



## OBJEDNÁVKA ODO/003402/2025

Název dokladu: Schválená objednávka

Dodavatel: LIMA CZ s.r.o.

IČO Dodavatele: 27199592

DIČ Dodavatele: CZ27199592

Útvar: SZM - SZM - sklad spotřebního materiálu

Nákl. středisko: 7200 - OFZT-sklad ZM

Poznámka:

Nákupní cena bez DPH: 279 710,00 Kč

Nákupní cena s DPH: 313 275,20 Kč

| SÚKL    | VZP      | Kat. číslo | Název, Doplněk názvu                                                                                                                    |
|---------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0105389 | 66211520 | 7          | Náhrada kolenního kloubu multigen plus h revizní, Augmentace tibiální ti6al4v,6621.15.107 až 512                                        |
| 0105384 | 66605022 | 0          | Náhrada kolenního kloubu multigen plus h revizní, Vložka tibiální pe+závěsný mech.cocrmo,ti,6660.50.110 až 524                          |
| 0111966 | 66481533 | 0          | Náhrada kolenního kloubu multigen plus-cck/h revizní, Offset modul tibiální,ti6al4v 6648.15.310 až 360                                  |
| 0105383 | 66200912 | 0          | Náhrada kolenního kloubu multigen plus h revizní cementovaná, Komponenta tib. cocrmo+cf peek, 6620.09.110 až 150                        |
| 0105382 | 66160902 | 0          | Náhrada kolenního kloubu multigen plus h revizní cementovaná, Komponenta fem. cocrmo+cf peek,6616.09.010 až 050                         |
| 0031516 | 66721521 | 0          | Náhrada kolenního kloubu multigen plus-cck/h revizní, Augmentace femorální zadní titan, 5 a 10 mm,6672.15.105 až 510                    |
| 0031515 | 66711521 | 0          | Náhrada kolenního kloubu multigen plus-cck/h revizní, Augmentace femorální dist.titan, 5 a 10 mm,6671.15.105 až 510                     |
| 0105381 | 66471514 | 0          | Náhrada kolen.kloubu multigen plus-cck/h revizní necement., Dřík tibiální/femorální,ti6al4v,pr.14- 24 mm6647.15.140,160,180,200,220,240 |
| 0105380 | 66471544 | 0          | Náhrada kolenního kloubu multigen plus-cck/h revizní, Offset modul femorální ti6al4v,6647.15.440, 450, 460                              |
| 0105381 | 66471520 | 0          | Náhrada kolen.kloubu multigen plus-cck/h revizní necement., Dřík tibiální/femorální,ti6al4v,pr.14- 24 mm6647.15.140,160,180,200,220,240 |

Příkazce: Krebsová Jitka Mgr.

Účetní datum: 15.07.2025 10:49