



OBJEDNÁVKA ODO/003634/2025

Název dokladu: Schválená objednávka

Dodavatel: LIMA CZ s.r.o.

IČO Dodavatele: 27199592

DIČ Dodavatele: CZ27199592

Útvar: SZM - SZM - sklad spotřebního materiálu

Nákl. středisko: 7200 - OFZT-sklad ZM

Poznámka:

Nákupní cena bez DPH: 279 710,00 Kč

Nákupní cena s DPH: 313 275,20 Kč

SÚKL	VZP	Kat. číslo	Název, Doplněk názvu
0105381	66471522	0	Náhrada kolen.kloubu multigen plus-cck/h revizní necement., Dřík tibiální/femorální,ti6al4v,pr.14- 24 mm6647.15.140,160,180,200,220,240
0031516	66721530	5	Náhrada kolenního kloubu multigen plus-cck/h revizní, Augmentace femorální zadní titan, 5 a 10 mm,6672.15.105 až 510
0105380	66471546	0	Náhrada kolenního kloubu multigen plus-cck/h revizní, Offset modul femorální ti6al4v,6647.15.440, 450, 460
0031515	66711531	0	Náhrada kolenního kloubu multigen plus-cck/h revizní, Augmentace femorální dist.titan, 5 a 10 mm,6671.15.105 až 510
0105381	66471520	0	Náhrada kolen.kloubu multigen plus-cck/h revizní necement., Dřík tibiální/femorální,ti6al4v,pr.14- 24 mm6647.15.140,160,180,200,220,240
0105389	66211520	7	Náhrada kolenního kloubu multigen plus h revizní, Augmentace tibiální ti6al4v,6621.15.107 až 512
0105389	66211521	2	Náhrada kolenního kloubu multigen plus h revizní, Augmentace tibiální ti6al4v,6621.15.107 až 512
0105384	66605032	4	Náhrada kolenního kloubu multigen plus h revizní, Vložka tibiální pe+závěsný mech.cocrmo,ti,6660.50.110 až 524
0111966	66481533	0	Náhrada kolenního kloubu multigen plus-cck/h revizní, Offset modul tibiální,ti6al4v 6648.15.310 až 360
0105382	66160903	0	Náhrada kolenního kloubu multigen plus h revizní cementovaná, Komponenta fem. cocrmo+cf peek,6616.09.010 až 050
0105383	66200912	0	Náhrada kolenního kloubu multigen plus h revizní cementovaná, Komponenta tib. cocrmo+cf peek, 6620.09.110 až 150

Příkazce: Kucharská Jana DiS.

Účetní datum: 28.07.2025 15:24