

**OBJEDNÁVKA č. 4400006742****Adresa příjemce faktury:**

ÚSSZ pro Jihoč., Plz. a Karl. kraj  
Lobezská 12  
303 81 Plzeň

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77926311/0710

Vyřizuje: [REDAKCE]

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

**Adresa příjemce zboží/služby:**

OSSZ České Budějovice  
Ant. Barcala 1461  
370 05 České Budějovice

**OTIS a.s.**

**J.Opletala 3506/45**  
**690 02 Břeclav**

IČ: 42324254

DIČ: CZ42324254

**datum objednávky:** 13.08.2025**číslo smlouvy:****dodací lhůta:** 14.11.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 501139

Objednáváme pro Okresní správu sociálního zabezpečení České Budějovice, A. Barcala 1461, 370 05 České Budějovice **opravu osobního výtahu TONV 630, j. č. 12308, v budově OSSZ.**  
Objednávka je vystavena na základě uzavřené smlouvy č. J0196 účinné od 1. 1. 2007, dle čl. 1, odst. 1.2.

**Příloha č. 1 - cenová nabídka č. 195274.**

Cena je uvedena včetně DPH.

**Kontaktní osoba:** [REDAKCE] **tel.:** [REDAKCE]**Fakturu zašlete na adresu OSSZ České Budějovice,** [REDAKCE]

| Pol.  | Materiál     | Označení                             |                  |  |                |
|-------|--------------|--------------------------------------|------------------|--|----------------|
|       | Obj.množství | Jednot.                              | Cena za jednotku |  | Hodnota celkem |
| 00010 | 1            | oprava osobního výtahu PL.CB<br>Sada | 35.527,78        |  | 35.527,78      |
| 00020 | 1            | oprava osobního výtahu CB<br>Sada    | 142.111,11       |  | 142.111,11     |

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
v celkové výši do **177.638,89 Kč,**

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v

Pokračování na další straně...

OTIS a.s.  
J.Opletala 3506/45  
690 02 Břeclav

Objednávka / datum  
**4400006742 / 13.08.2025**

| Pol.         | Materiál | Označení | Jednot. | Cena za jednotku | Hodnota celkem |
|--------------|----------|----------|---------|------------------|----------------|
| Obj.množství |          |          |         |                  |                |

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.  
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.  
Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Schvaluje: .....  
ředitelka pracoviště ČSSZ

**Požadavek na dodavatele.**

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

**Potvrzení objednávky:**

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 13 -08- 2025

.....

Jméno, funkce

USG

OTIS  
OTIS a.s.  
J.Opletala  
690 01 Břeclav

Razítko, podpis

Česká správa sociálního zabezpečení  
Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5  
České Budějovice 5  
370 05

IČO: 00006963

Číslo servisní smlouvy: J0196

**Cenová nabídka č. 195274 ze dne 05.08.2025/Závazná objednávka**

Vážený zákazníku,

na základě výsledku odborné zkoušky a zjištěných závad Vám nabízíme provedení opravy, která tyto závady odstraňuje.

## Seznam předmětných zařízení


| OTIS číslo jednotky | Zákaznické označení jednotky | Adresa umístění                            |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 12308               | CSSZ-Č.Budějovice            | A. Barcala 1461, České Budějovice 5 370 05 |

| Cena bez DPH  | DPH 21%      | DPH 12% | Cena celkem   |
|---------------|--------------|---------|---------------|
| 146 809,00 Kč | 30 829,89 Kč | 0,00 Kč | 177 638,89 Kč |

## Rozpis materiálu


| Materiál                                               | Množství | Cena/mj   | Celkem (bez DPH)  |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------|
| Reversační spínač 4700342027790000                     | 2,00 ks  | 6 676,00  | 13 352,00         |
| Brzdové obložení 4700342008390000                      | 2,00 ks  | 5 090,00  | 10 180,00         |
| Záložní zdroj odítkové brzdy 3822265133410000          | 2,00 ks  | 11 795,00 | 23 590,00         |
| Záložní zdroj nouzový signál a nouzové osvětlení klece | 1,00 ks  | 3 905,00  | 3 905,00          |
| Nosné prostředky D100N335C5NA261                       | 1,00 kpl | 24 414,00 | 24 414,00         |
| Spojovací síťka na nosné lano 4700310054320000         | 1,00 ks  | 21 584,00 | 21 584,00         |
| Očnice 4699000000100040                                | 6,00 ks  | 29,00     | 174,00            |
| Lanová svorka 4699100900020044                         | 24,00 ks | 120,00    | 2 880,00          |
| Čistící a odmašťovací prostředky                       | 1,00 sd  | 460,00    | 460,00            |
| Pomocný spojovací a instalační materiál                | 1,00 kpl | 970,00    | 970,00            |
| Ekologická likvidace odpadu                            | 1,00 sd  | 650,00    | 650,00            |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                                |          |           | <b>102 159,00</b> |



OTIS a.s.  
J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav  
IČO: 42324254; DIČ: CZ42324254  
Společnost je zapsaná u Krajského soudu  
v Brně, oddíl B, vložka 536

# Rozsah nabízených prací

| Druh činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Množství | Cena/mj | Celkem (bez DPH) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|
| <p>6.1.1 BRZDA - brzda výtahového stroje je příliš hlučná Hlučná brzda výtahového stroje Mechanická demontáž poškozených reversačního spínačů, výměna a zpětná instalace. nových.</p> <p>Výměna brzdového obložení, přenýtování s úpravou obložení na brzdových čelistech.</p> <p>Zpětné sesazení brzdy, seřízení a vystředění.</p> <p>Kontrola seřízení a zastavování klece ve stanicích.</p> <p>Odmaštění brzdové spojky, úklid, likvidace použitého materiálu.</p> <p>Kontrola seřízení a zastavování klece ve stanicích po několika dnech provozu.</p> | 20,00 h  | 950,00  | 19 000,00        |
| <p>6.1.2 Jiná závada brzdy: Vyměnit baterie vodítkové brzdy</p> <p>Vypnutí výtahu z napájení elektrické energie.</p> <p>Odpojení záložních zdrojů napájení, výměna a zapojení nových. Zapojení výtahu do elektrické sítě. Přezkoušení funkce nabíjení.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00 h   | 950,00  | 1 900,00         |
| <p>6.1.3 Na nosných lanech jsou stopy koroze Koroze nosných lan - doporučuji výměnu</p> <p>Vyvěšení výtahové kabiny, výměna nosných prostředků, zpětné zavěšení kabiny,</p> <p>naprogramování hlídače nosných pásů RBI,</p> <p>odzkoušení funkcí, provedení zkoušky po opravě v rozsahu opravy, uvedení výtahu do provozu, svoz a ekologická likvidace odpadů.</p>                                                                                                                                                                                         | 20,00 h  | 950,00  | 19 000,00        |
| <p>6.1.4 Lano omezovače rychlosti je protažené Zkrátit lano omezovače rychlosti</p> <p>Vstup na strop výtahové klece, zajištění polohy výtahu, odmaštění, odjištění lana omezovače rychlosti, úprava délky lana.</p> <p>Seřízení napínací kladky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00 h   | 950,00  | 3 800,00         |
| <p>6.1.5 Jiná závada nouzové signalizace: Vyměnit baterii nouzového zdroje</p> <p>Vypnutí výtahu z napájení elektrické energie.</p> <p>Odpojení záložních zdrojů napájení, výměna a zapojení nových. Zapojení výtahu do elektrické sítě. Přezkoušení funkce nabíjení.</p> <p>Přezkoušení funkcí v rozsahu oprav. Uvedení do normálního provozu.</p> <p>Zápis provedených oprav do knihy odborných prohlídek.</p>                                                                                                                                           | 1,00 h   | 950,00  | 950,00           |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         | <b>44 650,00</b> |



OTIS a.s.  
 J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav  
 IČO: 42324254; DIČ: CZ42324254  
 Společnost je zapsaná u Krajského soudu  
 v Brně, oddíl B, vložka 536

**OTIS**