



Záměr obnovy

Boží muka, Brno - Kníničky

Pastiglia
společnost pro obnovu památek, s.r.o.
Bašty 2, 602 00 Brno
IČ 03929388
info@pastiglia.cz

červen 2024

Obsah

1	Základní údaje	1
1.1	Lokalizace objektu	1
1.2	Údaje o památce	1
1.3	Zpracovatel záměru	2
1.4	Předmět záměru	2
2	Současný stav	2
3	Záměr obnovy	2
3.1	Zděná část	2
3.2	Kovový kříž	2
3.3	Střešní krytina	3
3.4	Úprava okolí	3
4	Fotodokumentace stávajícího stavu	3

1 Základní údaje

1.1 Lokalizace objektu

Kraj/ Okres: Jihomoravský/ Brno-město

Obec: Brno, městská část Kníničky


Adresa: ul./ nám. č.: v parčíku na křižovatce ulic Hrázní a Rekreační

Katastrální území/ č. parcely: Kníničky/ 560/1

Název objektu: Boží muka

Památková ochrana: objekt je kulturní památkou dle zákona, r.č. ÚSKP 101078

Vlastník: Statutární město Brno



Lokalizace objektu v katastrální mapě

1.2 Údaje o památce

Vznik: kolem 1800

Autor: ---

Materiál: omítané zdivo, střešní taška, kovový kříž

Poslední známá obnova: 2010

1.3 Zpracovatel záměru

Pastiglia společnost pro obnovu památek, Bašty 2, 602 00 Brno

1.4 Předmět záměru

Předmětem záměru obnovy jsou pilířová Boží muka druhotně umístěná na současném místě. Základnu tvoří nízký sokl, z kterého vyrůstá hranolový kubus, dělený mírně profilovanou římsou. Pod římsou jsou na každé straně mělké niky, nad římsou segmentově uzavřené plochy. Ve vrcholu profilovaná korunní římsa, na ní jehlancová stříška s bobrovkou zakončená kovovým křížem.

2 Současný stav

Zdivo je omítané a natřené několika vrstvami bílých vápenných nátěrů. Spodní část zhruba do výšky kordonové římsy je poškozena vlhkostí. Omítky jsou zvětralé a odpadávají. V těchto partiích je zřejmé též použití velmi tvrdé tenké šedé štukové vrstvy při poslední opravě, která evidentně není paropropustná. Horní část nad římsou je kompaktní bez porušení omítek, dochází zde k odlupování souvrství vápenných líček .

3 Záměr obnovy

3.1 Zděná část

- Odkopání terénu cca 20 cm kolem Božích muk do hloubky cca 30 cm
- Otlučení omítek na zdivo do výše kordonové římsy
- Vyškrábání spár zdiva
- Aplikace prostředku Sanax SaltStop
- Zpevnění zdiva organokřemičitanem (KEIM Silex OH)
- Oškrábání nesoudržných vrstev vápenných líček na zchovalé části omítek na římsou
- Vápenná jádrová omítka Remmers STUCCO PREP
- Štuková vrstva Remmers STUCCO FINE
- Fasádní vápenný nátěr KEIM ROMANIT-SUMPFKALK v odstínu dle požadavků zástupců státní památkové péče.

3.2 Kovový kříž

- Průzkum povrchových úprav
- Očištění povrchu a zbavení koroze
- Dle výsledků prezentace v nátěru kovářské černi, resp. zlacení

3.3 Střešní krytina

- Nevykazuje žádné poškození

3.4 Úprava okolí

- Místo odkopané půdy kolem Božích muk bude proveden obsyp štěrkem

4 Fotodokumentace stávajícího stavu









SP. ZN.: 7500/OPP/MMB/0840376/2024/5

VYŘIZUJE: Mgr. Jitka Reissnerová

Brno 08.11.2024

Č. J.: MMB/0974359/2024/R/r

TEL./E-MAIL:

ROZHODNUTÍ

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) po provedeném správním řízení na základě žádosti statutárního města Brna, městské části Brno-Kníničky, IČO 44992785-14, Nová 11, 63500 Brno, doručené na MMB dne 9.9.2024, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a § 67 správního řádu

vydává

ve věci:

ul. Hrázní/ Rekreační, Boží muka, pozemek p. č. 560/1, k. ú. Kníničky

- *Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 101078*
- **obnova Božích muk**

závazné stanovisko:

Provedení obnovy Božích muk situovaných na části pozemku parc. č. 560/1 v k.ú. Kníničky při ulicích Hrázní a Rekreační (u Brněnské přehrady), v rozsahu žádosti a dle dokumentace, v rozsahu žádosti a dle předložené dokumentace „Záměr obnovy. Boží muka, Brno-Kníničky“, zpracované společností Pastiglia, společnost pro obnovu, s.r.o., v červnu 2024, ve smyslu § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči,

je přípustné

při dodržení upřesňující podmínky určené v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči:

- Při zahájení a v průběhu provádění prací budou svolávány kontrolní dny, na které bude zván Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně a OPP MMB, přičemž na vstupním kontrolním dni bude projednán harmonogram prací včetně detailů.

Odůvodnění

MMB obdržel dne 9.9.2024 žádost statutárního města Brna, městské části Brno-Kníničky, IČO 44992785 - 14, Nová 11, 63500 Brno, ve výše uvedené věci. O shromáždění podkladů pro vydání závazného stanoviska byl

účastník řízení informován oznámením ze dne 22.10.2024 (jehož přílohou bylo odborné vyjádření NPÚ ÚOP v Brně), možnosti nahlédnout do spisového materiálu nevyužil. Dne 6.11.2024 žadatel upřesnil, že práce na obnově Božích muk budou prováděny odbornými řemeslnými silami.

Na části pozemku parc. č. 560/1, k.ú. Kníničky se v parku U Lva při ulicích Hrázní a Rekreační, k. ú. Kníničky nachází kulturní památka pilířová Boží muka a opěrná zídka se smírčím kamenem, evidovaná ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 101078.

Předmětem žádosti je oprava božích muk, v rámci navržených prací mají být odstraněny technologicky nevhodné omítkové vrstvy v nutném rozsahu. Má být provedena podrobná revize stavu střešní krytiny. Dochované omítky z 19. století mají být po očištění od nevhodných povrchových úprav konsolidovány. Chybějící plochy omítky fasádního pláště mají být doplněny vhodnými maltami na bázi vzdušného vápna. Omítka má být natřena vápenným materiálem.

Záměr byl před podáním žádosti o závazné stanovisko konzultován na NPÚ ÚOP v Brně. Cílem obnovy je odstranění základních příčin degradace památky, zlepšení stavebně technického stavu památkového objektu a rehabilitace jeho estetických kvalit.

OPP MMB si vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči ve výše uvedené věci písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které bylo vyhotoveno dne 23.10.2024 pod č.j. NPÚ 371/90223/2024 (B.Č.) a doručeno dne 23.10.2024. NPÚ ÚOP v Brně mj. uvádí:

„Popis zamýšlených prací:

Zděná část

- Odkopání terénu cca 20 cm kolem Božích muk do hloubky cca 30 cm
- Otlučení omítek na zdivo do výše kordonové římsy
- Vyškrábání spár zdiva
- Aplikace prostředku Sanax SaltStop
- Zpevnění zdiva organokřemičitanem (KEIM Silex OH)
- Oškrábání nesoudržných vrstev vápenných líček na zachovalé části omítek na římsou
- Vápenná jádrová omítka Remmers STUCCO PREP
- Štuková vrstva Remmers STUCCO FINE
- Fasádní vápenný nátěr KEIM ROMANIT-SUMPFKALK v odstínu dle požadavků zástupců státní památkové péče.

Kovový kříž

- Průzkum povrchových úprav
- Očištění povrchu a zbavení koroze
- Dle výsledků prezentace v nátěru kovářské černi, resp. zlacení

Úprava okolí

- Místo odkopané půdy kolem Božích muk bude proveden obsyp štěrkem

Charakteristika objektu:

Zděná omítaná pilířová boží muka, na současném místě osazena druhotně. Z nízkého soklu vyrůstá hranolový kubus, dělený mírně profilovanou římsou na dvě etáže. Horní je ukončena výraznější korunní římsou, na kterou nasedá stanová stříška krytá režnou pálenou krytinou (bobrovkou), ve vrcholu zakončená kovovým křížem. V horní etáži ze čtyř stran vpadlé segmentově zakončené plochy, v dolní části na všech stranách výraznější niky.

Současný stav poznání dotčených kulturně-historických hodnot:

Boží muka postavená patrně okolo roku 1800 představují drobný architektonický typ vesnických staveb sakrálního charakteru. Doklad tzv. starých Kníniček, které byly zatopeny Brněnskou přehradou.

Technický stav objektu:

Zdivo je omítané a natřené několika vrstvami bílých vápenných nátěrů. Spodní část zhruba do výšky kordonové římsy je poškozena vlhkostí. Omítky jsou zvětralé a odpadávají. V těchto partiích je zřejmé též použití velmi tvrdé tenké šedé štukové vrstvy při poslední opravě, která evidentně není paropropustná. Horní část nad římsou je kompaktní bez porušení omítek, dochází zde k odlupování souvrství vápenných líček. Střešní krytina nevykazuje žádné poškození.“

NPÚ ÚOP v Brně návrh vyhodnotil z hlediska zájmů státní památkové péče s tím, že „*zamýšlené práce budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za předpokladu dodržení následující podmínky:*

1. Před zahájením prací na obnově předmětného objektu bude investorem svolána kontrolní prohlídka stavby, na kterou budou pozváni zástupci odborné organizace státní památkové péče a orgánu státní památkové péče, přičemž na vstupním jednání bude dohodnut harmonogram dalších místních šetření za účelem sledování a kontroly prací, které jsou tímto vyjádřením exaktně určeny.“

Při znalosti poměrů nemovitosti z vlastní úřední činnosti dospěl OPP MMB k závěru, že výše uvedené provedení obnovy Božích muk situovaných na části pozemku parc. č. 560/1 v k.ú. Kníničky při ulicích Hrázní a Rekreační (u Brněnské přehrady), je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné. Při hodnocení přípustnosti záměru se OPP MMB ztotožňuje se názorem odborné organizace státní památkové péče.

Pro stanovenou podmínku platí, že požadavek na svolávání kontrolních dnů má oporu v zákoně, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace a dohled orgánu státní památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění – upřesnění detailů udržovacích prací může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče.

V případě výkopových prací OPP MMB upozorňuje na povinnosti vyplývající ze znění § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči.

Z uvedených důvodů OPP MMB rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím OPP MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode

dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Mgr. Petr Havlíček
vedoucí Odboru památkové péče MMB

POČET LISTŮ: 2
OBDRŽÍ: Statutární město Brno, IČO 44992785, Úřad městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno,
DS: uwcbj5
spis
NA VĚDOMÍ: NPÚ ÚOP v Brně