

**Změna soupisu množství**

Evidenční číslo a název Stavby:

**II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem**

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**[SO PD4]/[SO 104.1]/[SO 104.1] - Bílavsko - Hlinsko pod Hostýnem**

**Změna soupisu množství**

**2.04 Neprovedené práce**

| PČ            | Kód položky | Název položky                                                  | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| 1             | 2           | 3                                                              | 4  | 5            | 6                 | 7                | 8               | 9                    | 10                        | 11                     | 12         |
| 26            | 573191111   | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 | M2 | 2 200,000    | 0,000             | -2 200,000       | 38,08           | 83 776,00            | 0,00                      | -83 776,00             |            |
| <b>Celkem</b> |             |                                                                |    |              |                   |                  |                 | <b>83 776,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>-83 776,00</b>      |            |

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: