

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO PD4]/[SO 104.4]/[SO 104.4] - Bílavsko - Hlinsko pod Hostýnem

Změna soupisu množství

2.15 Neprovedené práce

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	M2	346,200	0,000	-346,200	38,08	13 183,30	0,00	-13 183,30	
Celkem								13 183,30	0,00	-13 183,30	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: