


I. Předmět plnění

- 1.1.** Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad provést opravu vozidla Tatra T 810 6x6 v souladu se servisní dokumentací a technologickými postupy výrobce k provádění těchto úkonů.
- 1.2.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami RD a v rozsahu dle čl. I. odst. 1.3. této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně v souladu s RD dílo převzít a zaplatit za něj cenu stanovenou v čl. III smlouvy, odpovídající cenovému rozkladu, který je nedílnou přílohou RD.
- 1.3. Rozsah požadovaných úkonů:**

T810 6x6 VIN:



P.č.	Popis úkonu	Cena náhradních dílů bez DPH	Cena práce bez DPH	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH v %	Cena celkem s DPH (Kč)
1	Výměna dorazů pření nápravy	492,80	27 720,00	28 212,80	21	34 137,49
2	Netěsnost sběrného výfukového potrubí	44 045,33	2 625,00	46 670,33	21	56 471,10
3	Oprava držáku alternátoru – prasklý držák	759,50	1 890,00	2 649,50	21	3 205,90
4	Netěsnost převodovky navijáku	1 680,98	10 710,00	12 390,98	21	14 993,09
5	Výměna prechovek kulových čepů brzdových válců	7 000,42	15 540,00	22 540,42	21	27 273,91
6	Výměna gufer uložení listových per	8 080,73	5 985,00	14 065,73	21	17 019,53
7	Výměna křížů kloubových hřídelí – 2 ks	68 692,68	15 120,00	83 812,68	21	101 413,34
8	Výměna brzdových kotoučů a destiček	51 549,75	18 217,50	69 767,25	21	84 418,37
9	Výměna brzdových hadic	3 756,20	6 195,00	9 951,20	21	12 040,95
10	Výměna uložení kabiny	20 538,00	2 520,00	23 058,00	21	27 900,18
11	Netěsnost gufera klikového hřídele	14 588,00	8 610,00	23 198,00	21	28 069,58
12	Výměna ložisek uložení kabiny	18 270,00	3 780,00	22 050,00	21	26 680,50
13	Netěsnost unašeče na převodovce	2 130,10	5 145,00	7 275,10	21	8 802,87
14	Oprava uchycení laviček – rozbitá lavička a poškozené držáky	7 528,50	1 785,00	9 313,50	21	11 269,34
Cena celkem v Kč		Cena celkem bez DPH (Kč)		DPH (Kč)		Cena celkem s DPH (Kč)
		374 955,49		78 740,65		453 696,14

T810 6x6
VIN:

P.č.	Popis úkonu	Cena náhradních dílů bez DPH	Cena práce bez DPH	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH v %	Cena celkem s DPH (Kč)
1	Oprava přepínače světel	3 661,00	3 465,00	7 126,00	21	8 622,46
2	Výměna tlumičů přední nápravy	7 728,00	2 625,00	10 353,00	21	12 527,13
3	Výměna tyče řízení a spojovací tyče řízení	8 554,00	7 245,00	15 799,00	21	19 116,79
4	Výměna křížů kardanových hřídelí – 2 ks	68 692,68	15 120,00	83 812,68	21	101 413,34
5	Výměna prachovek kulových čepů brzdových válců	7 00,42	15 540,00	22 540,42	21	27 273,91
6	Seřízení vůle tažného zařízení	11 823,00	6 510,00	18 333,00	21	22 182,93
7	Výměna brzdových kotoučů a destiček	51 549,75	18 217,50	69 767,25	21	84 418,37
8	Výměna brzdových hadic	3 756,20	6 195,00	9 951,20	21	12 040,95
9	Netěsnost kolové redukce nápravy – komplet	12 427,87	36 750,00	49 177,87	21	59 505,22
10	Netěsnost sběrného výfukového potrubí	400,33	2 625,00	3 025,33	21	3 660,65
11	Oprava ventilu ABS	4 549,86	14 280,00	18 829,86	21	22 784,13
12	Výměna gufer uložení listových per	8 080,73	5 985,00	14 065,73	21	17 019,53
13	Netěsnost převodovky navijáku	1 680,98	10 710,00	12 390,98	21	14 993,09
14	Netěsnost gufera klikového hřídele	14 588,00	8 610,00	23 198,00	21	28 069,58
15	Výměna ložisek uložení kabiny	18 270,00	3 780,00	22 050,00	21	26 680,50
16	Oprava uchycení laviček – rozbití lavička a poškozené držáky	7 528,50	1 785,00	9 313,50	21	11 269,34
17	Výměna dorazů stupaček	2 727,20	4 305,00	7 032,20	21	8 508,96
18	Výměna regulátoru tlaku	9 786,00	3 675,00	13 461,00	21	16 287,81
19	Oprava blatníku kabiny – pravá strana	21 098,78	3 360,00	24 458,78	21	29 595,12
20	Netěsnost víčka palivové nádrže	578,90	315,00	893,90	21	1 081,62
21	Výměna zadní zásuvky ABS	299,60	2 205,00	2 504,60	21	3 030,57
Cena celkem v Kč		Cena celkem bez DPH (Kč)		DPH (Kč)	Cena celkem s DPH (Kč)	
		438 084,30		91 997,70	530 082,00	

II. Doba a místo plnění

2.1. Doba plnění:

a) Termín předání techniky zhotoviteli k opravě: dle čl. VI. odst. 6.2. RD.

b) Termín provedení díla: dle čl. VI. odst. 6.3. RD.

2.2. Místem plnění díla je: provozovna zhotovitele dle čl. V. odst. 5.4. RD.

III. Cena za dílo

Celková cena za předmět plnění dle této Smlouvy bez DPH činí: 813 039,79 Kč

DPH ve výši 21 %: 170 738,35 Kč

Celková cena za předmět plnění díla dle této Smlouvy s DPH činí: 983 778,14 Kč

Tato smluvní cena je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí RD a příslušnými dotčenými obecně závaznými právními předpisy či obecně závaznými normativními akty jiného charakteru platného právního řádu České republiky.
- 4.2. V případě eventuálního rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a RD budou mít přednost příslušná ustanovení RD. Tím není nijak dotčeno právo smluvních stran v případě potřeby dohodnout si v rozsahu, ve kterém to není v rozporu s RD podrobnější, upřesňující smluvní podmínky, než jsou v RD.
- 4.3. Dodací podmínky, platební a fakturační podmínky a další ujednání týkající se předmětu plnění dohody se řídí jednotlivými ustanoveními RD, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
- 4.4. Tato smlouva má 4 (*čtyři*) očíslované strany, je vyhotovena a podepsána elektronicky.
- 4.5. Smlouva je platná a účinná, pokud je řádně elektronicky podepsaná. Smlouva, u které je povinnost uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Jincích

Objednatel:

velitel
plukovník gšt. Ing. Jan Cífk

V Kopřivnici

Zhotovitel:

Ing. Daniel Bekeš, místopředseda představenstva
Ing. Radomír Smolka, člen představenstva