

Výměna radiátorových ventilů DS Vojkov, č.p. 40 - výkaz výměr

				cena za jednotku	množství	
radiátorový ventil Heimeier CALIPSO exakt	3/8"	přímý	3452-01.000	609	7	4 263,00 Kč
radiátorový ventil Heimeier CALIPSO exakt	1/2"	přímý	3452-02.000	743	37	27 491,00 Kč
radiátorový ventil Heimeier	3/4"	přímý	3712-03.000	1089	1	1 089,00 Kč
radiátorový ventil Heimeier	1"	přímý	2202-04.000	1996	1	1 996,00 Kč
odvzdušňovací ventil radiátorový ruční 1/4"				182	24	4 368,00 Kč
termostatická hlavice				426	44	18 744,00 Kč
ruční hlavice				154	2	308,00 Kč
materiál pro úpravu přípojek k topným tělesům				220	46	10 120,00 Kč
ostatní instalační materiál – PAUŠÁL				10000	1	10 000,00 Kč
demontáž stávajících radiátorových ventilů (46ks)				220	46	10 120,00 Kč
manipulace s topným tělesem (litina/plech)				500	46	23 000,00 Kč
následná montáž radiátorových ventilů				400	46	18 400,00 Kč
výměna odvzdušňovacích ventilů				200	24	4 800,00 Kč
úprava přípojek k topným tělesům				200	46	9 200,00 Kč
vypuštění a napuštění topné soustavy				2500	1	2 500,00 Kč
vyregulování topné soustavy na radiátorových ventilech				5000	1	5 000,00 Kč
příprava staveniště				10000	1	10 000,00 Kč
doprava -manipulace s topnými tělesy v rámci staveniště				3600	2	7 200,00 Kč
Doprava-přesun hmot				5500	1	5 500,00 Kč
likvidace hmot				2600	1	2 600,00 Kč

celkem bez DPH: 176 699,00 Kč

DPH 12%: 21 203,88 Kč

celkem včetně 12% DPH: 197 902,88 Kč

Firma: Daniel Marat, VytápěníDM, Jiřího Horáka 1559, 256 01 Benešov, IČ: 71301585, DIČ: CZ7205260579
Zpracoval: Daniel Marat
Dne: 06.06.2024
Podpis:

I

I