

ODBĚRATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

94440

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Trans Job s.r.o., Praha 10

tel.:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle přiloženého rozpočtu

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ZÁŘÍ '25 37. TÝDEN**CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena 23.000,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 22. 09. 2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů na opravu

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	16.09.2025 15:55:17	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	18.09.2025 15:26:54		
Datum ceníku ND	01.07.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost LKQ CZ s.r.o.
Adresa Kolbenova 1021/9
19000 Praha 9 - Vysočany
IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič
Majitel Český rozhlas
Vinohradská 1409/12
12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI (7H) (09-12)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	16.09.2025
Stav km	230 877 km	Konec opravy	18.09.2025

Výbava

VIN Query	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY TEMPOMAT	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT Z
PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ	KAROSERIE DLOUHÝ ROZVOR S BOČNÍMI DVEŘMI P	DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 5
DODATKOVÁ VÝBAVA MAX.ZATÍŽENÍ PŘED.NÁPRAVY TŘ.5	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ SFÉRIČKÉ VELKÝ ÚHEL L	VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMO SKLA	VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘÍDAVNÁ SVĚTLA PRO JÍZDU VE DNE	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
VNĚJŠÍ VÝBAVA SKLO POHYBLIVÉ BOČNÍ DVEŘE L	VNĚJŠÍ VÝBAVA SMĚROVÝ SVĚTLOMET	VNĚJŠÍ VÝBAVA VÍCETÓNOVÁ HOUKAČKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA SKLO POHYBLIVÉ BOČNÍ DVEŘE P	VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA	VNĚJŠÍ VÝBAVA SMĚROVÝ SVĚTLOMET
VNĚJŠÍ VÝBAVA OSTŘIKOVAČ SVĚTLOMETŮ	INTERIÉR OSVĚTLENÉ PRAH.LIŠTY	VNĚJŠÍ VÝBAVA VÍCETÓNOVÁ HOUKAČKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA INTEGROVANÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ	INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM	VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
INTERIÉR OSVĚTLENÉ PRAH.LIŠTY	INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM	INTERIÉR 2.ŘADA JEDNOTL.SEDAD. P
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM	INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ	INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM	INTERIÉR PŘ EL. NASTAV. BEDERNÍ OPĚRKA	INTERIÉR KLIMATIZACE VPŘEDU / VZADU
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ	INTERIÉR DL SPOLUJEZDEC 2 SEDADLA	INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE
INTERIÉR PŘ EL. NASTAV. BEDERNÍ OPĚRKA	INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ	INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM
INTERIÉR DL SPOLUJEZDEC 2 SEDADLA	INTERIÉR AUTORÁDIO/CD	INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM	INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ
INTERIÉR AUTORÁDIO/CD	MOTOR NORMA EU5	INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM	MOTOR ALTERNÁTOR 180 A	MOTOR 1968CC 103KW (140)
MOTOR NORMA EU5	TYPOVÉ OZNAČENÍ 2 DVEŘE BOČNÍ Z PROSKLENÉ	MOTOR BATERIE 61 AH
MOTOR ALTERNÁTOR 180 A	PODVOZEK NÁHRADNÍ KOLO 6.5JX16"	ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
TYPOVÉ OZNAČENÍ 2 DVEŘE BOČNÍ Z PROSKLENÉ	PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 308 X 29.5 MM	PODVOZEK 6.5JX16"
PODVOZEK NÁHRADNÍ KOLO 6.5JX16"		PODVOZEK ZVÝŠENÁ NOSNOST
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 308 X 29.5 MM		

Náhradní díly

1) Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
--------	-------	-------	-----------------	-----	------	-------------

Číslo kalkulace / Číslo schválení

A	ET BS0047	Závítová zátka, olejová vana ET ENINETEAM (ET ENINETEAM, A)	1,00				
A#	FI OE688	Olejový filtr FILTRON (FILTRON, A)	1,00				
A#	MH LX786	Vzduchový filtr KNECHT (KNECHT, A)	1,00				
A#	FI PP985	Palivový filtr FILTRON (FILTRON, A)	1,00				
O#	7E5907047BLWZU	skupina ovládacích prvků klimatizace	1,00				
A#	FI K1155A	Kabinový filtr s aktivním uhlím FILTRON (FILTRON, A)	1,00				
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	7,00				
O#	BEZ REF. ČÍSLA *	Test funkčnosti	0,50				
		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	E1 87101910	Výměna skupina ovládacích prvků klimatizace	0,70				
#	M2 23245550	Výměna vzduchový filtr	0,10				
#	M2 20345550	Výměna palivový filtr	0,20				
#	M2 85185550	Výměna pylový filtr	0,10				
	M2 01040030	Servisní prohlídka 220 000 km	0,70				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	1,80				

Ostatní

	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	ELIT52	Diagnostika	1,00				
	ELIT85	Geometrie kontrola včetně seřízení	1,00				
		Ostatní celkem					

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		22350,75
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		22350,75
DPH	21%	4693,66
Cena s DPH		27044,41
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		27044,41