

Objednávka
AČ SML 1679350020156, ev. č. 3/76/25/2016-7935,
na nálezovou opravu T 815 VPZ 351-88-85, VPZ 360-74-55, VPZ 357-73-81

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním: velitel plk. Ing. Ivan MRÁZ Ph.D.

se sídlem kanceláří: : VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 2346881/0710,

Kontaktní osoby:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických – specifikace, předání a převzetí:

[REDACTED]

Zástupce oprávněný jednat ve věcech fakturace, objednávky:

[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma:

Název: AUTOOPRAVNY Prachatice s. r. o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 22370

Sídlo (u fyzické osoby místo podnikání): Kaštanová 823, 383 01 Prachatice

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce: Ing. Václav Prokop, jednatel společnosti

Identifikační číslo: 02492032

DIČ: CZ02492032

Bankovní spojení: KB Prachatice

Číslo účtu: 107-6492820247/0100

[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Nádražní 912, 383 01 Prachatice
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany podle ustanovení § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. (dále jen OZ) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto objednávku.

Účelem zakázky je: Zabezpečit provozuschopnost techniky pro plnění úkolů mírového života i výcviku u 13.dp a zajištění bezpečnosti provozu.

Předmět zakázky je: Závazek zhotovitele zabezpečit provedení díla - nálezová oprava vozidel T 815 VPZ 351-88-85, VPZ 360-74-55, VPZ 357-73-81 dle specifikace uvedené v přílohách této objednávky č.1, č.2 a č.3. Jedná se o opravy způsobené pravidelným používáním techniky.

Závazek objednatele za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu za dílo.

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 562/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové ceně o dílo 1 301 718,00 Kč.

Slovy: Jedenmilióntřístajedentisícsešmsetosmnáct ⁰⁰/₁₀₀ Kč) v členění:

Typ vozidla	Pořadované úkony	Počet ks	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH
T 815 8x8 VVN VPZ: 351-88-85	Viz příloha č. 1	1	466 950,00 Kč	21	565 009,50 Kč
T 815 8x8 VVN VPZ: 357-73-81	Viz příloha č. 2	1	353 250,00 Kč	21	427 432,50 Kč
T 815 6x6 VVN VPZ: 360-74-55	Viz příloha č. 3	1	255 600,00 Kč	21	309 276,00 Kč
Cena celkem v Kč	bez DPH		DPH		s DPH
	1 075 800,00 Kč		225 918,00 Kč		1 301 718,00 Kč

Smluvní cena je objednatelům považována za nejvýše přípustnou - do této ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s provedením díla. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní chyby.

Smluvní strany se dohodly, že tuto cenu lze na základě písemné dohody smluvních stran dodatečně upravit v případě, kdy objednatel odsouhlasí provedení dodatečných prací oproti sjednanému rozsahu zhotovovaného díla na základě informace zhotovitele (tzv. vícepráce). Za „vícepráce“ smluvní strany pro potřeby a účely této smlouvy pokládají pouze takové práce, které jsou ze strany zhotovitele objektivně doložené, nezbytné ke zprovoznění a převzetí díla, které vyvstaly a v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. V informaci o nutnosti provedení víceprací je zhotovitel pro objednatele povinen současně uvést soupis změn v provedení díla, tyto změny ocenit, odůvodnit a zpracovat kalkulaci v Kč s uvedením počtu hodin potřebných na provedení „víceprací“ a jejich cenu, druhy potřebných náhradních dílů (materiálu) a jejich cenu, případně uvede další konkrétní související náklady. Změny v provádění díla nesmí zhotovitel zahájit před podepsáním dodatku ke smlouvě, ve kterém smluvní strany dohodnou i případnou změnu ceny za dílo a změnu doby provedení díla. Celkový rozsah dodatečných prací nesmí překročit 30 % celkové ceny díla včetně DPH.

Zhotovitel disponuje náhradními díly, technologií, postupy, software dodaných nebo doporučených výrobcem techniky pro opravu a servis a vlastní pojištění odpovědnosti za škody způsobené při provádění díla. Kvalita použitého materiálu a náhradních dílů nezmění užitné vlastnosti techniky. Zhotovitel umocní kontrolu dokumentů zaručujících kvalitu a původ dodávaných náhradních dílů, které nesmějí měnit užitné vlastnosti techniky a jejich technické parametry.

Nebezpečí vzniku škody na technice předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele a zpět ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu „Protokolu o odevzdání a převzetí“ zástupci obou smluvních stran po předání věci. Za nebezpečí škody na prováděném díle a do jeho předání objednateli odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel na vlastní náklady provede ekologickou likvidaci demontovaných dílů a použitých náplní odebraných při plnění díla.

Záruka za jakost: S ohledem na bezpečnost provozu a případné zjištění skrytých vad na technice objednatel pojaduje odpovědnost zhotovitele za vady a uplatňování záručních oprav. Záruky (6 měsíců na práci, 12 měsíců u pryčových součástí a spotřebního materiálu, 24 měsíců u ostatních náhradních dílů).

Po adužem dodání fotodokumentace v elektronické podobě ke ka dému jednotlivému kusu techniky, z ní bude patrný rozsah provedených prac í na jednotlivých skupinách a podskupinách vozidel.

Doba provedení díla: Zhotovitel provede dílo do 30. 11. 2016. Doba na přístavení vozidla T815 od nabytí účinnosti objednávky je do 10-ti pracovních dnů. Technika bude předána zhotoviteli na základě předávacích protokolů dodaných objednatelem.

Veškeré vyměněné náhradní díly budou předlo eny zástupci objednatele ve věcech technických ke kontrole s mo ností výběru náhradních dílů zpět k objednateli.

Účinnost objednávky je dle zákona 340/2015 sb. nejdříve dnem zveřejnění objednávky v Registru smluv

Místo provedení díla se rozumí provozovna zhotovitele: **AUTOOPRAVNÝ Prachatice s.r.o., Nádra ní 912, 383 01 Prachatice.** Zhotovitel provede práci s pou itím vlastních sil a prostředků. Přístavení techniky k opravě a poté zpět se uskuteční na náklady objednatele.

Platební podmínky:

Jako odběratele na daňovém dokladu (faktuře) uvést: Česká republika - ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha, v zastoupení VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince.

Doklad (fakturu) doručí prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) kupujícímu (objednateli, nájemci) ve dvou výtiscích na výše uvedenou doručovací adresu kupujícího (objednatele, nájemce). Proávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) zároveň doručí s fakturou dodací list ve dvou výtiscích. Pokud nebude dodán dodací list, bude veškeré nále itosti dodacího listu obsahovat faktura. Kupující (objednatel, nájemce) uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdr ení, s výjimkou faktur, které budou doručeny v období **po 16.12.2016**, jejich splatnost je **60 dnů** od jejich prokazatelného doručení. Za den splnění platební povinnosti se pova uje den odepsání ceny z účtu kupujícího (objednatele, nájemce) ve prospěch prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele). Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny nále itosti stanovené zák. č. 235/2004Sb., o DPH, v platném znění. Kupující (objednatel, nájemce) je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje po adované nále itosti, není dolo en po adovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Pokud budou u prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty v dy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující (objednatel, nájemce) vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Proávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, e oprávn ěným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává bět p ůvodní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běí nová lh ůta 30 dnů ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi nále itostmi opatřeného daňového dokladu (faktury).

V případě prodlení prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) s dodáním předmětu objednávky ve sjednané lhůtě je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) povinen zaplatit kupujícímu (objednateli, nájemci) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu objednávky, a to za ka dý započatý den prodlení. Dále je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) povinen podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v případě, e by došlo k prodlení s plněním závazku zaplatit výši nákladů spojenou s uplatněním ka dé pohledávky v minimální částce 1 200,00 Kč.

Kupující (objednatel, nájemce) uplatní nárok na náklady spojené s uplatněním pohledávky, smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) na

jeho adrese pro doručování. Prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) je povinen zaplatit náklady spojené s uplatněním pohledávky a uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. Smluvní pokutu zaplatí prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu (objednateli, nájemci) škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši, vedle nákladů spojených s uplatněním pohledávky a smluvní pokuty.

Pokud nebude návrh kupujícího (objednatele, nájemce) ve formě smlouvy (objednávky) prodávajícím (poskytovatelem, zhotovitelem, pronajímatelem) podepsán zaručeným podpisem do **10 pracovních dnů** od podpisu kupujícího (objednatele, nájemce) a odeslán ke kupujícímu (objednateli, nájemci), může kupující (objednatel, nájemce) od smlouvy (objednávky) odstoupit.

Smlouva (objednávka) se vyhotovuje ve dvou výtiscích o čtyřech listech a tří přílohách, příloha č. 1 o devíti listech, příloha č. 2 o devíti listech, příloha č. 3 o devíti listech z nichž každá má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření objednávky vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem objednávky připojují pod ní své podpisy.

Objednávka nabývá účinnosti dle zákona 340/2015 sb. dnem zveřejnění objednávky v Registru smluv.

V Jincích dne

V Prachaticích dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Velitel
plk. Ing. Ivan MRÁZ Ph.D.

Jednatel
Ing. Václav PROKOP

Nálezová oprava vozidla T 815 8x8.1 VVN VPZ: 351-88-85

V.č. podvozku: 33886-102
V.č. motoru: 018881 (typ T3-930-50)
Rok výroby: 1985

Pořadí provedení:

1) u motoru vozidla:

- celková oprava motoru s provedením celkové opravy / výměny jednotlivých skupin, pro zabezpečení dlouhodobého bezporuchového chodu motoru. Motor byl postižen destrukcí ojnice, její fragmenty prorazily blok motoru. V případě ekonomické výhodnosti, lze celkovou opravu motoru nahradit jiným motorem celkově opraveným, či novým.

2) u podvozku vozidla:

- výměna / celková oprava brzdových válců;
- výměna / celková oprava posilovače řazení a válce neutrálu;
- celková oprava válce ovládání a válce řazení přední nápravy;
- celková oprava válců ovládání děliče momentů, válců řazení a válců ovládání diferenciálů;
- celková oprava brzdiče dvouokružového;
- výměna ovládacích ventilů (JKPOV 443612280001 a JKPOV 443612346000);
- výměna jisticího ventilu (JKPOV 443612074700);
- výměna / celková oprava elektromagnetických ventilů EV 88;
- celková výměna zpětných ventilů (JKPOV 443612081001);
- výměna palivového čerpadla s příslušenstvím (těsnění armatur pal. nádr. i);
- kompletní přetěsnění nábojů předních kol a redukci předních kol;
- výměna brzdového obložení (mnohočetné brzdové obložení celkově opravené);
- výměna ochranných vaků polonáprav;
- přetěsnění zátek a vík převodovky a přídavné převodovky;
- přetěsnění vstupu předního spojovacího hřídele hlavní převodovky;
- výměna zátky středového diferenciálu;
- výměna přívodní a výstupní trubky nádr. servořízení;
- celková výměna hadic okruhu posilového řízení;
- kompletní přetěsnění nábojů zadních kol, hřídelí a redukci zadních kol;
- celková výměna kulových kloubů systému řízení;
- seřízení geometrie kol vozidla;
- výměna všech pryžových hadic okruhu posilového řízení;
- výměna pryžových součástí čističů vzduchu a sacích potrubí;
- celková oprava výfukové brzdy;
- výměna 8 ks ventilů centrálního huštění pneumatik;
- celková výměna pryžových hadic systému vedení paliva (včetně nezávislého topení);
- celková výměna pryžových hadic vzduchotlakého systému vozidla;
- celková výměna trubek vzduchotlakého systému vozidla;
- celková oprava brzdiče dvouokružového;
- výměna / celková oprava jímky kondenzační, brzdiče přívěsu, regulátoru tlaku a dvoucestného ventilu;

- výměna vysokotlaké hadice 8x400 systému sklápění budky;
- výměna mechanické podpěry budky
- celková výměna hadic kapalinového ovládání spojky a víčka nádrky kapaliny systému ovládání spojky;
- výměna ovládacího válce spojky;
- opískování a obnova povrchové ochrany kompletní dráky palivových nádrží, schránky akumulátorů, polonáprav, rámu a centrální nosné roury v černé barvě;
- odstranění koroze budky kabiny s příslušenstvím a opravou nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce v barvě khaki ze všech stran, s výjimkou spodní části budky kde je požadována barva černá. V rámci dané operace i provedení kompletní výměny těsnění skel budky řidiče;
- výměny těsnící pryže stahovacího okénka pravých dveří budky;
- výměna kompletního předního krytu budky řidiče v barvě khaki;
- celková oprava nezávislého topení X7-1M-S3 (24V) s výměnou výfukového systému nezávislého topení;
- výměna zadních zástěrek;
- výměna zadních reflexních desek, všech odrazek a označení zátěže závěsů a max. rychlosti v souladu s platnou legislativou;
- výměna zadního světla do mlhy;
- výměna 1 ks oranžového krytu levého předního směrového světlometu;
- výměna vzduchového klaksonu s přívodním vzduchovým vedením;
- výměna pravého zrcátka výhledu na přední nárazník, včetně dráky daného zrcátka;
- výměna vnitřního obložení poklopu budky;
- výměna krytky čidla tlaku vzduchu;
- oprava deformované přední palivové nádrže s obnovou povrchové ochrany v černé barvě;
- výměna krytů výsuvných šířkových světel;
- výměna 3 ks stínítek;
- výměna stírátek stěračů;
- výměna těsnění poklopu budky kabiny;

3) u nástavby vozidla:


- výměna obvodového ocelového lana plachty s elastickým povlakem, jež bude ukončeno ocelovými koncovkami s možností plombování / uzamčení;
- celková výměna výdřevy kompletní podlahy, včetně poklopu, v souladu s technologickými postupy výrobce;
- kompletní opískování rámu plošiny, tyčí plachty, sloupků a nástavců bočnic s obnovou povrchové ochrany, v souladu s technologickými postupy výrobce v barvě khaki (včetně pomocného rámu);
- kompletní opískování a oprava 2 ks bočnic s příslušenstvím (zámky, zkrutné vzpěry) s obnovou povrchové ochrany, v souladu s technologickými postupy výrobce v barvě khaki;
- výměna 2 ks bočnic a zadního čela s příslušenstvím (zámky, zkrutné vzpěry) s obnovou povrchové ochrany, v souladu s technologickými postupy výrobce v barvě khaki (včetně pomocného rámu);
- výměna přední části pomocného rámu plošiny valníku (koroze v síle materiálu) výměnou kompletního předního čela plošiny valníku s obnovou povrchové ochrany, v souladu s technologickými postupy výrobce v barvě khaki;
- kompletní výměna oplechování spodní části výdřevy podlahy s obnovou povrchové ochrany, v souladu s technologickými postupy výrobce v barvě khaki;
- opískování a obnova povrchové ochrany kompletní skříně na nářadí, blatníků a klece náhradních baněk PHM v černé barvě.

4) provedení servisních prací po třech letech provozu (TÚ č. 2):


- vady s výměnou všech olejových náplní, provozních kapalin a filtračních vložek. Motorový a převodový olej dodá VÚ 7935 Jince při předání vozidla opravci.
















Nálezová oprava vozidla T 815 8x8.1 VVN VPZ: 357-73-81

V.č. podvozku: 27826-102
V.č. motoru: 1697 (typ T3-930-50)
Rok výroby: 1985

Pořadujeme provedení:

5) u motoru vozidla:

- demontáž motoru do jednotlivých skupin;
- očištění jednotlivých skupin;
- celková oprava předního víka s přetěsněním;
- celkové přetěsnění olejové vany motoru;
- zabroušení dosedacích hlav válců motoru – odstranění netěsnosti;
- výměna těsnících elementů zdvihátek rozvodu motoru;
- celková oprava výfukové brzdy;
- výměna pryžových hadic palivové, olejové, vzduchové a sací soustavy motoru;
- výměna klínových řemenů alternátoru;
- výměna chladiče oleje a trubek vedení oleje k turbodmychadlům;
- celková oprava 2 ks spouštěčů motoru;
- výměna vstřikovačů za nové, či celkově opravené (vždy však s novými tryskami vstřikovačů);
- celková oprava systému spojky, vždy s výměnou ložiska hřídele spojky a vypínacího ložiska za nové. Lamelu spojky, vypínací zařízení spojky, posilovač spojky lze použít buď nový, nebo celkově opravený;
- výměna / celková oprava setrvačníku;
- montáž jednotlivých skupin motoru do funkčního celku s výměnou těsnění;
- celkové seřízení motoru s funkční zkouškou;

6) u podvozku vozidla:

- výměna / celková oprava posilovače řazení a válce neutrálu;
- celková oprava náhonu navijáku s celkovou opravou brzdy navijáku (včetně výměny brzdového válce) s výměnou zařízení pro ukládání lana navijáku (ukladače lana navijáku);
- výměna / celková oprava brzdových válců;
- kompletní přetěsnění nábojů předních kol a redukci předních kol;
- výměna brzdového obložení (může být použito brzdové obložení celkově opravené);
- výměna ochranných vaků polonáprav;
- přetěsnění zátek a vík převodovky a přídatné převodovky;
- kompletní přetěsnění nábojů zadních kol, hřídelí a redukci zadních kol;
- celková oprava válce ovládání a válce řazení přední nápravy;
- celková oprava válců ovládání děliče momentů, válců řazení a válců ovládání diferenciálů;
- celková výměna kulových kloubů systému řízení;
- seřízení geometrie kol vozidla;
- výměna všech pryžových hadic okruhu posilového řízení;
- výměna pryžových součástí čističů vzduchu a sacích potrubí;
- celková oprava výfukové brzdy;

- oprava výfukového potrubí (od svodů výfukového systému motoru, po kroupek těsnící mezi potrubím výfuku a tlumičem výfuku);
- celková výměna pryžových hadic systému vedení paliva (včetně nezávislého topení);
- celková výměna pryžových hadic vzduchotlakého systému vozidla;
- celková oprava brzdíče dvouokruhového;
- výměna ovládacích ventilů (JKPOV 443612280001 a JKPOV 443612346000);
- výměna jisticího ventilu (JKPOV 443612074700);
- výměna / celková oprava elektromagnetických ventilů EV 88;
- celková výměna zpětných ventilů (JKPOV 443612081001);
- výměna / celková oprava jímky kondenzační, brzdíče přívěsu, regulátoru tlaku a dvoucestného ventilu;
- výměna vysokotlaké hadice 8x400 systému sklápění budky;
- celková výměna hadic kapalinového ovládání spojky a víčka nádrky kapaliny systému ovládání spojky;
- výměna ovládacího válce spojky;
- opískování a obnova povrchové ochrany kompletní skříně na nářadí, držáků palivových nádrží, schránky akumulátorů, schránky nářadí, blatníků kol, polonáprav a centrální nosné roury v černé barvě;
- odstranění koroze budky kabiny s příslušenstvím (dveře, poklop, jednotlivé držáky) s opravou nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce v barvě khaki ze všech stran, s výjimkou spodní části budky kde je podávána barva černá;
- výměna kompletního předního krytu budky řidiče v barvě khaki;
- výměna obvodového těsnění spodní části kabiny;
- celková oprava nezávislého topení X7-1M-S3 (24V) s výměnou výfukového systému nezávislého topení;
- výměna zadních zástěrek;
- výměna zadních reflexních desek, všech odrazek a označení zátěže závěsů a max. rychlosti v souladu s platnou legislativou;
- doplnění zadního světla do mlhy, se zapojením a zprovozněním daného světla v souladu s platnou legislativou;
- výměna skel předních světlometů (2 ks potkávací, 2 ks dálkový);
- výměna oranžových krytů směrových světlometů (4x);
- výměna hledáčku na budce kabiny;
- výměna vzduchového klaksonu;
- výměna zadních skupinových světlometů (2x);
- výměna skupiny čelních skel kabiny s příslušenstvím (těsnění);
- výměna těsnění poklopu budky kabiny;

7) u nástavby vozidla:

- výměna obvodového ocelového lana plachty s elastickým povlakem, je bude ukončeno ocelovými koncovkami s možností plombování / uzamčení;
- kompletní opískování rámu plošiny, sloupků a nástavců bočnic s obnovou povrchové ochrany, v souladu s technologickými postupy výrobce v barvě khaki;
- kompletní opískování a oprava bočnic a zadního čela s příslušenstvím (zámky, zkrutné vzpěry) s obnovou povrchové ochrany, v souladu s technologickými postupy výrobce v barvě khaki;
- výměna přední části pomocného rámu plošiny valníku (koroze v síle materiálu) výměnou kompletního předního čela plošiny valníku s obnovou povrchové ochrany, v souladu s technologickými postupy výrobce v barvě khaki;
- kompletní výměna oplechování spodní části výdřevy podlahy s obnovou povrchové ochrany, v souladu s technologickými postupy výrobce v barvě khaki.

8) provedení servisních prací po třech letech provozu (TÚ č. 2):

- v dy s výměnou všech olejových náplní, provozních kapalin a filtračních vložek. Motorový a převodový olej dodá VÚ 7935 Jince při předání vozidla opravci.
















Nálezová oprava vozidla T 815 6x6.1 VVN VPZ: 360-74-55

V.č. podvozku: 39199-162
V.č. motoru: 6928 (typ T3-930-31)
Rok výroby: 1986

Po adujeme provedení:

9) u podvozku vozidla:

- výměna / celková oprava posilovače řazení a válce neutrálu;
- celková oprava stupaček kabiny (obě strany) s obnovou povrchové ochrany v černé barvě;
- výměna víka vzduchového filtru s příslušenstvím (upínací systém, těsnění) v barvě khaki;
- výměna 2 ks palivových nádr í vozidla v černé barvě;
- celková obnova povrchové ochrany rámu palivových nádr í v černé barvě;
- výměna 2 ks krytů předních pozičních světel;
- oprava rámu desky zadního ta něho zařízení a zadního kluzátka lana navijáku s obnovou povrchové ochrany v černé barvě;
- výměna všech vzduchových hlavic v přední i zadní části vozidla;
- celková výměna trubek a hadic vzduchové soustavy podvozkové části vozidla (kompletní vozidlo s výjimkou trubic a hadic vzduch. soustavy ovládaní vozidla, je jsou umístěny v kabině vozidla);
- celková oprava navijáku (kompletní vyčištění a promazání všech součástí navijáku, včetně ocelového lana) s celkovou opravou/výměnou válce brzdy navijáku (včetně výměny man ety) a opravou deformovaného ramene ukládacího zařízení lana navijáku, včetně obnovy povrchové ochrany výrobcem stanovených součástí v černé barvě;
- výměna ochranných vaků polonáprav;
- přetěsnění zátek a vík převodovky a přídavné převodovky;
- výměna pry ových součástí čističů vzduchu a sacích potrubí;
- výměna tlumiče výfuku a kolena koncové části výfukového potrubí, včetně těsnění a spoj. materiálu;
- oprava systému zvedání budky – výměna kompletního hydraulického agregátu HA 25 3-V, oprava rámu upevnění hydraulického agregátu, výměna vysokotlaké hadice 8x400 systému sklápění budky a hydraulické kapaliny systému zvedání budky (hydraulická kapalina bude dodána při předání vozidla);
- výměna pojistného čepu předního kluzátka lana;
- celková oprava kladky s výstelkou (obnova povrchové ochrany, výměna pouzdra - výstelky);
- opískování a obnova povrchové ochrany kompletních polonáprav, rámu, předního nárazníku a centrální nosné roury v černé barvě;
- celková oprava / výměna zkorodované schránky AKB v černé barvě;
- výměna zadních zástěrek;
- výměna zadních reflexních desek, všech odrazek a označení zátěe záv ěšů a max. rychlosti v souladu s platnou legislativou;

10) u nástavby vozidla:

- výměna plachty valníku s výměnou obvodového ocelového lana plachty s elastickým povlakem, je bude ukončeno ocelovými koncovkami s možností plombování / uzamčení;
- kompletní opískování a oprava (odstranění místní koroze) rámu plošiny, sloupků a nástavců bočnic s obnovou povrchové ochrany, v souladu s technologickými postupy výrobce v barvě khaki (včetně pomocného rámu);
- oprava deformovaných podpůrných tyčí plachty (kostra) s obnovou povrchové ochrany, v souladu s technologickými postupy výrobce v barvě khaki (včetně pomocného rámu);
- výměna zkrutných tyčí bočnic a zadního čela v barvě khaki;
- kompletní opískování a oprava bočnic a zadního čela s příslušenstvím (zámky, zkrutné vzpěry) s obnovou povrchové ochrany, v souladu s technologickými postupy výrobce v barvě khaki (včetně pomocného rámu);
- výměna přední části pomocného rámu plošiny valníku (koroze v síle materiálu) výměnou kompletního předního čela plošiny valníku s obnovou povrchové ochrany, v souladu s technologickými postupy výrobce v barvě khaki;
- výměna pomocných příčníků rámu plošiny valníku (koroze v síle materiálu) a celková oprava hlavních příčníků rámu plošiny valníku (začínající koroze) s obnovou povrchové ochrany v barvě khaki;
- opískování a obnova povrchové ochrany kompletní skříně na nářadí, klece záložních baněk PHM a blatníků kol v černé barvě;
- kompletní výměna oplechování spodní části výdřevy podlahy s obnovou povrchové ochrany, v souladu s technologickými postupy výrobce v barvě khaki.

11) provedení servisních prací po třech letech provozu (TÚ č. 2):

- vady s výměnou všech olejových náplní, provozních kapalin a filtračních vložek. Motorový a převodový olej dodá VÚ 7935 Jince při předání vozidla opravci.















