

O B J E D N Á V K A dílčího plnění č. 389/2025-7214

ve smyslu Smlouvy o dílo č. 338/2025-7214

Ag.č. 25225014152

SpMO:62554/2025-7214

ČjMO:820719/2025-7214

P.č.	Název	Počet zařízení (ks)	Cena s DPH za MJ	Celkem s DPH
1.	Klimatizace TOSHIBA AIR CONDITIONER RAV-SM1102AT-E, VČ 60820445 - došlo při vysokém vytížení k chybě L29 a úniku kondenzátu z vnitřní jednotky (klimatizace je v tuto chvíli funkční, ale ve sníženém výkonu)	1		
	deska IPDU	1	44 140,80 Kč	44 140,80 Kč
	deska CDB	1	13 697,20 Kč	13 697,20 Kč
	práce	6,5 hod.	726,00 Kč	4 719,00 Kč
	čištění klimatizační jednotky	1	650,00 Kč	650,00 Kč
2.	Klimatizace TOSHIBA AIR CONDITIONER RAV-SM1102AT-E, VČ 60820468 - čištění klimatizační jednotky	1	650,00 Kč	650,00 Kč
3.	Doprava		181,50 Kč	181,50 Kč
<u>Celková cena dílčího plnění</u>			60 045,50 Kč	64 038,50 Kč

Provedení služby nejpozději do 20-ti pracovních dnů od podpisu objednávky dílčího plnění oprávněnou osobou jednat jménem zadavatele a vložení do registru smluv (pokud existuje zákonná povinnost).