

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

97277

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Autoservis NOVOS s.r.o., Rochlická 35, 463 11 Liberec

tel.:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednáваме:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ZÁŘÍ - ŘÍJEN'25 38. - 41. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu 6.900,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne -7. 10. 2

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů na opravu

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	16.09.2025 11:20:13	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	06.10.2025 08:42:44		
Datum ceníku ND	01.09.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - LI-97277		

Zákazník

Společnost LKQ CZ s.r.o.
Adresa Kolbenova 1021/9
19000 Praha 9 - Vysočany
IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič
Majitel Český rozhlas
Vinohradská 1409/12
12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	VOLKSWAGEN CADDY (2K) (15-20)	Kód barvy výrobce	
Kód modelu		Začátek opravy	18.09.2025
Datum registrace		Konec opravy	05.10.2025
Stav km	31 064 km		

Výbava

VIN Query

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT Z

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BRZDOVÝ ASISTENT
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY TEMPOMAT A OMEZOVACÍ RYCHLOSTI
KAROSERIE KOMBÍ DLOUHÉ SE 2 BOČNÍMI DVEŘMI
DODATKOVÁ VÝBAVA CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA SKLO POHYBLIVÉ BOČNÍ DVEŘE P
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
VNĚJŠÍ VÝBAVA SKLO POHYBLIVÉ BOČNÍ DVEŘE L
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ ASFÉRIKÉ L
VNĚJŠÍ VÝBAVA LIŠTY BOK ČERNÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA S KRYTEM V BARVĚ (OPATŘENO ZÁKLAD.)
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA NÁRAZNÍK V BARVĚ (ZÁKL. NÁTĚR)
VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ BOČNÍ SKLO ZAD. BLATNÍKU PŘ L
VNĚJŠÍ VÝBAVA SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ LEDNA LED
VNĚJŠÍ VÝBAVA PODÉLNÉ NOSIČE
INTERIÉR PÁSY S PŘEDPÍNAČEM
INTERIÉR FREON R1234YF
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 6 REPRODUKTORŮ
INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ/HLAVOVÝ PŘ Z
INTERIÉR PÁS PŘED. S PŘEDPÍNAČEM A OMEZOVACÍM<
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM
INTERIÉR OBLOŽENÍ ZADNÍ PODLAHY KOBEREK
INTERIÉR DĚLÍCÍ SÍŤ NÁKLAD. PROSTORU

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BEZ SYSTÉMU ROZPOZNÁVÁNÍ
DOPR.ZNAČEK
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY DETEKTOR ÚNAVY
PŘEVODOVKA 6-STUP. 4x4
DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 18
VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ BOČNÍ SKLO ZAD. BLATNÍKU Z L
VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘÍPRAVA NA MONTÁŽ ODNÍMATEL. TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMICKÉ ZADNÍ SKLO
VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘEDNÍ MŘÍŽKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEXNÍ P
VNĚJŠÍ VÝBAVA STANDARDNÍ VERZE NÁPISU
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)
VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ BOČNÍ SKLO ZAD. BLATNÍKU PŘ P
VNĚJŠÍ VÝBAVA TÓNOVANÁ SKLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA OSTŘIKOVAČ SVĚTLOMETŮ
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DES

Číslo kalkulace / Číslo schválení

SERVISNÍ PRÁCE
SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE POHYBLIVÝ INTERVAL
MOTOR SYSTÉM STOP & START
MOTOR BATERIE 70 AH
MOTOR ALTERNÁTOR 140 A
TYPOVÉ OZNAČENÍ TRENDLINE
PODVOZEK 4X4
PODVOZEK 205/55 R 16..H
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 312 X 25 MM

SERVISNÍ PRÁCE
SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR 1968CC 90KW (122)
MOTOR NORMA EU6 (DG)
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
TYPOVÉ OZNAČENÍ ZADNÍ DVEŘE PROSKLENÉ
PODVOZEK LITINOVÁ RAMENA ZAVĚŠENÍ KOL
PODVOZEK PLNÍČÍ SADA PNEUMATIK
PODVOZEK ALU 6.0JX16 "

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A#	MF HU7020Z	Olejeový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
A	BO 1987429404	Vzduchový filtr BOSCH (BOSCH, OE)	1,00				
A	BO 3397014419	Stěrač BOSCH AEROTWIN 600 mm + 450 mm (BOSCH, OE)	1,00				
A	BO 1987432097	Kabinový filtr BOSCH (BOSCH, OE)	1,00				
O	2K0867605D TZ6	vnitř.kryt zadního víka	1,00				
O#	7H0867299 82V	Upevňovací sada obložení zad.víka	14,00				
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,70				
A	EL 567.640	Výpustní šroub, olejová vana ELRING (ELRING, A)	1,00				
O#	DOT4-OEM-50114	brzdová kapalina	1,25				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
M2	30010759	Odvzdušnění spojovacího okruhu	0,20				
Č2	70921900	Výměna vnitř.kryt zadního víka	0,30				
M1	92272000	Výměna stíratka stěračů	0,20				
M2	23245550	Výměna Serv. prohlídka vzduchový filtr	0,20				
M2	85185550	Výměna Serv. prohlídka pylový filtr	0,20				
M2	01400050	Výměna Serv. prohlídka brzdy	0,30				
M2	01090000	Serv. prohlídka	1,10				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	2,50				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

|--|



Číslo kalkulace / Číslo schválení

