

Komisionální prohlídka

vícepráce nad rámec základního rozsahu N-REV, dle 13.1 obchodních podmínek

Zhotovitel:	CZ LOKO Services, a.s., Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová		
Objednatel:	Správa železnic, s.o., OŘ Praha		
Identifikační č. zakázky zhotovitele:		P24042-11	
Č. objednávky:		Číslo rámcové dohody:	645 500 002 / 2025
Předmět zakázky:	MVTV2-096 - vícepráce nad rámec ZR		

A) Seznam prací a materiálu uvedených v jednotkovém ceníku smlouvy 2025

č. pol. dle RD	Popis položky	cena/ks	počet	celkem
22	PR2 KBSE06			26 590,00 Kč
58	sítka k brzděčům			910,00 Kč
115	řemen klínový 13x1275			639,00 Kč
79	motorek ventilátoru			2 778,00 Kč
103	hadice radiasil 55-63			873,50 Kč
147	vložka hydraulická			203,00 Kč
98	měníč C-MEGA			3 784,00 Kč
50	kladička dveří			770,00 Kč
159	tlumič hydraulický H8Z 190.16.16 repas			8 432,00 Kč
213	vysílač teploty vody			3 435,00 Kč

B) Seznam prací a materiálu neuvedených v jednotkovém ceníku smlouvy 2025

č. pol.	Popis položky	cena/ks	počet	celkem
1	Náklady na práce nad rámec rozsahu N-REV dle RD: - oprava a kontrola zemního spojení - demontáž SM, kompletace, závaz nového SM (dodán zákazníkem) - výměna hadic chladiče hydraulického okruhu - výměna vodní pumpy - oprava a seřízení koncových spínačů signalizace posuvných dveří - výměna koncovky užitkové vody 1. st. - kontrola nefunkční kontrolky dobíjení baterie z vnějšího zdroje - montáž a připojení větráků na obou stanovištích - výměna hadic - olejová netěsnost pod chladičem hydrod. převodovky - oprava houkačky 1. st. - výměna ventilátorů topení pod věží - oprava pravých posuvných dveří - výměna tlumičů - oprava stěračů st. 1 - oprava zábradlí plošiny - oprava zrcátek 1. a 2. st. - výměna sítěk k brzděčům - výměna klínových řemenů - výměna motorků ventilátoru - výměna hydraulické vložky - výměna měničů - výměna kladiček - výměna křídlového čerpadla			204 130,00 Kč

2	Provedení renovace sendvičů: - provedení řezání sendvičů, sváření, broušení dílů a provedení vrchního nátěru		13 410,00 Kč
3	Oprava nárazníků nad rámec ZR: výměna 4 ks stupačky 200kN ,repase 4 ks koše nárazníku, repase 3 ks vedení nárazníku, výměna 1 ks pružin stupačky 200 kN		21 430,00 Kč
4	Pr2 kontrola ETCS		47 710,00 Kč
5	Seřízení stavěče otáček SM + zkušební jízda		17 280,00 Kč
6	Oprava kroužků a misek sendviče nad rámec ZR: vypálení 16 ks distančních kroužků, soustruh 16 ks misek sendvičů uložení skříně		22 320,00 Kč
7	VENTILÁTOR		6 918,00 Kč
8	HROMADNÉ ZÁSOBENÍ (těsnící a spojovací materiál)		3 864,00 Kč
9	HADICE 1SN DN8-600		496,00 Kč
10	HADICE 1SN DN20-500		1 188,00 Kč
11	ČERPADLO KŘÍDLOVÉ		5 968,00 Kč
12	ZÁVĚS DOLNÍ - defektoskopicky		7 810,00 Kč
13	BLOK PRYŽOVÝ		2 016,00 Kč
14	VLOŽKA PRYŽOVÁ		10 848,00 Kč
15	PRUŽINA PRYŽOVÁ		952,00 Kč
16	CYKLOVAČ stěračů		4 451,00 Kč

Celková cena:	419 205,50 Kč
----------------------	----------------------