

HZS Ústeckého kraje
HS Česká Lípa
Karla Poláčka 3152
470 01 Česká Lípa


CENOVÁ NABÍDKA CN 121-031025


Datum: 03.10.2025

Zákaznické číslo:

Kontaktní osoba:



Zasíláme Vám cenovou nabídku na provedení opravy AZ40 (M42I-AS), č. nastavby: 38652, VIN:
 HS Česká Lípa.

Poz.	Položka Popis	Množství	Cena za jednotku Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH
1	HZS Libereckého kraje, HS Č. Lípa AZ40 (M42L-AS) č. nastavby: 38652 VIN:  Závada: Poškozený unašeč pro samostatný výsuv 1. dílu žebříkové sady, vč. kulisy			
11	Oprava: - De-/montáž unašeče - De-/montáž kulisy na 3. dílu žebříkové sady - Seřízení (napnutí) lan a kabelů v žebříkové sadě - Výměna poškozených gumových obložení příček žebříkové sady, vč. upevňovacích lišt - Kontrola žebříkové na možná poškození	20,00 HOD.	5.023,00	100.460,00
12	503196917 UPEVNŮVACÍ LIŠTA	1 KS	348,00	348,00
13	580012571 SADA DÍLŮ PRO UNAŠEČ	1 KS	55.391,00	55.391,00
14	503192284 DESKA	1 KS	5.385,00	5.385,00

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o. - PROTIPOŽÁRNÍ TECHNIKA • CZ-33901 Klatovy

15	503333299 VODICÍ DÍL	1 KS	26.547,00	26.547,00
16	500247481 GUMOVÉ OBLOŽENÍ	4 KS	837,00	3.348,00
17	503196756 UPEVNŮVACÍ LIŠTA	9 KS	348,00	3.132,00
18	500247482 GUMOVÉ OBLOŽENÍ	5 KS	915,00	4.575,00
20	Nafta	80 L	43,75	3.500,00

CELKOVÁ CENA bez DPH	202.686,00
Kulance 30% na ND a práci (bez PHM) poskytnutá výrobcem	- 59.755,80
CELKOVÁ CENA PO ODEČTENÍ KULANCE bez DPH	142.930,20
DPH 21 %	30.015,34
CELKOVÁ CENA s DPH	172.945,54

V případě objednávky, budou náklady na opravu účtovány pouze na základě skutečných nákladů na práci a materiál. Náklady na práci a materiál budou účtovány podle cen práce a materiálu platných v den provedení opravy.

Pokud se rozhodnete naši nabídku přijmout, zašlete prosím písemnou objednávku s odkazem na naši cenovou nabídku.

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem

