

Příloha č. 3 k Rámcové dohodě 25105002501						
Věcná specifikace požadavku:						
oprava NÁSTAVBY MK IV na vozidle T815 8X8 MULTILIFT						
P.č.	Název a popis služby (MATERIÁL +PRÁCE)	Množství	MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	DPH	Cena za 1 MJ s DPH
Sestava středního rámu A4402200						
1.	Výměna spínacího senzoru (A4407053)	1	úkon	29 980,00 Kč	21%	36 275,80 Kč
2.	Výměna spínacího senzoru (A4407052)	1	úkon	29 980,00 Kč	21%	36 275,80 Kč
3.	Výměna sestavy zadní rozvodné skříňky (A4407080)	1	úkon	27 520,00 Kč	21%	33 299,20 Kč
4.	Výměna konektoru na příčnίκu (0503-128)	1	úkon	2 750,00 Kč	21%	3 327,50 Kč
5.	Výměna pouzdra (0403-024)	1	úkon	12 223,00 Kč	21%	14 789,83 Kč
6.	Výměna dorazu (1302-006)	1	úkon	1 871,00 Kč	21%	2 263,91 Kč
Sestava ramene háku A4403170						
7.	Výměna dorazu (1302-006)	1	úkon	1 871,00 Kč	21%	2 263,91 Kč
Sestava hlavního akčního členu A4406070						
8.	Přetěsnění hydraulického válce (A4406090)	1	úkon	24 044,00 Kč	21%	29 093,24 Kč
9.	Výměna hydraulického válce (A4406090)	1	úkon	256 114,00 Kč	21%	309 897,94 Kč
	Výměna hydraulického pístu hlavního členu					
10.	Výměna sestavy rozvaděče hlavního akčního členu (A4406170)	1	úkon	66 055,00 Kč	21%	79 926,55 Kč
11.	Výměna tlakového přepouštěcího ventilu 300 bar (0060080)	1	úkon	49 759,00 Kč	21%	60 208,39 Kč
12.	Výměna pádového ventilu (0060081)	1	úkon	7 038,00 Kč	21%	8 515,98 Kč
13.	Výměna přepouštěcího ventilu 220bar (0504-018)	1	úkon	53 579,00 Kč	21%	64 830,59 Kč
Sestava akčního členu ramene háku A4406060						
14.	Přetěsnění hydraulického válce (A4406080)	1	úkon	24 044,00 Kč	21%	29 093,24 Kč
15.	Výměna hydraulického válce (A4406080)	1	úkon	199 989,00 Kč	21%	241 986,69 Kč
	Výměna hydraulického pístu ramene háku					
16.	Výměna sestavy rozvaděče akčního členu ramene háku (A4406140)	1	úkon	53 029,00 Kč	21%	64 165,09 Kč
17.	Výměna zátěžového regulačního ventilu ramene háku (A4406094)	1	úkon	53 029,00 Kč	21%	64 165,09 Kč
Sestava hydraulické jednotky A6112080						
18.	Výměna koncové přípojky (0503-121)	1	úkon	3 901,00 Kč	21%	4 720,21 Kč
19.	Výměna rychlospojky (male) (0503-132)	1	úkon	6 980,00 Kč	21%	8 445,80 Kč
20.	Výměna koncové přípojky (0503-125)	1	úkon	2 410,00 Kč	21%	2 916,10 Kč
21.	Výměna rychlospojky (female) (0503-130)	1	úkon	5 978,00 Kč	21%	7 233,38 Kč

22.	Výměna olejoznaku (0506-017)	1	úkon	6 926,00 Kč	21%	8 380,46 Kč
23.	Výměna filtru plnicího hrdla (0506-010)	1	úkon	3 179,00 Kč	21%	3 846,59 Kč
24.	Výměna filtrační vložky (0506-019)	1	úkon	3 908,00 Kč	21%	4 728,68 Kč
25.	Výměna snímače stupně zanesení (0709-009)	1	úkon	37 381,00 Kč	21%	45 231,01 Kč
26.	Výměna sestavy plynové vzpěry (1301-004)	1	úkon	10 275,00 Kč	21%	12 432,75 Kč
27.	Výměna zátěžového regulačního ventilu (0060083)	1	úkon	55 782,00 Kč	21%	67 496,22 Kč
28.	Výměna regulačního ventilu středního rámu (0060089)	1	úkon	69 844,00 Kč	21%	84 511,24 Kč
29.	Výměna ventilu připojení náhradního zdroje (0060088)	1	úkon	22 703,00 Kč	21%	27 470,63 Kč
30.	Výměna řídicího ventilu ramene háku (0060089)	1	úkon	69 844,00 Kč	21%	84 511,24 Kč
31.	Výměna zátěžového ventilu (0060084)	1	úkon	62 135,00 Kč	21%	75 183,35 Kč
32.	Výměna odvodušnovacího ventilu (0060085)	1	úkon	35 698,00 Kč	21%	43 194,58 Kč
33.	Výměna pojistného ventilu (0060086)	1	úkon	19 895,00 Kč	21%	24 072,95 Kč
34.	Výměna obtokového solenoidového ventilu (0060087)	1	úkon	27 200,00 Kč	21%	32 912,00 Kč
35.	Výměna Filtrační vložky (0506-006)	1	úkon	4 090,00 Kč	21%	4 948,90 Kč
36.	Výměna sestavy tlakové hadice hlavního akčního členu - levá (A6106053)	1	úkon	4 290,00 Kč	21%	5 190,90 Kč
37.	Výměna sestavy tlakové hadice hlavního akčního členu -pravá (A6106051)	1	úkon	4 065,00 Kč	21%	4 918,65 Kč
38.	Výměna sestavy zpětné hadice hlavního akčního členu - levá (A6106054)	1	úkon	3 265,00 Kč	21%	3 950,65 Kč
39.	Výměna sestavy zpětné hadice hlavního akčního členu - pravá (A6106052)	1	úkon	3 265,00 Kč	21%	3 950,65 Kč
40.	Výměna sestavy tlakové hadice ramene háku (A6106056)	1	úkon	5 474,00 Kč	21%	6 623,54 Kč
41.	Výměna tlakové hadice ramene háku (A6106055)	1	úkon	3 998,00 Kč	21%	4 837,58 Kč
42.	Výměna hlavní zpětné hadice (A4406053)	1	úkon	3 998,00 Kč	21%	4 837,58 Kč
43.	Výměna hlavní tlakové trubky (A6106057)	1	úkon	8 600,00 Kč	21%	10 406,00 Kč
44.	Výměna kabelu termostatu (A4407057)	1	úkon	31 546,00 Kč	21%	38 170,66 Kč
45.	Výměna kabelu tlakového filtru (A4407055)	1	úkon	19 204,00 Kč	21%	23 236,84 Kč
46.	Výměna kabelu solenoidu B středního rámu (A4407065)	1	úkon	19 204,00 Kč	21%	23 236,84 Kč
47.	Výměna kabelu solenoidu pro připojení náhradního zdroje (A4407058)	1	úkon	19 204,00 Kč	21%	23 236,84 Kč
48.	Výměna kabelu solenoidu A ramene háku (A4407062)	1	úkon	19 204,00 Kč	21%	23 236,84 Kč
49.	Výměna kabelu solenoidu B ramene háku (A4407063)	1	úkon	19 204,00 Kč	21%	23 236,84 Kč
50.	Výměna kabelu solenoidu A středního rámu (A4407064)	1	úkon	19 204,00 Kč	21%	23 236,84 Kč
51.	Výměna kabelu obtokového ventilu (A4407059)	1	úkon	19 204,00 Kč	21%	23 236,84 Kč
52.	Výměna kabelu spínacího senzoru (A6107061)	1	úkon	19 968,00 Kč	21%	24 161,28 Kč
53.	Výměna kabelu zpětného filtru (A4407061)	1	úkon	7 624,00 Kč	21%	9 225,04 Kč
54.	Výměna zařízení pro zvukovou signalizaci (0706-034)	1	úkon	14 666,00 Kč	21%	17 745,86 Kč

Instalační výbava						
55.	Oprava ovládacího boxu včetně - výměny všech diod - výměny základové desky - pájení nových komponentů	1	úkon	36 642,00 Kč	21%	44 336,82 Kč
56.	Výměna ovládacího pultu (A6007060)	1	úkon	248 917,00 Kč	21%	301 189,57 Kč
57.	Výměna ovládací jednotky (A4407090)	1	úkon	172 179,00 Kč	21%	208 336,59 Kč
58.	Výměna sestavy joysticku (A4407066)	1	úkon	28 127,00 Kč	21%	34 033,67 Kč
59.	Výměna sestavy bajonetového konektoru (A6007052)	1	úkon	38 862,00 Kč	21%	47 023,02 Kč
60.	Výměna hlavní elektrický kabel (A6007051)	1	úkon	99 555,00 Kč	21%	120 461,55 Kč
Válečková dráha						
61.	Výměna pouzdra Glycodar A (0403-013)	1	úkon	12 904,00 Kč	21%	15 613,84 Kč
62.	Výměna gumového dorazu (1302-009)	1	úkon	2 521,00 Kč	21%	3 050,41 Kč
Čerpadla						
63.	Výměna hydraulického čerpadla s celohliníkovým pláštěm	1	úkon	42 800,00 Kč	21%	51 788,00 Kč
Revize dle ČSN 27 0142						
64.	Provedení revize	1	úkon	2 913,00 Kč	21%	3 524,73 Kč
65.	Provedení revizní zkoušky po opravě se zátěží: - dle bodu 4.3 písm. c) - dle bodu 4.5 písm. c) - dle bodu 7.1	1	úkon	3 373,00 Kč	21%	4 081,33 Kč
H-Rám						
66.	Výměna střední příčky H-Rámu včetně laku (barva khaki 6104)	1	úkon	24 070,00 Kč	21%	29 124,70 Kč

Celková cena za opravy (náhradní díly včetně práce)	Cena bez DPH		DPH
	2 299 054,00 Kč	482 801,34 Kč	2 781 855,34 Kč

Doplňkové informace						
P.č.	Název a popis služby	Množství	MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	DPH	Cena za 1 MJ s DPH
1.	Provedení defektace	1	úkon	3 800,00 Kč	21%	4 598,00 Kč
2.	Elektro práce	1	hodina	1 250,00 Kč	21%	1 512,50 Kč
3.	Mechanická práce	1	hodina	1 150,00 Kč	21%	1 391,50 Kč