

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno


CENOVÁ NABÍDKA CN 114-050925


Datum: 05.09.2025


Zákaznické číslo:

Kontaktní osoba:



Zasíláme Vám cenovou nabídku na provedení předepsaných servisních kontrol a 5. letých servisů vozidel:

- **AZ37 (DLK37CC), č. návstavy:**  **S Stará Boleslav**
- **AZ40 (M42L-AS), č. návstavy:** **Benešov**
- **AZ30 (M32L-AS), č. návstavy:** **HS Dobříš**
- **AZ40 (M42L-AS), č. návstavy:** **S Kolín**
- **AZ40 (M42L-AS), č. návstavy:** **S Mladá Boleslav**
- **AZ30 (M32L-AS), č. návstavy:** **HS Beroun**
- **AZ40 (M42L-AS), č. návstavy:** **S Kladno**
- **AZ40 (M42L-AS), č. návstavy:** **S Příbram**

Poz.	Položka Popis	Množství	Cena za jednotku Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH
1	HS Stará Boleslav AZ37 (DLK37CC) č. návstavy: 			
11	Předepsaná servisní kontrola dle pokynů výrobce pro vozidla technologie CC	1,00	57.851,00	57.851,00
12	Předepsaný 5. letý servis dle pokynů výrobce nad rámec pravidelné servisní kontroly: Kompletní výměna hydraulického a převodového oleje návstavy vč. filtrů a těsnění. Výměna ocelových lan aretace pérování zadní nápravy	1,00	129.500,00	129.500,00
2	HS Benešov AZ40 (M42L-AS)			





č. nstavby: 

VIN: 

21	Předepsaná servisní kontrola dle pokynů výrobce pro vozidla technologie CS vyrobená do 31.12.2016	1,00	57.851,00	57.851,00
----	---	------	-----------	-----------

3 HS Dobříš
AZ30 (M32L-AS)

č. nstavby: 

VIN: 

31	Předepsaná servisní kontrola pro vozidla pro vozidla technologie CS vyrobená od 1.1.2017	1,00	57.851,00	57.851,00
----	--	------	-----------	-----------

4 HS Kolín
AZ40 (M42L-AS)

č. nstavby: 

VIN: 

41	Předepsaná servisní kontrola pro vozidla pro vozidla technologie CS vyrobená od 1.1.2017	1,00	57.851,00	57.851,00
----	--	------	-----------	-----------

5 HS Mladá Boleslav
AZ40 (M42L-AS)

č. nstavby: 

VIN: 

51	Předepsaná servisní kontrola pro vozidla pro vozidla technologie CS vyrobená od 1.1.2017	1,00	57.851,00	57.851,00
----	--	------	-----------	-----------

6 HS Beroun
AZ30 (M32L-AS)

č. nstavby: 

VIN: 



61	Předepsaná servisní kontrola pro vozidla pro vozidla technologie CS vyrobená od 1.1.2017	1,00	57.851,00	57.851,00
----	--	------	-----------	-----------

7 HS Kladno
AZ40 (M42L-AS)
č. návody: 
VIN: 

71	Předepsaná servisní kontrola pro vozidla pro vozidla technologie CS vyrobená od 1.1.2017	1,00	57.851,00	57.851,00
----	--	------	-----------	-----------

8 HS Příbram
AZ40 (M42L-AS)
č. návody: 
VIN: 

81	Předepsaná servisní kontrola pro vozidla pro vozidla technologie CS vyrobená od 1.1.2017	1,00	57.851,00	57.851,00
----	--	------	-----------	-----------

CELKOVÁ CENA bez DPH	592.308,00
DPH 21 %	124.384,68
CELKOVÁ CENA S DPH	716.692,68

Tato cenová nabídka zahrnuje příjezdové náklady servisního technika, nezahrnuje však žádné jiné práce než ty, které jsou uvedeny výše.

V případě objednávky, budou náklady na opravu účtovány pouze na základě skutečných nákladů na práci a materiál. Náklady na práci a materiál budou účtovány podle cen práce a materiálu platných v den provedení opravy.

Pokud se rozhodnete naši nabídku přijmout, zašlete prosím písemnou objednávku s odkazem na naši cenovou nabídku.

S přátelským pozdravem



FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.


FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.
IČ: 2638  79
Tel.: 