

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

[redacted]

96677

tel.: [redacted] mobil: [redacted]

e-mail: [redacted]

vyřizuje:

[redacted]

HAS car, s.r.o., Poděbradova 844/31, 702 00 Ostrava 2

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ: [redacted]

práce na vozidle dle uvedeného rozpočtu

Kontaktní osoba RS Ostrava – [redacted] tel.: [redacted]

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ŘÍJEN 2025 / 42. TÝDEN**CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena 5 200,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne **16. 10. 2025**

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů na opravu

Výpočet

Číslo případu
Datum vytvoření 10.10.2025 12:15:36
Datum kalk./změny 15.10.2025 10:58:11
Datum ceníku ND 01.10.2025
Podmínky Český rozhlas - OS-96677

Číslo schválení
Stav případu Objednáno
Systém lakování Bez lakování

Zákazník

Společnost LKQ CZ s.r.o.
Adresa Kolbenova 1021/9
19000 Praha 9 - Vysočany
IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič
Majitel Český rozhlas
Vinohradská 1409/12
12000 Praha 2

Vozidlo

RZ
Značka a model SKODA OCTAVIA (5/NE) SD/COMBI(13-17)
Kód modelu
Datum registrace
Stav km 148 732 km

VIN
Kód barvy výrobce
Začátek opravy 15.10.2025
Konec opravy 16.10.2025

Výbava

VIN Query
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY TEMPOMAT
KAROSERIE KOMBI
DODATKOVÁ VÝBAVA TYPOVÉ OZNAČENÍ
DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)
VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÁ DENNÍ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA DEŠŤOVÝ SENZOR
VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
INTERIÉR SCHRÁNKA KUFRU
INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA Z
INTERIÉR ELEKTRONICKÝ IMOBILIZÉR
INTERIÉR OTVÍRÁNÍ NÁKLAD. PROSTORU, OPĚRADLO Z
INTERIÉR AIRBAG KOLENOVÝ
INTERIÉR PŘ VYHŘÍV.
INTERIÉR SYSTÉM ISOFIX
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
INTERIÉR KLIMATIZACE
INTERIÉR AUTORÁDIO/CD
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY KŮŽE
INTERIÉR CENTRÁL.ZAMYKÁNÍ S RÁDIOVOU FREKVENCÍ
INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ/Z
INTERIÉR KOŽENÝ VOLANT
INTERIÉR SADA "NEKUŘÁK"
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR NORMA EUS

PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ
DODATKOVÁ VÝBAVA BAREVNÉ ČALOUNĚNÍ
DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 5
DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 05
VNĚJŠÍ VÝBAVA SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ LEDNA LED
VNĚJŠÍ VÝBAVA XENONOVÉ SMĚROVÉ SVĚTLOMETY
VNĚJŠÍ VÝBAVA OSTŘIKOVAČ SVĚTLOMETŮ
VNĚJŠÍ VÝBAVA S KRYTEM V BARVĚ (OPATŘENO ZÁKLAD.)
VNĚJŠÍ VÝBAVA TÓNOVANÁ SKLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA STŘEŠNÍ ANTÉNA
VNĚJŠÍ VÝBAVA VNĚJŠÍ ELEKTR. VYHŘÍVANÉ/SKLOPNÉ
INTERIÉR ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU
INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z
INTERIÉR PÁSY PŘ. S ELEKTR. NASTAVENÍM
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ
INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO AUTOMAT. ZACLOMITELNÉ
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ OPĚRADLO
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY
INTERIÉR FREON R134A
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S POČÍTADLEM KM
INTERIÉR VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO DVEŘE PŘEDNÍ
INTERIÉR ELEKTRICKÉ OTVÍRÁNÍ VÍKA MOTORU/ZADNÍHO VÍKA
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
MOTOR 1598CC 77KW (105)
MOTOR SYSTÉM STOP & START

Číslo kalkulace / Číslo schválení XXXXXXXXXX /

MOTOR ALTERNÁTOR 140 A
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL
PODVOZEK KONTROLA STABILITY

MOTOR BATERIE 68 AH
PODVOZEK ALU 6.5JX16" MINORIS
PODVOZEK POSILOVAČ ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM
PODVOZEK 205/55 R 16.. V

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A	OPT FOF40168	Olejeový filtr Optimal (OPTIMAL, A)	1,00				
A#	FI K1311A	Kabinový filtr s aktivním uhlím FILTRON (FILTRON, A)	1,00				
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,60				
A	ET BS0047	Závitová zátka, olejová vana ET ENGINETEAM (ET ENGINETEAM, A)	1,00				
O#	DOT4-OEM-50114	brzdová kapalina	1,15				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
M2	30010750	Odvzdušnění spojovacího okruhu	0,20				
M2	44950300	Kontrola geometrie přední a zadní nápravy	0,90				
M2	85185550	Výměna pylový filtr	0,20				
M2	01400050	Výměna brzdová kapalina	0,30				
M2	01090000	Servisní prohlídka 150 000 km	0,90				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	2,50				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		5083,39
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		5083,39
DPH	21%	1067,51
Cena s DPH		6150,90
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		6150,90