

OBJEDNÁVKA – výzva k plnění č.2		číslo:
k rámcové smlouvě č. 228-1/38/29/2016		209-1/38/29/18/2017
<p>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Zaměstnanec pověřený jednáním náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov podplukovník Ing. Vít Watroba, Ph.D. 783 13 Štěpánov u Olomouce [redacted] ID datové schránky: hjyaavk</p>	<p>Poskytovatel: Car and truck s.r.o Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava IČ: 27761827 DIČ: CZ27761827 Jehož jménem jedná osoba zmocněná plnou mocí Josef Kminek provozovna: Hlavní 2c/1342, Opava 6 [redacted] ID datové schránky: tv8uynz</p>	
<p>Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu: Vojenské zařízení 5512, Nádražní ul., 783 13 Štěpánov u Olomouce. Na faktuře uveďte jako odběratele. Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 5512 Štěpánov. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na den uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v této objednávce, poskytovatel zaplatí smluvní pokutu ve výši [redacted] Kč z celkové ceny stanovené v této objednávce za každý započatý den prodlení, a to až do splnění závazku. Veškeré podmínky plnění této objednávky (smluvního vztahu) a stanovení ceny dílčího plnění se řídí rámcovou smlouvou č. 228-1/38/29/2016, uzavřenou mezi objednatel a poskytovatelem a uloženou v elektronickém tržišti - Tendermarket pod ID T004/16V/00029020.</p>		
Označení a specifikace požadované služby nebo výkonu	Termín plnění	
<p>Požadujeme provedení opravy vozidel UAZ 469 VPZ 348-89-51, 323-32-74, 357-47-31 a 393-06-23 dle provedené defektace a cenového návrhu viz. příloha č. 1. Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí 160 002,71 Kč.</p>	<p>do 18.9.2017 po podpisu předávajícího protokolu a zveřejnění v RS</p>	
<p>Pro předání techniky k provedení služby a následně k převzetí služby je pověřen [redacted]</p>		
<p>Místo plnění: provozovna poskytovatele. Tato objednávka (smluvní vztah) bude podepsána elektronickými podpisy smluvních stran a uložena v elektronickém tržišti - Tendermarket T004/17V/00027807.</p>		
<p>Objednatel: <p style="text-align: center;"><u>podplukovník Ing. Vít Watroba, Ph.D.</u> <i>elektronický podpis</i></p> <p>Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]</p> </p>	<p>Poskytovatel: <p style="text-align: center;"><u>Josef Kminek</u> <i>elektronický podpis</i></p> <p>Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]</p> </p>	

rozpís práce a materiálu:
UAZ 393 0623

lemy zrcátek, přetočit brzdové bubny, výměna obložení, přední brzdové válečky, kohout k olejovému chladiči, hadička ke spojkovému válci, motor nemaže, kontrolka ruční brzdy,

práce:
výměna zpětných zrcátek, výměna brzdových bubnů, výměna oleje olejového filtru, filtrů, výměna brzdové kapaliny, výměna zapalovacích svíček, seřízení volnoběhu, seřízení výměna brzd, brzdových válečků na přední nápravě, výměna benzínových hadiček, výměna krycích manžet na řadicích pákách, výměna stíracích lišt, výměna motoru

test práce:	150 x300			
				navýšení práce motor, který přijel
				tilů atd... Potřebné úpravy
materiál:				
olejový filtr				
vzduchový filtr				
palivový filtr				
svíčky 4ks		1ks 60Kč		
brzdový buben zadní		1ks 990Kč		
zpětné zrcátko				
zpětné zrcátko				
brzdový buben přední				
brzdový buben přední				
brzdový váleček		1ks 310Kč		
brzdový váleček		1ks 310Kč		
hadičky				
manžeta				
manžeta				
manžeta				
olejový kohout s hadicí				
spojková hadice				
stírací lišty				
čidlo				
motor	cca			
režijní materiál				

Celkem bez DPH

sleva 5%

Celkem bez DPH

DPH

CELKEM

seznam dle osupisu vojáků

Car and Truck s.r.l.
www.carandtruck.cz
Mojštinská 2146/48
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 252 62 578

rozpis práce a materiálu:
UAZ 357 47 31

nesvítlí kontrolka ruční brzdy, lemy zpětných zrcátek popraskané,
př. Diferenciál gufero ke kardanu, přetěsnění víka převodovky,
únik oleje k olejovému chladiči hadice, dotažení klínových řemenů,

práce:

oprava elektroinstalace k ruční brzdě, výměna zpětných zrcátek
popraskané, přetěsnění př. Diferenciálu, přetěsnění víka převodovky,
oprava úniku oleje z olejového chladiče, výměna brzdové kapaliny,
provedení pravidelné údržby, výměna zapalovacích svíček, výměna
chladičí kapaliny, seřízení motoru, výměna zapalovacích svíček,
seřízení brzd, provedení zkoušky na brzdových válcích,
výměna zpuchřelých benzínových hadiček, výměna krycích manžet na
řadicích pákách, výměna stíracích lišt

50 x 300Kč

test

materiál:

čidlo brzd

zpětné zrcátko

zpětné zrcátko

gufero

olej do diferenciálu

olejový filtr

vzduchový filtr

palivový filtr

hadice benzínové

4x zapalovací svíčky 1ks 60Kč

4x odvzdušňovací šroub 4x 102Kč

těsnění

řemen klínový

řemen klínový

manžeta

manžeta

manžeta

hadice olejové

stírací lišty

filtr jemný

režijní materiál

Celkem bez DPH

sleva -5%


Celkem bez DPH

DPH

CELKEM

některé díly neodpovídají kvalitně
dílům z výroby jsou nutné úpravy

soupis dílů dle army

 Car and Truck s.r.o.
www.carandtruck.cz
Mostárenská 1170/48
201 00 Gžetov Vltkovičky
227761417

rozpis práce a materiálu:
UAZ 3488951

popraskané kryty bočních blinkrů, gumové lemy
zp. Zrcátek (venkovní) gufero kardanu na př.
diferenciál, přetěsnění víka převodovky,

práce:

výměna krytů bočních blinkrů, výměna
zpětných zrcátek, výměna gufera diferenciálu,
doplnění oleje do diferenciálu, přetěsnění
víka převodovky, provedení servisu vozidla,
kontrola a vyčištění brzd, seřízení, výměna
filtrů, výměna chladící kapaliny, výměna zapalovacích
svíček, seřízení motoru, oprava karburátoru,
provedení testu brzd na brzdových válcích, výměna benzínových
hadiček, výměna stíracích lišt, neukazuje nádrž oprava palivoměru

práce: 54 x 300Kč

test

materiál:

2x kryty bočních blinkrů 1 ks 140Kč
olej do diferenciálu

2x zrcátka zpětná 1 ks 850Kč

gufero kardanu

palivové hadice

olejový filtr

vzduchový filtr

palivový filtr

4x zapalovací svíčky 1ks 60Kč

těsnění na karburátor

manžeta na řadící páky

manžeta na řadící páky

měřák paliva

4x odvzdušňovací šroub 1x 102Kč

filtr jemný

těsnění

režijní materiál

stírací lišty

Celkem bez DPH

sleva -5%

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH



www.darandtruck.cz
Mostárenská 1140/48
703/00 Ostrava-Vitkovice

rozpis práce a materiálu:

UAZ 3233274

zjištěné závady nad požadavky:

přetěsnění vík převodovky, pryžové uložení zadních tlumičů,
tlumiče, zadní brzdové válečky 4ks, přetočit brzdové bubny nebo
vyměnit, brzdové obložení dostatečně nepravidelně
opotřebované, neukazuje a teče levá nádrž -nutná demontáž
již nepůjde zpět, benzínové hadice se šroubením na palivový filtr
ovládání klaksonu střed volantu prázdné,

práce:

přetěsnění vík převodovky, výměna pryžového uložení zadních tlumičů,
výměna zadních tlumičů, výměna zadních brzdových válečků,
přetočit brzdové bubny, výměna bubnů na obou nápravách,
výměna brzdové kapaliny, výměna brzdového obložení na všech
nápravách, seřízení brzd, výměna palivové nádrže, přetěsnění,
výměna plováků v nádržích oprava elektroinstalce, výměna benzínových hadic
výměna palivového filtru, olejového a vzduchového filtru, montáž zařízení
pro troubení, provedení TU dle požadavků, výměna chladící kapaliny,
provedení zkoušky brzd v akreditované laboratoři, ,
seřízení motoru, výměna manžet kolem řadících pák
výměna stíračích lišt, oprava odvzdušňovacích šroubů

práce: 65 hod x 300Kč

test brzd

materiál:

olejový filtr

vzduchový filtr

palivový filtr

palivové hadice

manžety na řadící páky,

stíračí lišty

palivoměr

nádrž

manžeta

hadice přívodní

těsnění

těsnění

4x brzdové válečky

1 ks 310Kč

2x brzdový buben zadní

1x 990Kč

4x zapalovací svíčka

1ks 60Kč

2x tlumič pérování

1 ks 1100Kč

čelisti 4x pár

1 pár 260Kč

2x brzdový buben přední

1x 1990Kč

brzdové trubky


Car and Truck s.r.o.
www.carandtruck.cz
Mostěnská 1140/48
703 00 Ostrava-Vřovice
IČ: 27761827, DIČ: CZ27761827

4x od vzdušnic
Novací šroub
manžety do tlumiče
vločka hrubého čističe
vločka sacího koše
jemný filtr
manžeta
manžeta
manžeta
kohout paliva
režijní materiál

1x 102Kč

Celkem bez DPH

sleva: -5%

Celkem bez DPH

DPH 21 %

Celkem s DPH



Car and Truck s.r.o.
www.carandtruck.cz
Mostěrenská 1140/48
703 00 Olomouc - Vítkovice
7761827

Příloha 2 k ev.č.
Výtisk jediný
Počet listů: 1


Zjišťování ceny obvyklé dle přílohy 5 NVMO č.118/2014
u ND pro opravu

vozidla UAZ 469 BI, 323-32-74

Poř. č.	Položka název	Množství	Cena za položku v Kč bez DPH			Poznámka
			Car and Truck Ostrava	Mercury-B s.r.o. Předín	Auto UAZ-CDS.s.r.o. Český Dub	
1.	Palivoměr UB-126	1 ks				
2.	Tlumič pérování teleskop	2 ks				
3.	Hadice palivová přívodní	1 ks				
4.	Těsnění chladiče	1 ks				
5.	Vložka sacího koše	1 ks				
6.	Šroub odvodušňovací	4 ks				
7.	Manžeta do tlumiče	2 ks				
8.	Kohout paliva	1 ks				
9.	Těsnění palivové nádrže	1 ks				
	Celkem					

Zjišťování ceny v místě a čase obvyklé bylo provedeno dne 22.8.2017 v souladu s přílohou 5 NVMO 118/2014, čl.3, odst.4 **metodou analýzy trhu** ND uvedeného v materiálové specifikaci dodané opravcem techniky UAZ 469 BI Car end Car s.r.o. Ostrava s cenami na dostupných internetových stránkách. Na základě porovnání nabídky cen ND z výše uvedených zdrojů konstatuji, že ceny uvedené opravcem Car and Truck s. r. o. Ostrava v nabídce materiálové soupisky k provedení opravy vozidla UAZ 469 BI VPZ 323-32-74, **jsou v místě a čase obvyklé.**


V Kostelci nad Labem dne 23. srpna 2017



Příloha 2 k ev.č.
Výtisk jediný
Počet listů: 1


Zjišťování ceny obvyklé dle přílohy 5 NVMO č.118/2014
u ND pro opravu

vozidla UAZ 469 BI, 348-89-51

Poř. č.	Položka název	Množství	Cena za položku v Kč bez DPH			
			Car and Truck Ostrava	Mercury-B s.r.o. Předín	Auto UAZ-CDS.s.r.o. Český Dub	Poznámka
1.	Šroub odvzdušňovací	4 ks				
2.	Gufero kardanu	1 ks				
3.	Sklo boční směrového světla	2 ks				
4.	Měřák paliva	1 ks				
5.	Těsnění víka převodovky	1 ks				
6.	Zrcátko zpětné vnější levé	1 ks				
	Celkem					

Zjišťování ceny v místě a čase obvyklé bylo provedeno dne 22.8.2017 v souladu s přílohou 5 NVMO 118/2014, čl.3, odst.4 **metodou analýzy trhu** ND uvedeného v materiálové specifikaci dodané opravcem techniky UAZ 469 BI Car end Car s.r.o. Ostrava s cenami na dostupných internetových stránkách. Na základě porovnání nabídky cen ND z výše uvedených zdrojů konstatují, že ceny uvedené opravcem Car and Truck s. r. o. Ostrava v nabídce materiálové soupisky k provedení opravy vozidla UAZ 469 BI VPZ 348-89-51, **jsou v místě a čase obvyklé.**


V Kostelci nad Labem dne 23. srpna 2017



Příloha 2 k ev.č.
Výtisk jediný
Počet listů: 1


Zjišťování ceny obvyklé dle přílohy 5 NVMO č.118/2014
u ND pro opravu

vozidla UAZ 469 BI, 357-47-31

Poř. č.	Položka název	Množství	Cena za položku v Kč bez DPH			Poznámka
			Car and Truck Ostrava	Mercury-B s.r.o. Předín	Auto UAZ-CDS.s.r.o. Český Dub	
1.	Zrcátko zpětné vnější levé	1 ks				
2.	Šroub odvzdušňovací	4 ks				
3.	Gufero kardanu	1 ks				
4.	Souprava benzínových hadic	1 spr				
5.	Čidlo brzd	1 ks				
6.	Souprava hadic olejových	1 spr				
7.	Těsnění k olejovému chladiči	1 ks				
	Celkem					

Zjišťování ceny v místě a čase obvyklé bylo provedeno dne 22.8.2017 v souladu s přílohou 5 NVMO 118/2014, čl.3, odst.4 **metodou analýzy trhu** ND uvedeného v materiálové specifikaci dodané opravcem techniky UAZ 469 BI Car end Car s.r.o. Ostrava s cenami na dostupných internetových stránkách. Na základě porovnání nabídky cen ND z výše uvedených zdrojů konstatují, že ceny uvedené opravcem Car and Truck s. r. o. Ostrava v nabídce materiálové soupisky k provedení opravy vozidla UAZ 469 BI VPZ 357-47-31, jsou v místě a čase obvyklé.

V Kostelci nad Labem dne 23. srpna 2017



Příloha 2 k ev.č.
Výtisk jediný
Počet listů: 1

Zjišťování ceny obvyklé dle přílohy 5 NVMO č.118/2014
u ND pro opravu

vozidla UAZ 469 BI, 393-06-23

Poř. č.	Položka název	Množství	Cena za položku v Kč bez DPH			Poznámka
			Car and Truck Ostrava	Mercury-B s.r.o. Předín	Auto UAZ-CDS.s.r.o. Český Dub	
1.	Zrcátko zpětné vnější levé	1 ks				
2.	Hadice ke spojkovému válci	1 ks				
3.	Spínač brzd	1 ks				
4.	Souprava benzínových hadic	1 ks				
	Celkem					

Zjišťování ceny v místě a čase obvyklé bylo provedeno dne 22.8.2017 v souladu s přílohou 5 NVMO 118/2014, čl.3, odst.4 **metodou analýzy trhu** ND uvedeného v materiálové specifikaci dodané opravcem techniky UAZ 469 BI Car end Car s.r.o. Ostrava s cenami na dostupných internetových stránkách. Na základě porovnání nabídky cen ND z výše uvedených zdrojů konstatuji, že ceny uvedené opravcem Car and Truck s. r. o. Ostrava v nabídce materiálové soupisky k provedení opravy vozidla UAZ 469 BI VPZ 393-06-23, **jsou v místě a čase obvyklé.**

V Kostelci nad Labem dne 23. srpna 2017

Signature Not Verified

Digitally signed by Kminek
Date: 2017.09.25
10:09:01 CEST
Reason: tendermarket.czivatef=ca
randtruck

Signature Not Verified

Digitally signed by Ing.
Vít Watroba, Ph.D.
Date: 2017.09.25
13:13:40 CEST
Reason: tendermarket.czivatef=55
1210.1.2.watroba