



MEPOP00R8M0B

Č.j. MPPH 113359/2017

OBJEDNÁVKA č. OBJ/171504

Datum: 31.08.2017

Dodavatel:

KOMO-COM, s. r. o.

Bavorská 856/14

Praha 13-Stodůlky

155 00 Praha 515

mail: j.prikryl@komocom.cz

tel: 224 456 617

IČ: 26007282

Odběratel: (fakturační adresa)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Městská policie hl. m. Prahy

Korunní 98

101 00 Praha 10

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Číslo účtu: 620023-5157998/6000

PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

Dodejte na adresu: Městská policie hl. m. Prahy, ÚIKT, Korunní 98, Praha 10

Kontaktní osoba:

Tel:

Objednáváme u Vás:

Na základě uzavřené RS č. 822/15 (SML/2016/02889)

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Opravy ručních RDST za období 21.7. - 20.8.2017 (viz příloha)	1.00	komplet	85 489,80	85 489,80

Celková cena bez DPH: 85 489,80 Kč

Celková cena vč. DPH: 103 442,66 Kč

Mgr. Vendula Kozíšková
náměstkyně ředitele pro ekonomiku MP HMPHLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Korunní 98, 101 00 Praha 10

Platba: fakturou se splatností 21 dní

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH

„V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění
v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv),
bude tato objednávka zveřejněna objednatelem“

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.:

N. s.:

MPPH-S 109608/2017

rozkont

Akceptace objednávky

dne:

5.9.2017

razítko a podpis:

KOMO-COM, s.r.o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 26007282
DIČ: CZ26007282

Příloha k obj.č. 141504

Přehled předstných RDST - opravy realizované za období 21.7.-20.8.2017

Popis	EX_Popis	Č.objednávky	PCN Zkratka J	Ser. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Typ
oprava B7/1753	BŘÍZA 117	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THW1820	4 325,45 Kč	5 221,69 Kč	P
oprava B7/1922	BŘÍZA 110	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THW2108	1 691,65 Kč	2 046,90 Kč	P
oprava B7/1920	BŘÍZA 115	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T26AN	890THW2160	2 016,25 Kč	2 439,66 Kč	P
oprava B7/1424	BŘÍZA 116	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THW1724	2 508,05 Kč	3 034,74 Kč	P
oprava B7/1921	BŘÍZA 118	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T26AN	890THW1813	1 948,65 Kč	2 357,87 Kč	P
oprava B7/1923	BŘÍZA 123	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THW1829	2 038,25 Kč	2 466,28 Kč	P
oprava B7/1772	BŘÍZA 125	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THW1721	2 249,85 Kč	2 722,32 Kč	P
					105,2	20 289,46 Kč	
oprava B7/1564	CEDR 103	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THW2434	3 803,75 Kč	4 602,54 Kč	P
oprava B7/1562	CEDR 109	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THW2347	2 667,25 Kč	3 227,37 Kč	P
oprava B7/1563	CEDR 123	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THW2438	2 895,25 Kč	3 503,25 Kč	P
oprava B7/1567	CEDR 21	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THW2437	3 286,85 Kč	3 977,09 Kč	P
oprava B7/1565	CEDR 32	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THW2323	3 620,05 Kč	4 380,26 Kč	P
oprava B7/1566	CEDR 33	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THW2319	3 969,65 Kč	4 803,28 Kč	P
					105,3	24 493,79 Kč	
oprava B7/1855	FLORA 40	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T26AN	890THW1817	1 691,65 Kč	2 046,90 Kč	P
oprava B7/1854	FLORA 45	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T26AN	890THW1816	1 738,25 Kč	2 103,28 Kč	P
					105,6	4 150,18 Kč	
oprava B7/1773	GALE 116	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TJG8061	2 316,25 Kč	2 807,66 Kč	P
oprava B7/1569	GALE 206	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T26AN	890TLUP000	0,00 Kč	0,00 Kč	Ne
					105,7	2 302,66 Kč	
oprava B7/1277	HABN 102	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T26AN	890TMY0450	3 114,05 Kč	3 768,00 Kč	P
oprava B7/1852	HABR 105	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T26AN	890TMY0453	1 573,65 Kč	1 904,12 Kč	P
oprava B7/1854	HABR 43	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T26AN	890TMY0417	1 525,25 Kč	1 845,55 Kč	P
oprava B7/1853	HABR 66	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T26AN	890TMY0446	1 782,25 Kč	2 156,52 Kč	P
					105,8	9 674,19 Kč	
oprava B7/1851	IASMIN 29	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TJE7408	2 827,65 Kč	3 421,46 Kč	P
					105,10	3 421,46 Kč	
oprava B7/1925	KALIA 11	sml.č. 822/15 R/17	MOH63PCN6T25BN	893TTX1195	0,00 Kč	0,00 Kč	Z
					105,11	0,00 Kč	
oprava B7/1571	METRO 202	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TKU6863	3 446,85 Kč	4 170,69 Kč	P
					109,8	4 170,69 Kč	
oprava B7_07247		sml.č. 822/15 R/17	Síťový zdroj RADMAX2	090679	4 421,00 Kč	5 349,41 Kč	P
oprava B7_07248		sml.č. 822/15 R/17	Síťový zdroj RADMAX2	000459	4 421,00 Kč	5 349,41 Kč	P
oprava B7_07249		sml.č. 822/15 R/17	Síťový zdroj RADMAX2	030677	1 185,00 Kč	1 433,85 Kč	P
oprava B7_07250		sml.č. 822/15 R/17	Síťový zdroj RADMAX2	030678	1 185,00 Kč	1 433,85 Kč	P
oprava B7_07251		sml.č. 822/15 R/17	Síťový zdroj RADMAX2	000467	4 421,00 Kč	5 349,41 Kč	P
oprava B7_07252		sml.č. 822/15 R/17	Síťový zdroj RADMAX2	010477	3 830,00 Kč	4 614,30 Kč	P
					108,3	23 550,23 Kč	
		sml.č. 822/15 R/17	Montáž zákl. RDST		9 000,00 Kč	10 890,00 Kč	P
					103,1	10 890,00 Kč	
CELKEM					85 489,80 Kč	103 442,66 Kč	