

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
251 / 04Číslo ZBV:
14

Objednatel 1:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Objednatel 2:

Město Sedlčany

Náměstí T.G. Masaryka 32, 264 80, Sedlčany

IČ: 00243272

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 53003 Pardubice

IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 14 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.3	0,00	179 861,88	179 861,88

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14	0,00	179 861,88	179 861,88

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název stavby dle SoD III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 251 / 04	Číslo ZBV / Skupina změny: 14.3
---	---	--

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0628/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.06.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smichov

Objednatel 2: Město Sedlčany se sídlem Náměstí T.G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice

Přílohy změnového listu:			Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách	3	počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů	24	počet listů	

Iniciátor zmeny: Zhotoviteľ

Předmět Změny: Kaverny schodiště a vodovod

Popis a zdůvodnění Změny:

Během realizace Díla Zhotovitel zjistil výskyt dvou kaveren ve struktuře SO 251. První kaverna se nachází v místě původního schodiště v rímse SO 251 část. Kavernu 1 Zhotovitel objevil po odbourání původního schodiště (viz. příloha ř. 15 Fotodokumentace)

Druhá kaverna se nachází v římsě SO 251 část 2. Kaverna 2 byla objevena v místě historické vodovodní inženýrské sítě, která nebyla zakreslena v projektové dokumentaci. (viz. příloha ř. 13 - Fotodokumentace)

Aby Zhotovitel mohl pokračovat v realizaci Díla, bylo nutné zajistit stabilní podloží, kde se Kaverny nacházejí. Vzhledem ke skutečnosti, že se Kaverny nacházejí přímo v konstrukci SO 251 navrhnul Zhotovitel Kaverny vyplnit betonem určeným pro realizaci říms.

Tuto skutečnost oznámil Zhotovitel Pověřené osobě Objednatele dne 15.11.2024 dopisem č.j. S25/20/24/ENG (příloha č.08).

Pověřená osoba Objednatelů následně vydala, na základě stanoviska AD č.j. PX 5222.14/2024/MVA (příloha 10) a stanoviska TDI č.j. xxxx (příloha č. 09). Pokyn pověřené osoby Objednatelů dopisem dne 15.11.2024 (příloha č.11).

Z návrhu změn je patrné, že potřeba jejich provedení vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, které nebylo možné při vynaložení náležitě péče ze strany zadavatele předpokládat, a to v souvislosti se zjištěním výskytu kaveren až v průběhu realizace Díla. Navržená změna nemění celkový charakter zakázky a zároveň splňuje požadavek na procentní limit pro zákonem povolené změny, jak stanovuje Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 podle Čl. 10. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. (6) ZZVZ

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných <i>celkem</i>	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	179 861,88	179 861,88	179 861,88

Technická pomoc Objednatele

jméno Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Štefan Strelec	podpis
----------------------------	-------	----------------	--------

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Gajzler	podpis
-----------------------------	-------	------------------	--------

Stavební dozor	jméno	Petr Havránek DiS.	podpis
----------------	-------	--------------------	--------

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	—	podpis
---	-------	---	--------

Zástupce Objednatele	jméno	Lucie Jandíková	podpis
----------------------	-------	-----------------	--------

Zástupce Objednatele	jméno	Ing. Ivan Janeček	podpis
----------------------	-------	-------------------	--------

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
--	-------	------------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
--	-------	-----------------------	--------

Zhotovitel	jméno	Mgr. Michal Kropáč Ing. Zdeněk Babka	podpis
------------	-------	---	--------

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 14

Název stavby:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

251 / 04

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
6 370 262,27

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	5 998 890,77	12 369 153,04	5 998 890,77

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	179 861,88	6 178 752,65	96,99

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	12 549 014,92	6 178 752,65	96,99

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 251 - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje								SO 251					
Číslo a název rozpočtu: SO 251 - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	62,228	72,908	10,680	16 841,00	1 047 981,75	0,00	179 861,88	1 227 843,63	179 861,88	17,163
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 047 981,75	0,00	179 861,88	1 227 843,63	179 861,88	17,16%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Štefan Strelec, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Petr Havránek DiS., (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastrník v Seděčanech

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	24 299 000,05 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	33 411 795,99 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	40 428 273,15 Kč
3-(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	137,50%
4-(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,09%
5-(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32*36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 108 449,85 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	29,25%
8=1*10,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 289 700,02 Kč

12=(1/1)*0,15	Limit	3 844 850,01 Kč
13=(38)/(1)	Sledování limitu v %	9,40%
14=ABS(37)+38	Hodnota skupiny 5	2 283 456,64 Kč

Skupiny Změn				
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazené změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepřehledované (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis Změny neměnnosti celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15%
18	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=(37)+38
			- 1 377 301,94 Kč	10 184 087,88 Kč	9 112 795,94 Kč	- 53 100,05 Kč	31 215,86 Kč	- 21 384,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 889 338,79 Kč	7 997 268,59 Kč	7 108 449,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	129 863,19 Kč	2 154 593,45 Kč	2 283 456,64 Kč
SO 451	01	Přeložka vedení CETIN - KSUS Středočeský kraj / ZBV 01 Výmruť přeložky vedení CETIN	- 500 000,00 Kč	862 433,03 Kč	362 433,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 500 000,00 Kč	862 433,03 Kč	362 433,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 431	02	Přeložka v.a. - - KSUS Středočeského kraje / ZBV 02 Prostorová veřejná osvětlení	0,00 Kč	101 936,68 Kč	101 936,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	101 936,68 Kč	101 936,68 Kč
SO 251	03	Opěrné zdi - KSUS Středočeského kraje / ZBV 03 Opěrné zdi, základ část 1	0,00 Kč	222 307,66 Kč	222 307,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	222 307,66 Kč	222 307,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	04	Komunikace III/10551 - KSUS Středočeský kraj / Komunikace_PDP5aRDS	- 12 123,00 Kč	508 116,47 Kč	495 994,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 12 123,00 Kč	508 116,47 Kč	520 238,47 Kč
SO 201	05	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Středočeský kraj / Most ev.č. 10522-1_RDSaPDP5	- 53 100,05 Kč	213 110,49 Kč	160 010,44 Kč	- 53 100,05 Kč	2 927,88 Kč	- 50 172,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	58 147,18 Kč	58 147,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	152 035,43 Kč	152 035,43 Kč
SO 251	06	Opěrné zdi - KSUS Středočeského kraje / ZBV 06 Opěrné zdi_RDSaPDP5	0,00 Kč	5 715 740,31 Kč	5 715 740,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 078 453,62 Kč	5 078 453,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	637 286,69 Kč	637 286,69 Kč
SO 201	07	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Středočeský kraj / Bourací práce	- 109 061,80 Kč	843 415,21 Kč	539 391,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 109 061,80 Kč	845 475,20 Kč	539 391,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 252	08	Schodiště - Město Sedčany / ZBV 08 Nová konstrukce schodiště	- 118 741,19 Kč	508 009,95 Kč	389 268,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 118 741,19 Kč	508 009,95 Kč	622 751,14 Kč
SO 125	09	Chodník - Město Sedčany / ZBV 09 Chodníky	0,00 Kč	249 208,23 Kč	249 208,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	249 208,23 Kč	249 208,23 Kč
SO 201	10	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Středočeský kraj / ZBV 10 Reprofilace	- 46 688,40 Kč	666 600,00 Kč	619 911,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 46 688,40 Kč	666 600,00 Kč	619 911,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 201	11	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Středočeský kraj / ZBV 11 Odřez kamenné klenby pod oblaky	0,00 Kč	211 014,89 Kč	211 014,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 251	12	Opěrné zdi - KSUS Středočeského kraje / ZBV 12 Podkladní beton_firma část 5	0,00 Kč	60 842,80 Kč	60 842,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	13	Komunikace III/10552 - KSUS Středočeský kraj / ZBV 13_Dálka zábradlí_Zařízení odpadu SO 101	- 236 586,70 Kč	41 440,49 Kč	- 195 126,21 Kč	0,00 Kč	28 788,00 Kč	28 788,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 236 586,70 Kč	12 652,49 Kč	- 223 934,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 251	14	Opěrné zdi - KSUS Středočeského kraje / ZBV 14 Kameny_schodiště a vodorov	0,00 Kč	179 861,88 Kč	179 861,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	179 861,88 Kč	179 861,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Změnového listu ke schválení

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	14
Název stavby:	III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	251 / 04

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	3
8. Sedlčany - Oznámení 15 - kaverny	2
9. Vyjádření TDI	2
10.Stanovisko AD k ZBV 013	1
11. Most ev.č. 10522-1 POKYN OBJEDNATELE kaverny	2
12. ZAM_3_odkopy_zdi_2,5	7
13.Fotodokumentace_vodovod	3
14. Zápis v SD_vodovod	4
15. Fotodokumentace_kaverna	1
16. Zápis v SD_kaverna	2
Počet listů celkem	27

Soupis prací SO po všech změnách										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Název stavby: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastrák v Sedčanech Číslo a název SO/PS: 251 - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje Číslo a název rozpočtu: SO 251 - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje										č. 04				
										celkem po všech změnách				
Př. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Hodnota cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	014102R-C2	POPLATKY ZA SRUŽNOU Původní množství: (dle pol. 965168 2,50*(32,779) = 81,948 => B Celkové množství 81,948000 = 81,948 => A ZBV č.06: 172,77*2,5 = 431,925 => A dle pol. 969158* 2,50 Materiál uložený na skládce dle podkladů dodaných stavebu v rozsahu +436,55 t Materiál uložený na skládce dle podkladů dodaných stavebu v rozsahu +25 t	T	81,948	513,673	431,925	253,00		20 732,94	0,00	109 277,03	130 009,87	109 277,03	527,07%
2	2B5391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEVNÍM BETONOVÝMI: VY2T UZE D DO 10MM DO VRŮ. Původní množství: podíl zdi směr Sedčany 34,35/(0,80+1,80)/2*6 = 267,930 => A podíl zdi směr Sedčany - předpolí mostu Sedčany 12,0*(1,50+3,20)/2*6 = 169,200 => B podíl zdi směr Sedčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0*(3,30+1,80)/2*6 = 632,100 => C podíl zdi směr Kosova Hora - předpolí mostu S. 95,10*(0,80+3,50)/2*6 = 1226,790 => D podíl zdi směr Kosova Hora - předpolí mostu K.S 30,85*(1,30+1,80)/2*6 = 285,045 => E Celkové množství 2581,065000 = 2581,065 => F ZBV č.03: 27*4 = 108,000 => A ZBV č.06: 285*632+169+1226+330+267 = 2908,000 => A Dobrotavská rozpadlá horních povrchů zdí + dobrotavská zdi u části 4 Dle výkresů ve výhledových jednotlivých částí zdí: 285 (zvd část 1 viz výkres RDS) + 630 (zvd část 2 viz výkres RDS) + 169 (zvd část 3 viz výkres RDS) + 1226 (zvd část 4 viz výkres RDS) + 330 (zvd část 5 viz výkres RDS) + 267 (zvd část 6 viz výkres RDS) = 2908 ks	KJS	2 581,065	5 598,065	3 017,000	267,00		689 144,36	0,00	805 539,00	1 494 683,36	805 539,00	116,89%
3	31700R	PROTAHOVACÍ SÁCHTY V RMSE Původní množství: celkem v obou firmách 12 * 12,000 => A Celková množství 12,000000 = 12,000 => B	KPL	12,000	12,000	0,000	21 859,00		262 308,00	0,00	0,00	262 308,00	0,00	0,00%
4	31717	KOVYKÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RMŠY Původní množství: podíl zdi směr Sedčany (34,35/(0+1)*6,0 = 212,100 => A podíl zdi směr Sedčany - předpolí mostu Sedčany (12,0/(0+1)*6,0 = 78,000 => B Sedčany - předpolí mostu Kosova Hora (49,50/(0+1)*6,0 = 303,000 => C podíl zdi směr Kosova Hora - předpolí Sedčany (95,10/(0+1)*6,0 = 576,600 => D podíl zdi směr Kosova Hora - předpolí Kosova Hora (30,85/(0+1)*6,0 = 189,900 => E Celkové množství 1358,800000 = 1358,800 => F ZBV č.06: 0*11 = 66,000 => A Prodávání římsy u zdi části 4 Kotvení prodávané římsy 11 ks 0*11=66 kg	KG	1 358,800	1 425,600	66,800	151,00		205 299,60	0,00	9 966,00	215 265,60	9 966,00	4,85%
5	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO ČX037 Původní množství: podíl zdi směr Sedčany 34,35/(1,80*0,365+0,235*0,20) = 24,808 => A podíl zdi směr Sedčany - předpolí mostu Sedčany 12,0*(2,0*0,365+0,235*0,42) = 9,944 => B podíl zdi směr Sedčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,50*(2,0*0,365+0,235*0,42) = 41,021 => C podíl zdi směr Kosova Hora - předpolí Sedčany 95,10*(1,75*0,365+0,235*0,16) = 64,321 => D podíl zdi směr Kosova Hora - předpolí Kosova Hora (30,85*(1,75*0,365+0,235*0,16) = 20,730 => E Celkové množství 160,825000 = 160,825 => F ZBV č.06: 187*160,825 = 28,175 => A Prodávání římsy u zdi části 4 + rozšíření říms č.4 a č.5 Rozšíření říms z požadavku místa z důvodu navazujících úprav , dle geomet. Zaměstn. = 187,0 m3.)	MJ	160,825	167,000	26,175	14 853,00		2 386 733,73	0,00	386 777,28	2 773 511,01	386 777,28	16,28%
6	317365	VYZTUŽ ŘÍMS Z OCELU 10505, 6500H Původní množství: 0,18*160,825 = 28,949 => A Celkové množství 28,948000 = 28,948 => B ZBV č.06: 1,33+1,747 = 3,077 => A Prodávání římsy u zdi části 4 (1,33) Rozšíření říms část 5 a 6 (1,747) Rozšíření úprav vzorky z důvodu prodávání římsy na levé straně před mostem do urovně stávající římsy a navázání k parkovité. Prodávání římsy, 0,75 t + 1,324 t Rozšíření říms z požadavku místa z důvodu navazujících úprav 1,747 t	T	28,948	32,026	3,077	24 369,00		705 456,18	0,00	74 983,41	780 441,59	74 983,41	10,63%

Soupis prací SO po všech změnách														
Název stavby: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedčanech Číslo a název SO/PS: 251 - Sedčany - most přes potok Mastník (KSÚS) Číslo a název rozpočtu: SO 251 - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
									č. 04 celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Směrně	Množství ve Změně	Množství v rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Směrně v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	32735	ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NÁHRZNÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	62,228	251,440	189,212	16 041,00	1 047 981,75	0,00	3 186 519,29	4 234 501,04	3 186 519,29	304,00%	
		Původní množství: podél zdi směr Sedčany 34,35*(0,80+1,80)/2*0,15 = 6,600 => A podél zdi směr Sedčany - předpolí mostu Sedčany 12,0*(1,50+3,20)/2*0,15 = 4,230 => B podél zdi směr Sedčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0*(2,30+1,80)/2*0,15 = 15,803 => C podél zdi směr Kosova Hora - předpolí mostu S: 96,10*(0,80+3,50)/2*0,15 = 30,670 => D podél zdi směr Kosova Hora - předpolí K.H 30,65*(1,30+0,80)/2*0,15 = 4,327 => E Celkové množství 62,228000 = 62,228 => F ZBV č.03: 10*0,6*0,6 = 5,760 => A ZBV č.06: 235-62,228 = 172,772 => A Dobetonávka zdi částí 4 a sanace boků a horního povrchu zdi a nové schodiště Průbetonávka opěrné zdi byla prováděna dle skutečného zaměření. U částí 4 bylo nutné výrazným způsobem líc zdi rozšířit, aby byla dodržena úkloná křivka pro římsu. Dále horní povrch zdi byl ve velmi špatném stavu a musel být nahrazen novým betonem. Nadbetonávka horního povrchu dle geodet. zaměření: římsa 1 = 13,08 m3 římsa 2 = 40,43 m3 římsa 4 = 19,14 m3 římsa 3 = 70,30 m3 římsa 6 = 31,97 m3 nadbetonávka = 181,00 m3 Dobetonávka boků dle geodet. Zaměření: římsa 1 = 3,14 m3 římsa 2 = 14,62 m3 římsa 4 = 13,76 m3 římsa 5 = 17,69 m3 římsa 6 = 4,79 m3 dobetonávka = 54,00 m3 181 + 54 = 235 m3 ZBV č.13: 8,10+2,40 = 10,600 => A												
8	32736	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NÁHRZNÍCH Z KAPR SÍTÍ	T	5,974	6,912	0,938	24 369,00	145 590,41	0,00	22 858,12	166 438,53	22 858,12	15,70%	
		Původní množství: sít řadu/100x100 - 1 vstava - 7,99 kg/m2 1,20*62,228*8/100 = 5,974 => A Celkové množství 5,974000 = 5,974 => B ZBV č.03: 4*0,047 = 0,188 => A ZBV č.06: (0,0375*20) = 0,750 => A Dobetonávka zdi částí 4 Rozšíření úprav z důvodu prodloužení římsy na levé straně před mostem do úrovně stávající římsy a navázání k parkovací Prodloužení římsy. Vyztuž je vkládána do nedostatečně tužší zdi v části prodloužení římsy, kde prostý beton se proti smršťování vyztužuje konstrukčně. Vložení kanálů sítě. Navíc dochází ke smrkovému spojení mezi původní zdi a novou zdi pomocí kotvek z betonu sítě vyztuže. Parametrická spotřeba z objemu betonu je 37,5 kg/m3 (0,0375*20)=0,75 t. Spotřeba je vykazována jako skutečná dle výkresu SO251 č.10 Dobetonávka zdi - část 4.												
9	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	16,621	157,115	140,494	4 111,00	68 329,93	0,00	577 570,84	645 899,77	577 570,84	845,28%	
		Původní množství: podél zdi směr Sedčany 34,35*0,50*0,15 = 2,576 => A podél zdi směr Sedčany - předpolí mostu Sedčany 12,0*0,50*0,15 = 0,900 => B podél zdi směr Sedčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,50*0,50*0,15 = 3,713 => C podél zdi směr Kosova Hora - předpolí Sedčany 66,10*0,50*0,15 = 7,133 => D podél zdi směr Kosova Hora - předpolí Kosova Hora 30,65*0,50*0,15 = 2,299 => E Celkové množství 16,621000 = 16,621 => F ZBV č.03: 0,7*0,2*0,6,11 = 13,315 => A Základ část 5 ZBV č.06: 126-16,621 = 112,379 => A Dle geodetického zaměření: římsa 1 = 10,02 m3 římsa 2 = 26,00 m3 římsa 4 = 12,94 m3 římsa 5 = 55,26 m3 římsa 6 = 26,88 m3 celkem 129,00 m3 Stávající opěrná zď má malou sílu. Při požadování rozšíření římsy musel být pod touto rozšířenou římsou proveden podkladní blok z prostého betonu. Technické řešení bylo odvoláno na jednání. ZBV č.12: 14,80 = 14,800 => A												
10	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	7,189	7,189	0,000	5 553,00	39 920,52	0,00	0,00	39 920,52	0,00	0,00%	
		Původní množství: podél zdi směr Sedčany 34,35*0,50*0,15 = 2,576 => A podél zdi směr Sedčany - předpolí mostu Sedčany 12,0*0,50*0,150 = 0,900 => B podél zdi směr Sedčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,50*0,50*0,15 = 3,713 => C podél zdi směr Kosova Hora D = 0,000 => D Celkové množství 7,189000 = 7,189 => E												
11	466512	DLAŽBY Z LAMOVÉHO KAMENE NA MČ	M3	9,586	9,586	0,000	10 261,00	98 351,69	0,00	0,00	98 351,69	0,00	0,00%	
		Původní množství: dle pol. 45131A 7,189*0,20 = 9,586 => A Celkové množství 9,585000 = 9,585 => B												
12	62631	SPOUZVACÍ MŮSTEK MEZI STŘITÝM A NOVÝM BETONEM	M2	414,853	414,853	0,000	162,00	75 503,26	0,00	0,00	75 503,26	0,00	0,00%	
		Původní množství: dle pol. 630543 414,853 = 414,853 => A Celkové množství 414,853000 = 414,853 => B												

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedčanech Číslo a název SO/PS: 251 - Sedčany - most přes potok Mastník (KSÚS) Číslo a název rozpočtu: SO 251 - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 04 celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kod položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	62651	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNĚM KRYTÍ	M2	31,114	50,314	19,200	354,00	11 014,36	0,00	6 796,80	17 811,16	6 796,80	61,71%
		Původní množství: dle pol. 938552 31,114 = 31,114 => A Celkové množství 31,114000 = 31,114 => B ZBV č.03: 16*(0,6+0,6) = 19,200 => A											
14	711111	ODOLACE BEŽNYCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKNOSTI ASFALTOVÝMI NATĚRY	M2	110,550	110,550	0,000	253,00	27 969,15	0,00	0,00	27 969,15	0,00	0,00%
		Původní množství: podél zdi směr Sedčany 34,35*0,50 = 17,175 => A podél zdi směr Sedčany - předpoli mostu Sedčany 12,0*0,50 = 6,000 => B podél zdi směr Sedčany - předpoli mostu Kosova Hora 49,0*0,50 = 24,500 => C podél zdi směr Kosova Hora - předpoli mostu S. 95,10*0,50 = 47,550 => D podél zdi směr Kosova Hora - předpoli mostu K.H. 30,65*0,50 = 15,325 => E Celkové množství 110,550000 = 110,550 => F											
15	711509	OCHRANA ODOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	205,775	205,775	0,000	177,00	36 422,18	0,00	0,00	36 422,18	0,00	0,00%
		Původní množství: podél zdi směr Sedčany 34,35*(0,50+0,50) = 34,350 => A podél zdi směr Sedčany - předpoli mostu Sedčany 12,0*(0,50+0,50) = 12,000 => B podél zdi směr Sedčany - předpoli mostu Kosova Hora 49,0*(0,50+0,50) = 49,000 => C podél zdi směr Kosova Hora - předpoli mostu S. 95,10*(0,50+0,50) = 95,100 => D podél zdi směr Kosova Hora - předpoli K.H. 30,65*(0,50) = 15,325 => E Celkové množství 205,775000 = 205,775 => F											
16	87633	CHRAMÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	231,100	1 253,350	1 022,250	160,00	36 976,00	0,00	163 560,00	200 536,00	163 560,00	442,34%
		Původní množství: podél zdi směr Sedčany 34,35*1+2,0*1 = 36,350 => A podél zdi směr Sedčany - předpoli mostu Sedčany 12,0*1+2,0*1 = 14,000 => B podél zdi směr Sedčany - předpoli mostu Kosova Hora 49,0*1+2,0*1 = 51,000 => C podél zdi směr Kosova Hora - předpoli Sedčany 95,10*1+2,0*1 = 97,100 => D podél zdi směr Kosova Hora - předpoli Kosova Hora (SO 125) 30,65*1+2,0*1 = 32,650 => E Celkové množství 231,100000 = 231,100 => F ZBV č.06: 341,95+203+44+376,45+34,65+20,2 = 1022,250 => A Na základě požadavku města byly do řezu doplněny další chramíčky											
17	87733	CHRAMÍČKY PULVNĚ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	101,350	101,350	0,000	466,00	47 229,10	0,00	0,00	47 229,10	0,00	0,00%
		Původní množství: podél zdi směr Sedčany 34,35*1+2,0*1 = 36,350 => A podél zdi směr Sedčany - předpoli mostu Sedčany 12,0*1+2,0*1 = 14,000 => B podél zdi směr Sedčany - předpoli mostu Kosova Hora 49,0*1+2,0*1 = 51,000 => C podél zdi směr Kosova Hora - předpoli Sedčany 0 = 0,000 => D podél zdi směr Kosova Hora - předpoli Kosova Hora (SO 125) 0 = 0,000 => E Celkové množství 101,350000 = 101,350 => F											
18	938542	ODČISTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKANÍM TLAK VODOU DO 500 BARU	M2	414,853	434,053	19,200	202,00	83 800,31	0,00	3 878,40	87 678,71	3 878,40	4,63%
		Původní množství: zdi směr Sedčany 34,35*(0,60+1,00)/2 = 44,655 => A zdi směr Sedčany - předpoli mostu Sedčany 12,0*(1,50+3,20)/2 = 28,200 => B zdi směr Sedčany - předpoli mostu Kosova Hora 49,0*(3,30+1,00)/2 = 105,350 => C zdi směr Kosova Hora - předpoli mostu Sedčany 95,10*(0,60+3,50)/2 = 204,465 => D zdi směr Kosova Hora - předpoli mostu Kosova Hora 30,65*(1,30+0,60)/2 = 32,183 => E Celkové množství 414,853000 = 414,853 => F ZBV č.03: 16*(0,6+0,6) = 19,200 => A											
19	938543	ODČISTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKANÍM TLAK VODOU DO 1000 BARU	M2	414,853	414,853	0,000	253,00	104 957,81	0,00	0,00	104 957,81	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 938542 414,853 = 414,853 => A Celkové množství 414,853000 = 414,853 => B											
20	938552	ODČISTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKANÍM NA SUCHO KŘEMČÍ PÍSKEM	M2	31,114	31,114	0,000	323,00	10 049,82	0,00	0,00	10 049,82	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 938543 - 7,5% 0,075*414,853 = 31,114 => A Celkové množství 31,114000 = 31,114 => B											
21	94891R C	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	113 848,00	113 848,00	0,00	0,00	113 848,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B											
22	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	32,779	213,159	180,380	4 596,00	150 652,28	0,00	829 026,48	979 678,76	829 026,48	550,29%
		Původní množství: podél zdi směr Sedčany 34,35*0,35*0,40 = 4,809 => A podél zdi směr Sedčany - předpoli mostu Sedčany 12,0*0,35*0,40 = 1,680 => B podél zdi směr Sedčany - předpoli mostu Kosova Hora 49,0*0,35*0,40 = 6,860 => C podél zdi směr Kosova Hora - předpoli mostu Sedčany 95,0*0,35*0,40 = 13,300 => D podél zdi směr Kosova Hora - předpoli mostu Kosova Hora 30,65*0,50*0,40 = 6,130 => E Celkové množství 32,779000 = 32,779 => F ZBV č.03: 16*(0,6*0,6) = 5,760 => A ZBV č.06: 154,62+20 = 174,620 => A Odbourání zdi v nevyhovujícím stav. Dle podkladů stavby 154,62+20 m3											
Nové položky													
Celkem								6 370 262,27	0,00	6 178 752,65	12 549 014,92	6 178 752,65	96,92%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21

Praha 5 - Smíchov

k rukám ředitele Ing. Aleše Čermáka, Ph.D., MBA

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

S25/20/24/ENG

Bc. Orvanová Markéta,

15. 11. 2024

Dílo „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“ (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“), smlouva o dílo uzavřená mezi Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., č. smlouvy objednatele SMLD-0628/00066001/2024 (dále jen „**Objednatel 1**“), Město Sedlčany (dále jen „**Objednatel 2**“) a M – SILNICE a.s., č. smlouvy zhotovitele 25-SOD-2024-024 (dále jen „**Zhotovitel**“), ze dne 24.6.2024 (dále jen „**Smlouva**“).

Oznámení o nové skutečnosti č. 15 –SO 251 - kaverny

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s oznámením o nových skutečnostech zjištěných při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Zhotovitel na Stavbě zjistil výskyt dvou kaveren ve struktuře SO 251. První kaverna se nachází v místě původního schodiště v římse SO 251 část 5 (dále jen „**Kaverna 1**“). Kavernu 1 Zhotovitel objevil po odbourání původního schodiště. Fotodokumentaci týkající se Kaverny 1 přikládáme jako přílohu č. 1. Druhá kaverna se nachází v římse SO 251 část 2 (dále jen „**Kaverna 2**“ společně „**Kaverny**“). Kaverna 2 byla objevena v místě historické vodovodní inženýrské sítě, která nebyla zakreslena v projektové dokumentaci. Fotodokumentaci týkající se Kaverny 2 přikládáme jako přílohu č. 2.

Aby Zhotovitel mohl pokračovat v realizaci Díla, je nutné zajistit stabilní podloží pro zhotovení části Díla, kde se Kaverny nacházejí. Vzhledem ke skutečnosti, že se Kaverny nacházejí přímo v konstrukci SO 251 navrhuje Zhotovitel Kaverny vyplnit betonem určeným pro realizaci říms SO 251. (dále jen „**Vícepráce**“)

Dle geodetického zaměření, které tvoří přílohu č. 3, je Kaverna 1 o velikosti 8,19 m³ a Kaverna 2 o velikosti 2,49 m³.

Zhotovitel předpokládá, že Vícepráce nemají dopad do harmonogramu Díla. Vícepráce mají předpokládaný dopad do smluvní ceny ve výši 180.030,29 Kč, a to dle rozpočtu přiloženém jako příloha č. 4.

V návaznosti na nutnost provést výše uvedené Vícepráce tímto Zhotovitel v souladu s čl. 6.7 Smlouvy navrhuje Objednateli změnu Díla (dále jen „**Změna**“). Tato Změna představuje Nepředvídatelnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele 1 ke změnám staveb.

Zhotovitel Vás tímto v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny a vydání pokynu k provedení prací souvisejících se Změnou v co nejkratším termínu, aby se předešlo vzniku dodatečných nákladů.

Pokud nesouhlasíte s výše popsáním postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby určil jiné řešení.

S pozdravem

Ing. Filip Slaba
zástupce Zhotovitele

M – SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
oblastní závod JIH: Trabantská 290/31,
190 15 Praha 9

provoz Strakonice: Heydukova 321
386 01 Strakonice

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B,
vložka č. 430

IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

telefon: +420 495 846 808

e-mail: jih@msilnice.cz

web: www.msilnice.cz

Přílohy:

1. Fotodokumentace Kaverny 1
2. Fotodokumentace Kaverny 2
3. Geodetické zaměření
4. Rozdílový rozpočet

Naše značka: 01.1/05/Sedl/2025/Ba
Vaše značka: S25/20/24/ENG
Vyřizuje: Daniel Balla DiS
Datum: 26.05.2025

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5
K rukám: Ing. Lucie Jandíková

Stavba: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Věc: Vyjádření TDI k Oznámení o nové skutečnosti č. 15 - SO 251 – Kaverny

Dne 20.5.2025 zaslal Zhotovitel Oznámení č. 15 – Kaverny, ve kterém uvádí, že:

Zhotovitel na Stavbě zjistil výskyt dvou kaveren ve struktuře SO 251. První kaverna se nachází v místě původního schodiště v římse SO 251 část 5 (dále jen „Kaverna 1“). Kavernu 1 Zhotovitel objevil po odbourání původního schodiště. Fotodokumentaci týkající se Kaverny 1 přikládáme jako přílohu č. 1. Druhá kaverna se nachází v římse SO 251 část 2 (dále jen „Kaverna 2“ společně „Kaverny“). Kaverna 2 byla objevena v místě historické vodovodní inženýrské sítě, která nebyla zakreslena v projektové dokumentaci. Fotodokumentaci týkající se Kaverny 2 přikládáme jako přílohu č. 2.

Aby Zhotovitel mohl pokračovat v realizaci Díla, je nutné zajistit stabilní podloží pro zhotovení části Díla, kde se Kaverny nacházejí. Vzhledem ke skutečnosti, že se Kaverny nacházejí přímo v konstrukci SO 251 navrhuje Zhotovitel Kaverny vyplnit betonem určeným pro realizaci říms SO 251. (dále jen „Vícepráce“)

Dle geodetického zaměření, které tvoří přílohu č. 3, je Kaverna 1 o velikosti 8,19 m³ a Kaverna 2 o velikosti 2,49 m³.

Zhotovitel předpokládá, že Vícepráce nemají dopad do harmonogramu Díla. Vícepráce mají předpokládaný dopad do smluvní ceny ve výši 180.030,29 Kč, a to dle rozpočtu přiloženém jako příloha č. 4.

V návaznosti na nutnost provést výše uvedené Vícepráce tímto Zhotovitel v souladu s čl. 6.7 Smlouvy navrhuje Objednateli změnu Díla (dále jen „Změna“). Tato Změna představuje Nepředvídatelnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele 1 ke změnám staveb.

Zhotovitel Vás tímto v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny a vydání pokynu k provedení prací souvisejících se Změnou v co nejkratším termínu, aby se předešlo vzniku dodatečných nákladů.

Pokud nesouhlasíte s výše popsáním postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby určil jiné řešení.

TDS vydává k Oznámení č.15 následující stanovisko:

TDS potvrzuje že k uváděné skutečnosti došlo. Na stavbě se vyskytují 2 kaverny ve struktuře SO 251.

První kaverna se nachází v místě původního schodiště v římse SO 251 část 5. První Kavernu Zhotovitel objevil po odbourání původního schodiště. Druhá kaverna se nachází v římse SO 251 část . Druhá Kaverna byla objevena v místě historické vodovodní inženýrské sítě, která nebyla zakreslena v projektové dokumentaci.

Kaverny byly zapraveny betonem na základě Pokynu Objednatele.

TDS považuje změnu za účelnou, nezbytně nutnou pro dokončení díla, kterou nebylo možné předvídat a doporučuje Objednateli vydat pokyn ke Změně rozsahu díla dle Pod-čl.6.7 Smlouvy.

Změna nemá dle Zhotovitele dopad do Doby pro dokončení ale TDI nedoporučuje Objednateli její cenové odsouhlasení z důvodu nedoložení vyčíslení Změny a nemožnosti potvrdit cenový dopad a rozsah změny v souladu se Smlouvou.

Změna bude oceněna v souladu se Smlouvou a doklady prokazující skutečně provedené množství-

Odpovědný TDI doporučuje zařadit Změnu do Skupiny 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů. Jedná se o Změnu nepodstatnou splňující podmínky stanovené v § 222 odst.6 ZZVZ.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic Stč. Kr. p.o.
Lucie Jandíková
Provozní manažer úseku mosty – oblast Benešov
Křížíkova 1351
272 01 Benešov

Čj : PX **5222.14/2024/MVa**
V Praze : 19. května 2025
Vyřizuje: Ing. Martin Vavřena

Věc: **III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech**
číslo zakázky: 23 225 01
Oznámení o nové skutečnosti č. 15 –SO 251 - kaverny

Vyjádření AD č. 14 – kaverny na SO 251

Dne 15.11.2024 zaslal Zhotovitel Oznámení o nové skutečnosti č. 15 –SO 251 - kaverny č.j. S25/20/24/ENG, ve kterém Zhotovitel uvádí, že Zhotovitel na Stavbě zjistil výskyt dvou kaveren ve struktuře SO 251. První kaverna se nachází v místě původního schodiště v římse SO 251 část 5 (dále jen „Kaverna 1“). Kavernu 1 Zhotovitel objevil po odbourání původního schodiště. Fotodokumentaci týkající se Kaverny 1 přikládáme jako přílohu č. 1. Druhá kaverna se nachází v římse SO 251 část 2 (dále jen „Kaverna 2“ společně „Kaverny“). Kaverna 2 byla objevena v místě historické vodovodní inženýrské sítě, která nebyla zakreslena v projektové dokumentaci.

Autorský dozor bere přítomnost kaveren č.1 a č.2 na vědomí. V průběhu projekčních prací byla celá oblast geodeticky zaměřena a kaverny nebyly identifikovány.

S pozdravem za Pontex Praha
Ing. Martin Vavřena
Autorský dozor



Naše značka:

Vaše značka: S25/20/24/ENG
Vyřizuje: Daniel Balla DiS
Datum: 15.11.2024

M-SILNICE a.s.
Ing. Filip Slaba
Husova 1697
530 03 Pardubice

Stavba: „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“

Věc: Pokyn Objednatele k provádění prací

Vážený pane,

Objednateli stavby „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“ (dále jen „Stavba“) byl dne 23.07.2024, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 31.7.2024, č. smlouvy SMLD-0628/00066001/2024, mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - Objednatel a M-SILNICE a.s. - Zhotovitel, (dále jen „Smlouva“), doručen elektronicky dopisu č.j S25/20/24/ENG datovaný dne 15.11.2024 a označený jako

Oznámení o nové skutečnosti č. 15 –SO 251 - kaverny

ve kterém oznamujete, že se na Stavbě zjistil výskyt dvou kaveren ve struktuře SO 251. První kaverna se nachází v místě původního schodiště v římse SO 251 část 5 (dále jen „Kaverna 1“). Kavernu 1 Zhotovitel objevil po odbourání původního schodiště. Fotodokumentaci týkající se Kaverny 1 přikládáte jako přílohu č. 1. Druhá kaverna se nachází v římse SO 251 část 2 (dále jen „Kaverna 2“ společně „Kaverny“). Kaverna 2 byla objevena v místě historické vodovodní inženýrské sítě, která nebyla zakreslena v projektové dokumentaci. Fotodokumentaci týkající se Kaverny 2 přikládáte jako přílohu č. 2.

Aby Zhotovitel mohl pokračovat v realizaci Díla, je nutné zajistit stabilní podloží pro zhotovení části Díla, kde se Kaverny nacházejí. Vzhledem ke skutečnosti, že se Kaverny nacházejí přímo v konstrukci SO 251 navrhujete kaverny vyplnit betonem určeným pro realizaci říms SO 251. (dále jen „Vícepráce“)

Dle geodetického zaměření, které tvoří přílohu č. 3, je Kaverna 1 o velikosti 8,19 m³ a Kaverna 2 o velikosti 2,49 m³.

Zhotovitel předpokládá, že Vícepráce nemají dopad do harmonogramu Díla. Vícepráce mají předpokládaný dopad do smluvní ceny ve výši 180.030,29 Kč, a to dle rozpočtu přiloženém jako příloha č. 4.

Zástupce Objednatele k výše uvedenému dodává, že předané oznámení bere na vědomí, potvrzuje uvedenou skutečnost a na základě předložených podkladů souhlasí s uvedenou Změnou rozsahu Díla dle návrhu Zhotovitele.

Zástupce Objednatele tímto vydává Pokyn ke Změně rozsahu Díla dle Pod.-čl. 6.7. SoD.

Pro ocenění Změny bude postupováno dle Směrnice R-Sm-36 o provádění změn závazků - aktuální znění a ZZVZ.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zástupce Objednatele uvádí, že tento Požadavek k předložení změny sám o sobě, není uznáním nároku a nezakládá právo na jakoukoliv platbu či prodloužení lhůty, které již bylo Zhotovitelem uplatněno nebo teprve uplatněno bude.

S pozdravem

Zaměřovací protokol č. 3

Zakázkové číslo: 170/2024

Stavba:	III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech		
Objekt:	SO 201 Most ev.č. 10522-1		
Dne 19.9.a 11.10.2024 bylo zaměřeno:			
Odkopy opěrných zdí č. 2 - pro pokládku vodovodu, a č. 5 - pro schodiště			
Způsob stabilizace:	-		
Podle výkresu:	-		
Souřadnicový systém:	S-JTSK	Výškový systém:	Bpv

Zaměření

- Zaměření bylo provedeno ze základní vytyčovací sítě stavby

4002	748839.028	1090497.640	337.605
4004	748639.488	1090539.394	338.162
4005	748742.999	1090527.125	338.365
4007	748689.644	1090550.068	338.743
4008	748665.116	1090572.098	338.536
4009	748637.487	1090571.155	338.047
4010	748725.450	1090549.302	338.712
4011	748693.014	1090560.934	338.742
4012	748721.842	1090538.164	338.780

- Ze zaměření byl vytvořen DMT a byla určena kubatura výkopů.


- Kubatura odkopu v římse č. 2: 8.19 m3
- Kubatura odkopu v římse č. 5: 2.49 m3


Náležitostmi a přesností
odpovídá právním předpisům

- Přílohy:**
- situace zaměření
 - seznam souřadnic zaměřených bodů
 - protokol výpočtu kubatury v SW Atlas

Převzal dne:	Zpracoval:	Ing. Lukáš Weiss
Jméno:	Ověřil dne:	11.10.2024
Podpis:	Jméno:	Ing. Lukáš Weiss
	Podpis:	

č.j.: 191/2024





2000

1	748760.03	1090536.43	337.67	hrana svahu
2	748760.02	1090535.32	337.54	hrana svahu
3	748760.75	1090534.81	337.53	hrana svahu
4	748762.32	1090534.28	337.65	hrana svahu
5	748763.18	1090535.31	337.67	hrana svahu
6	748762.21	1090534.72	337.01	pata svahu
7	748762.86	1090535.18	336.33	pata svahu
8	748760.67	1090536.17	336.36	pata svahu
9	748760.34	1090535.42	336.94	pata svahu
10	748654.75	1090560.27	337.71	opěrná zeď
11	748654.79	1090561.25	337.70	opěrná zeď
12	748655.22	1090561.39	337.70	opěrná zeď
13	748655.28	1090562.47	337.74	hrana svahu
14	748654.94	1090563.13	337.94	hrana svahu
15	748654.22	1090563.69	337.97	hrana svahu
16	748653.27	1090564.14	337.97	hrana svahu
17	748651.88	1090563.84	338.02	hrana svahu
18	748650.80	1090562.81	338.01	hrana svahu
19	748651.05	1090562.05	337.97	hrana svahu
20	748651.48	1090561.39	337.68	hrana svahu
21	748652.65	1090560.82	337.66	hrana svahu
22	748653.16	1090560.86	337.69	opěrná zeď
23	748653.43	1090559.98	337.72	opěrná zeď
24	748653.74	1090560.13	335.74	pata svahu
25	748654.21	1090560.23	335.56	pata svahu
26	748653.49	1090560.89	336.08	pata svahu
27	748653.02	1090561.06	336.29	pata svahu
28	748652.49	1090561.37	336.58	pata svahu
29	748653.57	1090562.32	336.55	pata svahu
30	748654.08	1090561.66	336.26	pata svahu
31	748654.09	1090561.13	336.07	pata svahu

ŘÍMSA 2

***** WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****
18-11-2024 13:36

Hraniční body :

20 >>	21 >>	23 >>	24 >>	25 >>
10 >>	12 >>	13 >>	14 >>	15 >>
16 >>	17 >>	18 >>	19 >>	20

Metoda výpočtu : trojúhelníková síť

Hlavní model : "C:\USERS\PRAGEMA\ONEDRIVE - PRAGEMA
S.R.O\PROJEKTY\2024170_SEDLCANY_MOST_M_SILNICE\PROTOKOLY\ZAM\ZAM_3_ODKOPY_ZDI\DM
T\RIMSA2"

Srovnávací model :

"O:\2024170_SEDLCANY_MOST_M_SILNICE\PROTOKOLY\ZAM\ZAM_3_ODKOPY_ZDI\DMT\VRCH"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] =	0.00
V[-] =	-8.19
V[+] + V[-] =	-8.19
abs(V[+]) + abs(V[-]) =	8.19

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] =	0.00
A[-] =	11.36
A[0] =	1.20

	12.57

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] =	20.00
Srovnávací m. S[celk] =	12.71

ŘÍMSA 5

***** WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****
18-11-2024 13:36

Hraniční body :

3 >>	4 >>	5 >>	1 >>	2 >>
3				

Metoda výpočtu : trojúhelníková síť

Hlavní model : "C:\USERS\PRAGEMA\ONEDRIVE - PRAGEMA
S.R.O\PROJEKTY\2024170_SEDLCANY_MOST_M_SILNICE\PROTOKOLY\ZAM\ZAM_3_ODKOPY_ZDI\DM
T\RIMSA5"

Srovnávací model :

"O:\2024170_SEDLCANY_MOST_M_SILNICE\PROTOKOLY\ZAM\ZAM_3_ODKOPY_ZDI\DMT\VRCH"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] =	0.00
V[-] =	-2.49
V[+] + V[-] =	-2.49
abs(V[+]) + abs(V[-]) =	2.49

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] =	0.00
A[-] =	3.59
A[0] =	0.00

	3.59

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] =	9.82
Srovnávací m. S[celk] =	3.61



REDMI NOTE 10 PRO

11.9.2024 14:28





OBJEDNATEL SOUHLADÍ A PROVEDENÍ
BETONÁŽE II. ETAPY DO 25A.

26.11.
2024

POČASÍ: 0°C - 1°C OBLAČNO
max. DOBA: OD 6⁰⁰ - 13⁰⁰ AČD.
PROČOVANÍ TYP: STRUKC

26.11.24
ČTEK

DÍ: TKANÝ KUBANÝ DUKANÝ DUKDA,
SLUBENÝ HLAVNÝ BODNÝ BODNÝ
PLÁZENÝ POLANÝ BODNÝ PLÁZENÝ,
SLUBENÝ PLÁZENÝ,

MÍSTO OMIČENÍ: LET. NOVÝ, KUL. NOVÝ, BODNÝ
SKODNÝ, LET. PLÁZENÝ, AUTO Z KUBANÝ, PLX.

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

popis prací:

- obestřívání materiálu do křivky s. 201
- realizace příslušenství II. etapy č. 1. s. 251
- betonové příslušenství II. etapy č. 2. s. 251
- provádění potrubí pro komunikaci s. 101
- sčítání z. sčítání o/s.
- osazení dřevěného rámu s. 201
- osazení rámu č. 6 a 4.
- osazení kování na nože.

Práce zhotovitelů:

- zhotovitel s. 6 realizace příslušenství o. tvak
- realizace příslušenství č. 5. s. 251 II. etapy a

13.11.20
STŘED

Zápis mimořádné události:

Dnes 23.8. v 10³⁰ začala vytekat voda z odvodňovače v opěrné zdi (u zoo). Následně byl kontaktován a přizván zástupce objednatelů Č.1 a 2, správce vodovodu (I. SČV a.s.) a došlo k nahlášení události TD1.

Při místním setření byla nalezena porucha na KV pod komunikací bez zavinění zhotovitele.

Oprava poruchy výrazně ovlivní harmonogram plánovaných prací v křižovatce Zbrazská x Nádražní x Počtská (cca 14 dní). z těchto důvodů dojde k prodloužení D10.

Opravu zajistí správce sítě v koordinaci se stavbou.

VSTYD

LADĚ JADÍKOVÁ

Denní záznamy stavby

List číslo:

-36-

Datum

Doplňem' zápisu mimořádné události: 23.8.24
Při odhalení zářpu byl v místě
poruchy nalezen starý, nezmapovaný
hydrant bez poruchových znaků.
Hydrant bude odstraněn a dople
k rybníka nového re

za 1. SČV a.s. : VYSTYD

* Po ukončení prací bylo staveniště
řádně zabezpečeno dle požadavků
BOZP.



REDMI NOTE 10 PRO

26.9.2024 15:42

POPS PLAN:

- ВЗНАЕМНО ПУКСУЮЩАЯ ЭВЛУПО МОСТІЗ.
- ВЗНАЕМНО ПУКСТУЮЩАЯ ПУР РІУСІА ЧОСТ Б.
- МОНТОЗ ЧЕБІЗНО ПУКМУСТЕМ.

BS.

РОСЧОВ: 12°C - 19°C ОКЛОЧНО, ПІЛІТНОМУ

26.9.24

ДНАС. ДОБРО: ОД 9⁰⁰ - 17³⁰ НОД.

СТУМІЗКА

ПРОСОВИЩА ТНП: СТІЗЛАС

Д: ЛЛ, КОЗУС, КОЗУС, ТАКРО, МАТІНУ
СІМІСНУ НОРОМІНУ ЗОУРІНУ КІМІК

ПІЛІТАН ЧОСТ: ЛЛ. КОРОДІ, РІУС. КОРОДІ, СІАТНОГО, ДАМІН
СІАТНОГО.

POPS PLAN:

- ВЗНАЕМНО ПУКСУЮЩАЯ ЭВЛУПО МОСТІЗ.
- ВЗНАЕМНО ПУКСТУЮЩАЯ ПУР РІУСІА ЧОСТ Б.

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

- montáž LUSIEMU pro mosty
- opracování stavebního schodiště tří různých částí.
- opracování stavebního pilířů levé strany na mostě
- činnosti stavebního
- vypracování stavebního návrhu uzlové části a schodiště

Teplota: 10°C - 20°C oblačno

Prac. době: od 7⁰⁰ - 17³⁰ hod.

Pracovní tým: STRUBER

D: Lát, kování, kování, pracovní nářadí, plešl,
výhledy stavební, holenní kování,
mechanizace: el. nářadí, pneu. nářadí, cement

Popis prací:

práce na mostě

27.9.24

POTR