

Soupis materiálu a prací ohniště "Hradiska" souřadnice 50.0274220N, 16.6181087E

číslo odkazu	Popis	Množství/MJ		Materiál J. cena/Cena celkem		Montáž J. cena/Cena celkem	
1	Okolí ohniště - odstranění hrabanky a vyrovnaní podloží - kruh průměr 6 m, hl. 20 cm	19	m ²		0	450	8550
	Ohniště složení ze žulových krajníků 40 až 60 x20x20cm	1	komp.	3490	3490	2600	2600
	Ohniště - podklad štěrkodrtí frakce 16-32 mm, tl. 25 cm (půdorysně – průměr 6 m).	5	m ³	680	3400	3260	16300
2	Urovnání terénu pro uložení horské lavice.	4	m ²		0	450	1800
	Lavice se stolem horská (půdorys v ose 1600 x 2000 mm) kulatina SM. Nátěr - lazura na dřevo - KAŠTAN.	1	ks	12200	12200	1840	1840
	Uložení na betonové dlaždice 4ks (plošná betonová dlažba standard přírodní 600x400x50 mm).	4	ks	290	1160	320	1280
	Podklad štěrkodrtí frakce 16-32 mm, tl. 80 mm (půdorysně – 2000 x 2000 mm).	0,32	m ³	680	217,6	3260	1043
					20467,6		33413

Cena celkem bez DPH

Cena celkem

53880,8

Na místo je velmi špatný přístup. Damperem bude nutno vozit kámen už od silnice. Samotný sjezd k potoku bude nutné příčně urovnat bagrem. Následná úprava cesty bude pouze bagrem. Navíc je nutné skácet a odstarnit již vyznačené stromy (zajistí objednatel). Oprava lávky není v ceně, ale myslím že se při provádění prací rozpadne.

