

Příloha 1

Formulář pro cenovou nabídku -Oprava dvoucestného rydadla Liebherr A922 Rail

Práce:	Cena bez DPH
Dvoucestné rypadlo Liebherr A922 Rail	-----
Diagnostika závady Kontrola olejů Výměna DPF filtru Diagnostika vozidla, kontrola systému, seřízení, odzkoušení, doprava, práce Místo opravy: Prostějov	
Cena celkem	168 332,-

Datum: 6.11. 2025

Razítko a podpis:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6099745

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 10f7b2ec-da97-4960-a9f7-9203174f334a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.11.2025 08:48:37

Hash komponenty: 0b6385a2b66495af8b4fc9a2a2f25b0c2e8c7e3ea11304fb7951aeaa381c2ac2

Hashovací funkce: sha256Hex



3d1f7331-601f-4b0a-9843-84c3755de7e2