

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

94440

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednáваме:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: LISTOPAD '25 46. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu 4.800,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne

10.

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů na opravu

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	10.11.2025 08:11:24	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	10.11.2025 8:13:37		
Datum ceníku ND	01.11.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	VOLKSWAGEN MULTIVAN (ST) (21-)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	10.11.2025
Stav km	2 793 km	Konec opravy	10.11.2025

Výbava

VIN Query	
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PŘEDNÍ KAMERA MULTIFUNKČNÍ	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY ZADNÍ KAMERA (VARIANTA 2)
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BEZ CAR2X	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BEZ ASISTENTU JÍZDY V JÍZDNÍCH PRUŽÍCH
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY ASISTENT ZMĚNY JÍZDNÍHO PRUHU	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BRZDOVÝ ASISTENT "HIGH"
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY TEMPOMAT	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT
PŘEVODOVKA MONTÁŽNÍ SKUPINA PŘEVODOVKY DQ381	PŘEVODOVKA 7 STUPŇOVÁ DSG
PŘEVODOVKA 7A CODE	KAROSERIE KAROSERIE DLOUHÁ
VNĚJŠÍ VÝBAVA KONCOVÁ SVĚTLA LED	VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOM. VÝŠKOVÉ NASTAV. SVĚTLOMETY DYNAMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ OKNO P PŘ OTEVÍRACÍ	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ VÍKO S OTEVÍRÁNÍM OKNA
VNĚJŠÍ VÝBAVA LED SVĚTLOMETY	VNĚJŠÍ VÝBAVA SVĚTLO PRO VŠECHNA PODNEBÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ OKNO L PŘ OTEVÍRACÍ	VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ OTVORU VE STŘEŠE
VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ ZÁVĚS.ZAŘÍZENÍ	VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA IZOLAČNÍ A ZADNÍ ZATMAVENÁ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ	VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘEDNÍ MŘÍŽKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA NÁPIS „MULTIVAN“	INTERIÉR SPECIÁLNÍ ODHLUČNĚNÍ INTERIÉRU
INTERIÉR BEZ DĚLÍČÍ PŘÍČKY NÁKLAD.PROSTORU	INTERIÉR SLUNEČNÍ CLONY SE ZRCÁTKEM, OZNAČENÍ AIRBAGU SPOLUJEZDCE/ B-SLOUPEK
INTERIÉR BEZ PŘÍDAV.OSVĚTLENÍ VNITŘ.PROSTORU	INTERIÉR BEZ PŘIHRÁDKY VZADU
INTERIÉR BEZ OSVĚTLENÍ NÁKLADOVÉHO PROSTORU/INTERIÉRU	INTERIÉR BEZ OCHRANNÉ HRANY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
INTERIÉR OBLOŽENÍ ZADNÍ PODLAHY KOBEREC	INTERIÉR BEZ PŘIHRÁDKY POD SEDADLEM
INTERIÉR BEZ LOKET.OPĚRKY PŘED.SEDADEL	INTERIÉR BEZ STŘED. LOKET.OPĚRKY VPŘEDU
INTERIÉR NORMÁLNÍ SEDADLO L PŘ	INTERIÉR PŘEDNÍ BEZ VENTILACE A MASÁŽ.FUNKCE
INTERIÉR BEZ STOLKU	INTERIÉR BEZ LOKETNÍCH OPĚREK VZADU
INTERIÉR SEDADLA/ KOBEREC RAVEN/PŘÍSTROJOVÁ DESKA KŮŽE SANDWICK	INTERIÉR ČALOUNĚNÍ LÁTKA
INTERIÉR INTERIÉR	INTERIÉR AKUSTICKÁ/VIZUÁLNÍ KONTROLA ZAPNUTÍ BEZP.PÁSŮ
INTERIÉR 2.ŘADA SEDADEL 2 SEDADLA	INTERIÉR 3.ŘADA SEDADEL 3 SEDADLA
INTERIÉR NORMÁLNÍ SEDADLO P PŘ	INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR KLIMATIZACE VPŘEDU / VZADU	INTERIÉR ONLINE-SERVICE S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU (S KÓDOVÁNÍM)
INTERIÉR AUTOMATICKÝ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ ECALL	INTERIÉR PŘÍPRAVA PRO NAVIGACI
INTERIÉR INFOENTERTAINMENT S MODULÁRNÍ VÝBAVOU (MIB3) (VERSION 1)	INTERIÉR MULTIFUNKČNÍ OBRAZOVKA/PALUBNÍ POČÍTAČ "FPK"

Číslo kalkulace / Číslo schválení

INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO	INTERIÉR SOUND SYSTEM 8 PASIVNÍCH REPRODUKTORŮ
INTERIÉR BEZ SYSTÉMU "PRE-SAFE"	INTERIÉR BEZ TOPENÍ
INTERIÉR AUTOMATICKÉ 3-BODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VZADU	INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČE/ SPOLUJEZDCE S DEAKTIVACÍ U SPOLUJEZDCE
VLEVO/VPRAVO SE ŠTÍTKEM ECE	
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDCE/BOČNÍ/HLAVOVÉ VPŘEDU A VZADU	INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO AUTOMAT. ZACLONITELNÉ
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S POČÍTADLEM KM	INTERIÉR BEZ HEADUP DISPLAYE
INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA BEZ OSVĚTLENÍ	INTERIÉR VNĚJŠÍ OTEVÍRÁNÍ ZAD.VÍKA
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S RÁDIOVOU FREKVENCÍ 433,92-434,42 MHZ (BUA)	INTERIÉR KEY LESS BEZ BEZPEČ.UZAMYKÁNÍ
INTERIÉR SADA "NEKUŘÁK"	INTERIÉR KYBER BEZPEČNOSTNÍ A SW UPDATE
INTERIÉR RADIO-REGIONALCODE "ECE"	INTERIÉR USB PORT A PRO NABÍJENÍ SE ZVÝŠENÝM VÝKONEM
INTERIÉR PŘÍDAVNÁ SVĚTLA DVEŘÍ	INTERIÉR STANDART.PEDÁLY
INTERIÉR KOŽENÝ VOLANT MULTIFUNKČNÍ S ŘÁZENÍM MULTITRONIC	NÁLEPKY A CERTIFIKÁTY BEZ SPECIFICKÝCH KOMONENTŮ PRO KRAJINU
STRANA ŘIDIČE PRAVOSTRANNÝ PROVOZ	STRANA ŘIDIČE VOZIDLO S LEVOSTRANNÝM ŘÍZENÍM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR BEZ ALTERNATIVNÍHO POHONU	MOTOR NAFTOVÝ PALIVOVÝ SYSTÉM
MOTOR 1968CC 110KW (150)	MOTOR 4-VÁLCOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR 2,0L/110KW (TDI) CR
MOTOR NORMA EU6 EA WLTP3 M1, N1-I	MOTOR 4-ZYL.-VZNĚTOVÝ MOTOR 2,0 L
MOTOR ALTERNÁTOR 140 A	MOTOR BĚŽNÉ KLIMAT.PODMÍNKY
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA	TYPOVÉ OZNAČENÍ ROZLIŠENÍ TYPU VOZIDLA : 7T0
TYPOVÉ OZNAČENÍ UZAVŘENÁ STRUKTURA	TYPOVÉ OZNAČENÍ ŽÁDNÁ ZVLÁŠTNÍ EDICE
TYPOVÉ OZNAČENÍ STANDARDNÍ VOZIDLO	TYPOVÉ OZNAČENÍ BOČNÍ DVEŘE S EL.OVLÁDÁNÍM P
TYPOVÉ OZNAČENÍ BOČNÍ DVEŘE S EL.OVLÁDÁNÍM L	TYPOVÉ OZNAČENÍ MULTIVAN
PODVOZEK STANDARDNÍ ZAVĚŠENÍ KOL	PODVOZEK BEZ DRIVE SELECT
PODVOZEK MAX.ZATÍŽENÍ ZADNÍ NÁPRAVY TŘÍDA 2	PODVOZEK KONTROLA STABILITY S ELEKTRICKÝM POSILOVAČEM BRZD
PODVOZEK POHON PŘ	PODVOZEK MAX.ZATÍŽENÍ PŘED.NÁPRAVY TŘ.3
PODVOZEK STANDARD. ŠROUBY KOLA	PODVOZEK 16"
PODVOZEK PŘEDNÍ BRZDY KOTOUČOVÉ	PODVOZEK 6.5JX16"
PODVOZEK NÁHRADNÍ KOLO OCELOVÉ	

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A#	CO 220125S	Výpustní šroub olejové vany CORTECO (CORTECO, A)	1,00				
O#	05L115562A	olejový filtr	1,00				
O	00W20-OEM-VW50900-D5	Motorový olej - 00W20 OEM	5,10				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
M2	01040002	Výměna Motorový olej	1,00				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	1,00				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		3749,51



Číslo kalkulace / Číslo schválení



Sleva	0%	0
Cena bez DPH		3749,51
DPH	21%	787,40
Cena s DPH		4536,91
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		4536,91