

SPIE Stangl Technik Česko spol. s r.o.		Pravidelný servis		TSK Rásnovka				21.10.2025	
Poz.	Text	Činnost	Umístění	Četnost	Jednotky	Počet	Cena/j.	Celkem	Poznámka
	Venkovní klimatizační jednotka Sinclair Qch=22,4 - 40,0 kW	kontrola		1	ks	14,00	1 900,00	26 600,00	
	Revize úniku chladiva vč. zápisu do evidenční knihy zařízení	revize		1	ks	14,00	950,00	13 300,00	
	Vnitřní klimatizační jednotka Sinclair podstropně-parapetní Qch= 5,6 - 8,0 kW	kontrola		1	ks	5,00	475,00	2 375,00	
	Vnitřní klimatizační jednotka Sinclair nástěnná Qch= 1,7 - 5,6 kW	kontrola		1	ks	133,00	475,00	63 175,00	
	Vnitřní + venkovní jednotka split Toshiba	kontrola	server 1. patro	1	ks	1,00	1 330,00	1 330,00	
	Vnitřní + venkovní jednotka split Sinclair	kontrola	server 1. patro	1	ks	1,00	1 330,00	1 330,00	
	Detektor plynů pro chladiva EVIKON E2630-HFC-230 R-410a	roční kalibrace		1	ks	18,00	1 425,00	25 650,00	
	Čas na cestě/osoba			1	hod	10,00	600,00	6 000,00	
	Doprava			1	ks	3,00	990,00	2 970,00	
						199		142 730	
Celkem za rok:								142 730 Kč	

Bude účtováno dle skutečnosti:

	Založení evidenční knihy zařízení			0	ks	1,00	300,00	0,00	
--	-----------------------------------	--	--	---	----	------	--------	------	--

Uvedené ceny jsou bez DPH.

SPIE Stangl Technik Česko spol. s r.o.

Platnost kalkulace je 1 měsíc.

Záruční lhůty jsou dle předpisu výrobce.

Práce budou provedeny v běžnou pracovní dobu.

K ceně dopravného bude příúčtováno případné parkovné.

Naše cenová kalkulace byla vypracována s přihlédnutím k hlediskům životního prostředí a BOZP.

Cena nezahrnuje:

- případné plošiny, lešení nebo zdvihací zařízení

- neuvedené spotřební díly, montážní materiál ani jiné vysloveně neuvedené činnosti a práce event. dodávky