



Dodavatel

RAMET s.r.o

Letecká 1110

68604 Kunovice

IČO 44018746 DIČ CZ44018746

Odběratel

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J.A.Bati 5637

760 01 Zlín

IČO 72052767 DIČ CZ72052767

Vyřizuje



Kontaktní osoba

Způsob úhrady

Způsob dopravy

Kód akce

907291

Datum vytvoření

12.11.2025

Datum dodání

Vytvořil



Ceny jsou uváděny

Bez daně

Objemová sleva(-), přírážka(+) v %

0,00

Sleva(-), přírážka(+) v %

Předmět

Poř. Kód zboží	Název zboží	Množství MJ	Stav položky	Cena za jednotku	Sazba DPH %	Cena celkem
	Upgrade operačního systému Windows a SW R10 na řídicím počítači a tabletu, nastavení, kontrola funkce	3,00 hod		1 900,00	21	5 700,00
	Reflektor blesku MS40-1,3 (R529188N)	2,00 ks		11 245,00	21	22 490,00
	Poutko 24-89PU1-10 k peru k tabletu Ruggon PM-521 (R529861N)	1,00 ks		182,00	21	182,00
	Výměna ochranné fólie tabletu Ruggon PM-521	0,50 hod		1 550,00	21	775,00
	Ochranná fólie pro tablet Ruggon PM-521 (05010238)	1,00 ks		1 020,00	21	1 020,00
	USB flash disk (R529056N)	1,00 ks		250,46	21	250,46
	Nabíječka tabletu do auta 19V 3.42a 5,5x2,5 mm (91902108)	1,00 ks		628,00	21	628,00
	Kabel USB A-A prodloužení 1,8m černý (45559174)	1,00 ks		83,98	21	83,98
	Návod k obsluze RAMER10 C (R311063XCZ)	1,00 ks		500,00	21	500,00
	Repase držáků radarové hlavy a vzdálenostní antény (2 držáky)	1,00 ks		6 200,00	21	6 200,00

Cena celkem bez DPH

37 829,44

CZK

Celkem DPH

7 944,19

CZK

Cena celkem s DPH**45 773,63****CZK**

oprava zařízení R10 C v.č. 12/0029 DI Vsetín před přestavbou



Razítko a podpis odběratele



Dodavatel

RAMET s.r.o

Letecká 1110

68604 Kunovice

IČO 44018746 DIČ CZ44018746

Výfukové



Odběratel

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J.A.Bati 5637

760 01 Zlín

IČO 72052767 DIČ CZ72052767

Kontaktní osoba

Způsob úhrady

Způsob dopravy

Kód akce 907292

Datum vytvoření 12.11.2025

Datum dodání

Vytvořil



Ceny jsou uváděny

Bez daně

Objemová sleva(-), přírážka(+) v % 0,00

Sleva(-), přírážka(+) v %

Předmět

Poř. Kód zboží	Název zboží	Množství MJ	Stav položky	Cena za jednotku	Sazba DPH %	Cena celkem
	Upgrade operačního systému Windows a SW R10 na řídicím počítači a tabletu, nastavení, kontrola funkce	3,00 hod		1 900,00	21	5 700,00
	Instalace WiFi routeru, nastavení, oživení	0,50 hod		1 550,00	21	775,00
	Router WiFi TP-Link TL-802n (95024765)	1,00 ks		552,18	21	552,18
	Oprava radarové hlavy: Výměna krytky radarové hlavy, nastavení, kontrola	6,00 hod		1 550,00	21	9 300,00
	Krytka radarové hlavy (R302240N)	1,00 ks		2 588,92	21	2 588,92
	Reflektor blesku MS40-1,3 (R529188N)	2,00 ks		11 245,00	21	22 490,00
	Úprava držáku kamery	1,00 ks		1 980,00	21	1 980,00
	Tablet programovaný EM-I17J (R318296N)	1,00 ks		24 304,85	21	24 304,85
	Držák tabletu EM-I17J sest. (R335105N)	1,00 ks		881,56	21	881,56
	Nabíječka tabletu EM-I17J 12V (91902116)	1,00 ks		897,00	21	897,00
	USB flash disk (R529056N)	1,00 ks		250,46	21	250,46
	Návod k obsluze RAMER10 C (R311063XCZ)	1,00 ks		500,00	21	500,00
	Repase držáků radarové hlavy a vzdálenostní antény (2 držáky)	1,00 ks		6 200,00	21	6 200,00

Cena celkem bez DPH

76 419,97 CZK

Celkem DPH

16 048,20 CZK

Cena celkem s DPH**92 468,17 CZK**

oprava zařízení R10 C v.č. 16/0274 DI Zlín před přestavbou



Razítko a podpis odběratele



Dodavatel

RAMET s.r.o

Letecká 1110

68604 Kunovice

IČO 44018746 DIČ CZ44018746

Vyřizuje

Nabídka vydaná

NAB-2025-000353

List č. 1 / 2

Odběratel

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J.A.Bati 5637

760 01 Zlín

IČO 72052767 DIČ CZ72052767

Kontaktní osoba

Způsob úhrady

Způsob dopravy

Kód akce 907290

Datum vytvoření 12.11.2025

Datum dodání

Vytvořil

Ceny jsou uváděny

Bez daně

Objemová sleva(-), přírážka(+) v % 0,00

Sleva(-), přírážka(+) v %

Předmět

Poř. Kód zboží	Název zboží	Množství MJ	Stav položky	Cena za jednotku	Sazba DPH %	Cena celkem
	Upgrade operačního systému Windows a SW R10 na řídicím počítači a tabletu, nastavení, kontrola funkce	3,00 hod		1 900,00	21	5 700,00
	Instalace WiFi routeru, nastavení, oživení	0,50 hod		1 550,00	21	775,00
	Router WiFi TP-Link TL-802n (95024765)	1,00 ks		552,18	21	552,18
	Reflektor blesku MS40-1,3 (R529188N)	2,00 ks		11 245,00	21	22 490,00
	Oprava tabletu Ruggon: oprava konektoru dobíjení	1,00 hod		1 550,00	21	1 550,00
	Tablet - konektor dobíjení (05010411)	1,00 ks		208,00	21	208,00
	Poutko 24-89PU1-10 k peru k tabletu Ruggon PM-521 (R529861N)	1,00 ks		182,00	21	182,00
	Výměna ochranné fólie tabletu Ruggon PM-521	0,50 hod		1 550,00	21	775,00
	Ochranná fólie pro tablet Ruggon PM-521 (05010238)	1,00 ks		1 020,00	21	1 020,00
	USB flash disk (R529056N)	1,00 ks		250,46	21	250,46
	Nabíječka tabletu Ruggon 230V (95222006)	1,00 ks		1 455,00	21	1 455,00
	Návod k obsluze RAMER10 C (R311063XCZ)	1,00 ks		500,00	21	500,00
	Repase držáků radarové hlavy a vzdálenostní antény (2 držáky)	1,00 ks		6 200,00	21	6 200,00

Cena celkem bez DPH

41 657,64 CZK

Celkem DPH

8 748,11 CZK

Cena celkem s DPH

50 405,75 CZK

oprava zařízení R10 C v.č. 15/0232 DI Kroměříž před přestavbou



Razítko a podpis odběratele