



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	2792/DO/2025		
Smlouva č.:	ZZS/306/2022		
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157		
Datum vystavení:	24. 11. 2025		
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	31.1.2026 dodavatelsky dopravní oddělení	
OBSAH OBJEDNÁVKY:			
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AI 9471 IČV 181 č. stř.: 11300			
1. Oprava vozidla dle ZL-533/2025			
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	111.000,-		
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru		
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 2792/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 5.12.2025		

 ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-533/2025
	Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2456/98 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
	Kontaktní osoba: Umístění:		
Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 2792/DO/2025			

Předmět servisu:		Datum přijetí:	25.11.2025
IČV:	181	Datum dokončení:	31.01.2026
Model:	M 519 CDI	SPZ:	7AI 9471
		Rok výroby:	2019
		VIN:	WDB9071531N003574
Stav PHM:	1/1	Počet km:	199 851

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- utržená klika od zadních dveří amb prostoru
- schůdek nevyjíždí celý
- občas nefunkční zadní spínač na naklápění stolu

Další zjištěné závady:

- nefunkční nezávislé topení amb prostoru
- vadný dolní zámek zadních dveří
- vadné vzpěry nábytku

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Servis stolů nosítek STEM EDEN	h	12	700,00	8 400,00
Drobný spotřební materiál	x	3	250,00	750,00
KITR000024 KIT RICAMBIO ASSIEME PREMOTAGGIO MOTORE ELETTRICO GE-2017	ks	1	16 224,00	16 224,00
KITR000055 KIT MOLLA A GAS 156.225.15 RS3B-TZ3	ks	1	1 116,00	1 116,00
KITMANUT-EDEN opravná sada	ks	1	4 900,00	4 900,00
2606NW Pneumatická pružina	ks	4	600,00	2 400,00
KITRICFRONTGEGX REPLACEMENT KIT PROTECTION GE-2015	ks	1	1 166,00	1 166,00
11710-00083 dveřní závora	ks	1	1 688,00	1 688,00
11710-00099 zámek dveří	ks	1	4 125,00	4 125,00
klika BAUS AT klika BAUS AT	ks	1	850,00	850,00
DIS0011355 Ochrana rámu DX	ks	1	312,00	312,00
DIS0011356 ochrana rámu SX	ks	1	312,00	312,00
DIS0000770 Ložisko	ks	2	52,00	104,00
DIS0000972 Ložisko	ks	2	52,00	104,00
TAPPO20020 doraz	ks	2	20,00	40,00



ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

ZL-533/2025

D/M vzpěr nábytku	h	0,5	990,00	495,00
Dmychadlo	ks	1	14 697,00	14 697,00
Kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
Oprava schodu	h	6	990,00	5 940,00
Oprava zadních dveří, D/M zámku a kliky	h	5	990,00	4 950,00
Oprava nezávislého topení amb prostoru dodavatelisky	h	6	990,00	5 940,00
Spalovací komora	ks	1	7 424,00	7 424,00
Spotřební materiál k topení	ks	1	450,00	450,00
Žhavicí kolík	ks	1	7 605,00	7 605,00

Celkem bez DPH:**90 982,00 Kč**