

STARMON		Z 712	Záznam o pasivní reklamaci		Evidenční číslo 0237/24	
---------	--	-------	----------------------------	--	----------------------------	--

Hlášení reklamace			
Datum	28.02.2024	Čas	7:31
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Bystřice nad Olší		
Popis reklamace	znovu se objevila chyba 25		
Hlásil	Kawulokk	Zadal	Petr Lessner

Oprava	
Příčina	POŠKOZENÝ SNÍMAČ CPMB1
Popis opravy	28.2.2024 - svítí trvale 3. LED, M24 = 483mV, HW reset KSB - 3., LED svítí, qtest - chyba 25, kontrola konektoru - ok, qtest - chyba 25 4.3.2024 - trvale hlášena chyba 25 - po hw restartu a zapojení prodlužovací karty chyba zmizela - možná špatný kontakt- prostříknutí konektorů kontaktolem 11.4.2024 - chyba 24 a 25 - vypojení snímače CPMA1 a HW reset - qtest chyba 24 - po dvou vlcích hlášeny chyby 24 a 25 17.4.2024 - při PP provedena demontáž vadného snímače CPMB1 (sn: 100070) a odvezen na opravu. Zapůjčen nový snímač CMPB1 (sn: 210093). 24.11.2025- INSTALACE OPRAVENÉHO SNÍMAČE CPMB1, ODZKOUŠENÍ FUNKČNOSTI
Spotřebovaný materiál	
Datum	Opravil

Převzetí opravy zákazníkem	
Vyjádření	
Datum	Podpis, razítko

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				72511,-
Kategorie	POŽÁRUČENÍ	Poznámka		
Opatření				
Datum	Schválil			