



**HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR  
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



**Silektro s.r.o.**  
**Perunova 804/17**  
**13000 Praha**  
**IČO: 48116742**

**Objednávka č. HMSK/OBJ/0001615/2025**

**Datum vystavení objednávky: 8. 12. 2025**

**Počet listů: 1**

**Počet příloh: 1/3**

**Předmět objednávky:**

**Výměna vadných akumulátorů v UPS na HS ÚO- Karviná viz. příloha.**

**Cena objednaného plnění včetně DPH: 109 000,00 Kč**

**Termín plnění: 15.12.2025**

**Způsob doručení objednaného plnění: Do místa určení na náklady dodavatele: Hasičské stanice viz. příloha**

**Příjemce objednaného plnění:**



Na zásilky uvádějte jméno příjemce objednaného plnění.

**Podmínky fakturace:**

- úhrada bude provedena na základě faktury, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také „faktura“);
  - **ve faktuře musí být uvedeno označení a popis předmětu plnění ve znění odpovídajícím této objednávce;**
  - **k faktuře musí být přiložen dodací list nebo jiný doklad s podrobným rozpisem plnění;**
  - HZS Moravskoslezského kraje tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě;
  - lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury
  - faktura se všemi povinnými přílohami může být doručena těmito způsoby:
    - v listinné podobě na adresu: HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava
    - elektronicky na e-mailovou adresu: msk.uctarna@hzscr.cz
- Pro doručení zvolte pouze jeden z těchto způsobů.

brig

HZS



ředitel kanceláře ředitel  
**HZS Moravskoslezského kraje**  
Moravskoslezského kraje  
Výškovická 40  
700 30 Ostrava - Zábřeh  
15

**Objednávku vystavil:**

**Objednávku odeslat:**



ID DS: spdaive

IČO: 70884561  
DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)



Silekto s.r.o.  
Perunova 17  
130 00 Praha 3



# Nabídka

**Cenová nabídka**

**Nabídka na výměnu baterií v UPS**

Nabídka je určena pro:



Číslo nabídky:  
N25-1214-2

Datum vytvoření:  
03.12.2025

Tyto informace jsou důvěrné a jsou určeny pouze pro použití tomu, komu jsou určeny.

# Předmět

Na základě doporučení servisního technika doporučujeme výměny baterií v UPS následovně.

HZS Český Těšín - Socomec Masterys BC 15kVA - doporučená výměna co nejdříve - kapacita 50%

HZS Bohumín - Riello Sentinel PowerGreen - doporučená výměna 2026 - kapacita 70%

HZS Orlová - Makelsan Boxer - doporučená výměna 2026 - kapacita 80%

