



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	2799/DO/2025	
Smlouva č.:	ZZS/464/2025	
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017	
Datum vystavení:	24. 11. 2025	
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 č. ú.: IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 č. ú.: IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927	
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	15.1.2025 dodavatelsky dopravní oddělení
OBSAH OBJEDNÁVKY:		
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 9AV 4721 IČV 244 č. stř.: 11205		
1. Oprava vozidla dle ZL-TB016541		
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	89.000,- Kč	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru	
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 2799/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 29.12.2025	



Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

Konečná kontrola	Datum	Čas	Stav km
Kontrola mistra	Datum	Podpis	
Zákazník/fidič potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato. ----- datum podpis			
Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:			
Zakázka číslo			Strana
TB016541			1

RZ	9AV4721	Identifikační číslo vozidla	W1V5M23Z8PN241620	Předb. forma úhrady:	Převodem
Stav km	33585	Číslo motoru		Prodejní označení	Sprinter
První registrace	07.06.2023	Datum posledního servisu / stav km	16.09.2025 26747	Datum přijetí / Čas	24.11.2025 19:34
				Číslo zakázky	30017136
				Předběžná cena vč. DPH	100 000 Kč
				Předběžný termín dokončení	

1.,Zak.list IČV 244

Text zakázkového listu

ZZS objednávka číslo: 2799/DO/2025 PU

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

Nezařazené operace

Text zakázkového listu

Havarovaná přední část vozidla - přední nárazník na pravé straně

Číslo škodní události: 2252108783

Číslo hlášenky: 0255219844

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
499291	Demontáž, montáž nádrže AdBlue(R)	1,80 ČJ
540650	Napětí palubní sítě udržovat (při zkušebních a diagnostických h pracích)	0,10 ČJ
541011	Provedení krátkého testu	0,30 ČJ
611105	Demontáž, montáž spodního obložení motorového prostoru	0,30 ČJ
821110	Seřízení světlometů	0,20 ČJ
824720	Osvětlovací těleso vpředu vpravo demontáž, montáž	0,50 ČJ

881102	Kompletně demontovat, namontovat nárazník vpředu	0,80 ČJ
881108	Nárazník vpředu kompletní vyměnit (nárazník demontován)	0,20 ČJ
881303	Doplňkové práce k demontáži, montáži předního nárazníku u vozidla se světlometem do mlhy	0,10 ČJ
882392	Demontáž, montáž ochranné mřížky chladiče u přední části karoserie	0,10 ČJ



Mercedes-Benz



VSP Auto Praha Servis, a.s.

Autorizovaný opravce
vozidel Mercedes-Benz

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Rekapitulace zakázky **TB016541**

Datum vystavení	Datum uskutečnění/zdanitelného plnění	Strana
		1

Číslo střediska	Číslo objednávky Z2025-046965	Datum splatnosti	Forma úhrady:
RZ 9AV4721	Identifikační číslo vozidla W1V5M23Z8PN241620	Prodejní označení Sprinter	Datum přijetí / Čas 24.11.2025 19:34
Stav km 33585	Číslo motoru	Číslo zákazníka 30017136	Uzavřel
Zakázka číslo TB016541	Datum posledního servisu / stav km 16.09.2025 26747	První registrace 07.06.2023	Poznámka

1.Cenový návrh IČV 244

ZZS objednávka číslo: 2799/DO/2025 PU

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

1.Cenový návrh IČV 244 - celkem:

Nezařazené operace

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
499291		1 320,00 Kč	1,80 ČJ	21%		2 376,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ NÁDRŽE ADBLUE(R)					
540650		1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč
	NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍTĚ UDRŽOVAT (PŘI ZKUŠEBNÍCH A DIAGNOSTICKÝCH PRACÍCH)					
541011		1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
	PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU					
611105		1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ SPODNÍHO OBLOŽENÍ MOTOROVÉHO PROSTORU					
821110		1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
	SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ					
824720		1 320,00 Kč	0,50 ČJ	21%		660,00 Kč
	OSVĚTLOVACÍ TĚLESO VPŘEDU VPRÁVO DEMONTÁŽ, MONTÁŽ					
881102		1 320,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 056,00 Kč
	KOMPLETNĚ DEMONTOVAT, NAMONTOVAT NÁRAZNÍK VPŘEDU					
881108		1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
	NÁRAZNÍK VPŘEDU KOMPLETNÍ VYMĚNIT (NÁRAZNÍK DEMONTOVÁN)					
881303		1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč

DOPLŇKOVÉ PRÁCE K DEMONTÁŽI, MONTÁŽI PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU U VO ZIDLA SE SVĚTLOMETEM DO MLHY					
882392	1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč
DEMONTÁŽ, MONTÁŽ OCHRANNÉ MŘÍŽKY CHLADIČE U PŘEDNÍ ČÁSTI KAR OSERIE					
Práce celkem:					5 808,00 Kč
Vydáný materiál					
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
A0059903900	18,10 Kč	3,000	21%		54,30 Kč
ŠROUB					
A1249900492	61,00 Kč	14,000	21%		854,00 Kč
NÝT ROZPĚRNÝ					
A9104702401	54 054,80 Kč	1,000	21%		54 054,80 Kč
NÁDRŽ NA RED. PROSTR. NOX					
A91088581009K83	11 147,10 Kč	1,000	21%		11 147,10 Kč
POTAH					
O99541207	271,30 Kč	2,000	21%		542,60 Kč
AD-BLUE KANYSTR 10 L					
Materiál celkem:					66 652,80 Kč
ZZS objednávka číslo: 2799/DO/2025 PU					
Nezařazené operace - celkem:					72 460,80 Kč

Rekapitulace DPH			
Sazba DPH	Základ DPH	DPH	
Základní 21%	72 460,80 Kč	15 216,77 Kč	
Snížená 12%	0,00 Kč	0,00 Kč	
0%	0,00 Kč		

CELKEM BEZ DPH	72 460,80 Kč
DPH CELKEM	15 216,77 Kč
ZAOKROUHLENÍ	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ	87 677,57 Kč