

Dodavatel:



**JANO s.r.o.**  
 Mlýnská 65  
 602 00 Brno 2

IČ: 46972455  
 DIČ: CZ46972455  
 Telefon: 543212392  
 E-mail: jano@jano.cz  
 www.jano.cz

Nabídka č.: 25NA204  
 Datum zápisu: 19.12.2025  
 Platno do:

Odběratel: IČ: 00002739  
 DIČ: CZ00002739

**DIAMO s.p. o.z. Těžba a úprava uranu**  
 Máchova 201  
 471 27 Stráž pod Ralskem

Tel.: 487841 111

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na opravu RDBS.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem	
Nové těsnivo pro Rollstar řazení	1sada	3 290,00		3 290,00	21%	690,90	3 980,90
Kladka PWTR2562 2RS	12ks	1 840,00		22 080,00	21%	4 636,80	26 716,80
Nový válec HM1.2 80/40-320 trhacího klče	1ks	8 300,00		8 300,00	21%	1 743,00	10 043,00
Servis C4.4 - materiál - filtry, olej atd.	1sada	16 290,00		16 290,00	21%	3 420,90	19 710,90
Servis vrtné soupravy	40hod	1 170,00		46 800,00	21%	9 828,00	56 628,00
Součet položek				96 760,00		20 319,60	117 079,60
Zaokrouhlení							0,40
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>117 080,00</b>

Vystavil: 

