

SO 01-19-05.2, žst. Vsetín, podchod pro pěší
na ul. u Krívačárny - most - část město

PŮDORYS "1" - PŮDORYS STOJEK

pozn:

- Chráničky VO provést dle stavebního objektu veřejného osvětlení tj. SO 01-06-08. Pozice chráničků je na výkrese "schéma chráničků"
- Chráničky pro čerpadlo (napájení+odvodnění) provést dle stavebního objektu čerpadla tj. SO 01-27-01.1. Pozice chráničků je na výkrese "schéma chráničků"

Horní Lideč
Hranice na Moravě

ul. Na Lapači

346,750 346,950
ul. Nádražní

SO 01-19-05.2 část město

SO 01-19-05.1 část SŽ

SO 01-19-05.2 část město



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



Olšanská 1a
130 80 Praha 3
Česká republika
tel.: +420 267 094 305
IDD: g14w9x7
e-mail: info@studeng.cz



Olšanská 13
130 80 Praha 3
Česká republika
tel.: +420 267 094 11
IDDS: idn9sqfy
e-mail: praha@rudon.com



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 . 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 44
IDS: kjee9m
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL		 Státní organizace Státní správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ MALINA 	VEDOUcí TÝMU: ING. PAVEL KUČERA	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. KAMIL JORDAN 	ING. KAMIL JORDAN 	ING. JIŘÍ MALINA 	
KRAJ: ZLÍNSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: VSETÍN	OBC: VSETÍN	
„Rekonstrukce žst. Vsetín“ SO 01-19-05.1, žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárny - most - část SŽDC SO 01-19-05.2, žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárny - most - část město		ZAK. ČÍSLO MCO	18 - 050 - 232 - SR
		ÚČEL	DSP
		DATUM	03/2020
		FORMÁT	4x A4
		MĚŘÍTKO	1:100
Výkres tvaru - Púdorys "1"		ČÁST	POŘ.Č.
		D.2.1.4	2.4.6
