

**OBJEDNÁVKA**

Objednávka č.:	0068/DO/2026
Smlouva č.:	ZZS/464/2025
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017
Datum vystavení:	9. 1. 2026
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: 11.2.2026 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AH 7095 IČV 110 č. stř.: 55300	
1. Oprava vozidla dle ZL-TK000486	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	161.000,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 0068/DO/2026 VSP Auto Praha a.s. 22.1.2026

** \$YTK000FRX **
Čarový kód zakázky



Mercedes-Benz

D

Konečná kontrola	Datum	Čas	Stav km
Kontrola mistra	Datum	Podpis	

Zákazník/fidič potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.

----- datum ----- podpis -----

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Zakázka číslo TK000486	Strana 1
----------------------------------	--------------------

Předb. forma úhrady:

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

RZ 7AH7095	Identifikační číslo vozidla WDB9061531N757825	Prodejní označení Sprinter 519 CDI	Datum přijetí / Čas 12.01.2026 10:17
Stav km 201913	Číslo motoru	Číslo zákazníka 30017136	Převzato kjm
První registrace 29.11.2018	Datum posledního servisu / stav km 24.11.2025 192855	Předběžná cena vč. DPH 160 000 Kč	Předběžný termín dokončení 11.02.2026

1. Zakázkový list IČV 110

Text zakázkového listu

ZZS objednávka číslo: 0068/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

2. Diagnostika

Text zakázkového listu

Na KI svítí kontrolka motoru a vozidlo nemá výkon

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
000000	Více práce z důvodu nastavby	2,00 ČJ
008516	Očistění jednotlivých dílů: ...	2,50 ČJ
070641	Kontrola součástí motoru: ... podle chybového kódu	1,10 ČJ
070651	Zkontrolovat těsnost systému plnicího vzduchu	0,80 ČJ
091150	Suchý vzduchový filtr vyměnit	0,30 ČJ
093020	Tlumič hluků sání vyměnit	0,60 ČJ
095910	Kontrola výfukového turbodmychadla, zjištění: ...	1,50 ČJ
096020	Demontovat, namontovat výfukové turbodmychadlo	3,50 ČJ
096043	Výměna výfukového turbodmychadla (demontované výfukové turbo dmychadlo)	0,60 ČJ

096810	Demontovat, namontovat chladič pnicího vzduchu (mezichladič)	1,20 ČJ
096826	Vyměnit chladič pnicího vzduchu (mezichladič) (Demontovaný chladič pnicího vzduchu)	0,10 ČJ
096845	Doplňkové práce k chladiči pnicího vzduchu demontovat, namontovat Vozidla s motorem OM 642.89 a klimatizací	0,70 ČJ
097400	Výměna hadice sacího potrubí za vzduchovým filtrem	0,30 ČJ
097630	Výměna hadice potrubí pnicího vzduchu před chladičem pnicího vzduchu	0,30 ČJ
097640	Výměna hadice potrubí pnicího vzduchu za chladičem pnicího vzduchu	0,50 ČJ
098200	Kanál nasávaného vzduchu motoru před vzduchovým filtrem vyměnit	0,10 ČJ
098670	Kanál pnicího vzduchu motoru před chladičem pnicího vzduchu (mezichladič) vyměnit	0,80 ČJ
155245	Doplňkové práce k alternátoru demontáž, montáž Vozidla se střešní klimatizací	0,40 ČJ
205926	Doplňkové práce k ventilátoru s viskózní spojkou Demontáž, montáž, podle potřeby výměna Vozidla s automatickou převodovkou	0,40 ČJ
540650	Napětí palubní sítě udržovat (při zkušebních a diagnostických pracích)	0,10 ČJ
541011	Provedení krátkého testu	0,20 ČJ
881360	Doplňkové práce k nárazníku vpředu, kompletní demontáž, montáž Vozidla s vymezovací podložkou pro registrační značku vpředu	0,10 ČJ
000REZ	drobný materiál	x



Mercedes-Benz

U

VSP Auto Praha Servis, a.s.

Autorizovaný opravce
vozidel Mercedes-Benz

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:		
Rekapitulace zakázky		TK000486
Datum vystavení	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Strana
- .	- .	1
Datum splatnosti	Forma úhrady:	
- .		
RZ	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
7AH7095	Sprinter 519 CDI	12.01.2026 10:17
Stav km	Číslo zákazníka	Uzavřel
201913	30017136	
Zakázka číslo	První registrace	Poznámka
TK000486	29.11.2018	

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti	Forma úhrady:
	Z2025-046965	- .	
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
7AH7095	WDB9061531N757825	Sprinter 519 CDI	12.01.2026 10:17
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Uzavřel
201913		30017136	
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka
TK000486	24.11.2025 192855	29.11.2018	

1. Cenový návrh IČV 110

ZZS objednávka číslo: 0068/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zasláního cenového návrhu

1. Cenový návrh IČV 110 - celkem:**2. Diagnostika**

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
000000	VÍCE PRÁCE Z DŮVODU NÁSTAVBY	1 320,00 Kč	2,00 ČJ	21%		2 640,00 Kč
008516	OČISTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ: ...	1 320,00 Kč	2,50 ČJ	21%		3 300,00 Kč
070641	KONTROLA SOUČÁSTÍ MOTORU: ... PODLE CHYBOVÉHO KÓDU	1 320,00 Kč	1,10 ČJ	21%		1 452,00 Kč
070651	ZKONTROLOVAT TĚSNOST SYSTÉMU PLNICÍHO VZDUCHU	1 320,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 056,00 Kč
091150	SUCHÝ VZDUCHOVÝ FILTR VYMĚNIT	1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
093020	TLUMIČ HLUKŮ SÁNÍ VYMĚNIT	1 320,00 Kč	0,60 ČJ	21%		792,00 Kč
095910	KONTROLA VÝFUKOVÉHO TURBODMYCHADLA, ZJIŠTĚNÍ: ...	1 320,00 Kč	1,50 ČJ	21%		1 980,00 Kč
096020	DEMONTOVAT, NAMONTOVAT VÝFUKOVÉ TURBODMYCHADLO	1 320,00 Kč	3,50 ČJ	21%		4 620,00 Kč
096043		1 320,00 Kč	0,60 ČJ	21%		792,00 Kč

	VÝMĚNA VÝFUKOVÉHO TURBODMYCHADLA (DEMONTOVANÉ VÝFUKOVÉ TURBO DMYCHADLO)				
096810		1 320,00 Kč	1,20 ČJ	21%	1 584,00 Kč
	DEMONTOVAT, NAMONTOVAT CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU (MEZICHLADIČ)				
096826		1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%	132,00 Kč
	VYMĚNIT CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU (MEZICHLADIČ) (DEMONTOVANÝ CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU)				
096845		1 320,00 Kč	0,70 ČJ	21%	924,00 Kč
	DOPLŇKOVÉ PRÁCE K CHLADIČI PLNICÍHO VZDUCHU DEMONTOVAT, NAMONTOVAT VOZIDLA S MOTOREM OM 642.89 A KLIMATIZACÍ				
097400		1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%	396,00 Kč
	VÝMĚNA HADICE SACÍHO POTRUBÍ ZA VZDUCHOVÝM FILTREM				
097630		1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%	396,00 Kč
	VÝMĚNA HADICE POTRUBÍ PLNICÍHO VZDUCHU PŘED CHLADIČEM PLNICÍHO VZDUCHU				
097640		1 320,00 Kč	0,50 ČJ	21%	660,00 Kč
	VÝMĚNA HADICE POTRUBÍ PLNICÍHO VZDUCHU ZA CHLADIČEM PLNICÍHO VZDUCHU				
098200		1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%	132,00 Kč
	KANÁL NASÁVANÉHO VZDUCHU MOTORU PŘED VZDUCHOVÝM FILTREM VYMĚNIT				
098670		1 320,00 Kč	0,80 ČJ	21%	1 056,00 Kč
	KANÁL PLNICÍHO VZDUCHU MOTORU PŘED CHLADIČEM PLNICÍHO VZDUCHU (MEZICHLADIČ) VYMĚNIT				
155245		1 320,00 Kč	0,40 ČJ	21%	528,00 Kč
	DOPLŇKOVÉ PRÁCE K ALTERNÁTORU DEMONTÁŽ, MONTÁŽ VOZIDLA SE STŘEŠNÍ KLIMATIZACÍ				
205926		1 320,00 Kč	0,40 ČJ	21%	528,00 Kč
	DOPLŇKOVÉ PRÁCE K VENTILÁTORU S VISKÓZNÍ SPOJKOU DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, PODLE POTŘEBY VÝMĚNA VOZIDLA S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU				
540650		1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%	132,00 Kč
	NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍŤE UDRŽOVAT (PŘI ZKUŠEBNÍCH A DIAGNOSTICKÝCH PRACÍCH)				
541011		1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%	264,00 Kč
	PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU				
881360		1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%	132,00 Kč
	DOPLŇKOVÉ PRÁCE K NÁRAZNÍKU VPŘEDU, KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ, MONTÁŽ VOZIDLA S VYMEZOVACÍ PODLOŽKOU PRO REGISTRAČNÍ ZNAČKU VPŘEDU				
V 000REZ				21%	10 000,00 Kč
	DROBNÝ MATERIÁL				
Práce celkem:					33 892,00 Kč
Objednaný materiál					
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
A9065282682	2 914,10 Kč	1,000	21%		2 914,10 Kč
HADICE					
N910143006008	52,70 Kč	2,000	21%		105,40 Kč
ŠROUB S HEXALOBULÁREM					
A9065010201	7 723,80 Kč	1,000	21%		7 723,80 Kč

	CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU				
A9065282582		5 496,90 Kč	1,000	21%	5 496,90 Kč
	HADICE				
N00000004310		26,10 Kč	1,000	21%	26,10 Kč
	ŠROUB SE 6HRANNOU HLAVOU				
N91014300600164		47,50 Kč	1,000	21%	47,50 Kč
	ŠROUB S HEXALOBULÁREM				
A6420905937		2 684,80 Kč	1,000	21%	2 684,80 Kč
	VEDENÍ PLNICÍHO VZDUCHU				
A0009972205		270,10 Kč	1,000	21%	270,10 Kč
	O-KROUŽEK				
N00000008346		33,50 Kč	1,000	21%	33,50 Kč
	ŠROUB S ČOČKOVITOU HLAVOU				
A6421400000		1 868,30 Kč	1,000	21%	1 868,30 Kč
	TLUMIČ HLUKU				
A6420940051		858,30 Kč	1,000	21%	858,30 Kč
	TĚSNICÍ KROUŽEK				
A9065282224		3 050,20 Kč	1,000	21%	3 050,20 Kč
	VEDENÍ ČISTÉHO VZDUCHU				
A6421800009		629,50 Kč	1,000	21%	629,50 Kč
	SD VLOŽKA OLEJ. FILTRU				
A0000903751		681,40 Kč	1,000	21%	681,40 Kč
	VLOŽKA VZDUCHOVÉHO FILTRU				
A0149976445		149,60 Kč	1,000	21%	149,60 Kč
	O-KROUŽEK				

A0009906803		53,40 Kč	3,000	21%	160,20 Kč
	ŠROUB S VNĚJŠÍ HVĚZDICÍ				
A6421423280		160,90 Kč	1,000	21%	160,90 Kč
	TĚSNĚNÍ PŘÍRUBY				
A0009906803		53,40 Kč	3,000	21%	160,20 Kč
	ŠROUB S VNĚJŠÍ HVĚZDICÍ				
A6421423180		160,90 Kč	1,000	21%	160,90 Kč
	TĚSNĚNÍ PŘÍRUBY				
A0019903107		49,80 Kč	2,000	21%	99,60 Kč
	LÍCOVANÝ ŠROUB				
A0149976445		149,60 Kč	1,000	21%	149,60 Kč
	O-KROUŽEK				
A0009906803		53,40 Kč	3,000	21%	160,20 Kč
	ŠROUB S VNĚJŠÍ HVĚZDICÍ				
A6421420781		97,20 Kč	1,000	21%	97,20 Kč
	KOVOVÉ TĚSNĚNÍ				
A6421420481		175,10 Kč	1,000	21%	175,10 Kč
	KOVOPLASTOVÉ TĚSNĚNÍ				
A642090120083		70 980,10 Kč	1,000	21%	70 980,10 Kč
	VÝFUKOVÉ TURBODMYCHADLO				
					98 843,50 Kč
2. Diagnostika - celkem:					132 735,50 Kč

Nezařazené operace

Nezařazené operace - celkem:

Rekapitulace DPH			CELKEM BEZ DPH	132 735,50 Kč
Sazba DPH	Základ DPH	DPH	DPH CELKEM	27 874,46 Kč
Základní 21%	132 735,50 Kč	27 874,46 Kč	ZAOKROUHLĚNÍ	0,00 Kč
Snížená 12%	0,00 Kč	0,00 Kč	CELKEM K ÚHRADĚ	160 609,96 Kč
0%	0,00 Kč			