


Dodavatel:  [REDACTED] s.r.o. prodej - montáž - servis <small> Místní kontaktní adresa: [REDACTED] IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] </small> Vratové systémy kvalita bez změny [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	Odběratel: P. [REDACTED] Sušická 23, Plzeň [REDACTED] [REDACTED]
Nabídka: Nabídka č.: 2017/65 Vytvořeno: 06.09.2017 Vypracoval: Radek Mareš	

Samonosná brána - oprava po nehodě OTV Planá

Název	Popis	Cena	Kusů	Celkem
	Oprava konstrukční části jakl	[REDACTED]	1	35 600
	Zinkování + prášková barva RAL 6005	[REDACTED]	1	12 600
	Doprava Planá - Plzeň	[REDACTED]	1	2 680
HR100.O	ozubený pozinkovaný hřeben 30 x 12 x 1000 mm se 3 frézovanými otvory vč. 3 rozpěrek, podložek a šroubů, pro těžké brány a brány s velkou četností provozu do 2.000 kg	[REDACTED]	1	295
CP555	PROFIL L; válcovaný nosný černý profil 97(š)x90(v) tl. 5,5 mm se zkosenými bočními stěnami pro perfektní vedení vozíků, dodávaný po 6 m, cena za 1 bm	[REDACTED]	1	7 956
VO555	VOZÍK L; kyvný nosný vozíček s velkou vůlí při usazení v obou osách, pouzdrěná ložiska, zinkovaný (použijte 2 kusy pro max.zatížení 600 kg), max. výnos 6,5 m	[REDACTED]	1	4 956
	samostatný výjezd - dočasné spuštění brány a uvolnění	[REDACTED]	1	3 950
	prodejní cena materiálu v Kč bez DPH, montáže a stavebních prací			68 037
	montáž výše uvedeného zařízení bez stavebních prací a kabeláže			5 600
	celkem bez DPH			73 637
	DPH 21%			15 463,77
KONEČNÁ CENA V Kč VČETNĚ DPH,				89 101

Popis:

Výrobu ,dodání a oprava /výměna za původní poškozenou /samonosné brány 6340 (9660 celkem) x 2000mm,materiál jekl 70x50x2mm,bez sloupků -původní,dojezdové kapsy,držáků kladek.Demontáž původní poškozené brány.Brána je ze dvou dílů z důvodu zinkování.

Výplň brány Nylofor 2D.Montáž pohonu -zůstává původní.

Povrchová úprava žárové zinkování včetně nosného profilu CP 555+RAL 6005.

Termín dodání: do 4 týdnů

Vráceno [REDACTED]

[REDACTED]