

**Objednatel:**

**Fakturační adresa:**

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Pod Juliskou 1621/5  
160 00 Praha 6 - Dejvice  
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205  
Číslo účtu: ██████████

**Adresa pro doručení faktury:**

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Divize Plumlov  
Žárovice 31  
798 03 Plumlov

Jméno: ██████████  
Telefon: ██████████  
Email: ██████████

**Dodavatel:**

OK servis Kaplánek, s.r.o.  
Hliníky 443/7  
79601 Prostějov  
IČO: 25331825  
DIČ: CZ25331825

Email: ██████████  
Mobil: ██████████  
Telefon: ██████████

**Předmět plnění:**

Popis předmětu plnění	
Stavební úpravy u chladírny dle požadavků Vojenského veterinárního ústavu	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	191.761,00

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 18.10.2017

Příjemce, místo určení: ██████████, Žárovice 31, 798 03, Plumlov

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky:

18.09.2017 ██████████

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

18.09.2017 ██████████

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)



**Agentura vojenského zdravotnictví**  
**Vojenský veterinární ústav**  
Opavská 29, 748 11 Hlučín

Ev.č.4/10/11/2017-6848

V Hlučíně 21. dubna 2017

Počet listů: 1

**Vojenské lesy a statky ČR st.p.**  
**Ředitelství divize Plumlov**  
**Žárovice 31**  
**798 03 Plumlov**

**Kontrola výstavby nového zvěřinového závodu na LS Rychtářov**

Dne 13.4.2017 proběhla na LS Rychtářov společná kontrola výstavby nového zvěřinového závodu. Kontroly se zúčastnil plk.MVDr.Vladimír Žákovčik z Vojenského veterinárního ústavu, [REDACTED] z ředitelství divize, [REDACTED] – správce LS, [REDACTED]. Předmětem kontroly byly provedené stavební úpravy objektu budoucího zvěřinového závodu a posouzení souladu stavu s projektovou dokumentací a požadavky legislativy.

Obecně lze konstatovat, že stavba a její prostorové členění odpovídá požadavkům legislativy a po níže uvedených stavebních a technických úpravách bude zcela vyhovovat požadavkům investora.

**Při kontrole byly zjištěny tyto nedostatky:**

1. Chybí doplnit záznamové zařízení pro sledování teploty v chladícím boxu
2. Obložení vstupních dveří je nedostatečně čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné
3. Stávající kanálová vpust' nezabezpečí odpovídající odtok splaškové vody v příjmové části zařízení
4. Pro oplach je nezbytné doplnit hadici na vodu, tuto umístit na samonavíjecí buben
5. Do pojezdové dráhy je potřebné včlenit váhu pro snadnou a hygienickou manipulaci se zvěřinou
6. V prostoru pro personál je nezbytné doplnit šatní skříň na pracovní oděv a skříň na desinfekční prostředky.
7. Pro administrativní úkony v provozu je potřebné umístit do příjmové části nerezový pracovní stůl a dále pro dokončení prvotního ošetření magnetický držák na nože
8. Před uvedením do provozu a podáním žádosti o novou registraci je potřebné zpracovat kompletní provozní dokumentaci a tuto nechat schválit dozorovým orgánem vojenské veterinární služby.

S přátelským pozdravem

