



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0137/DO/2026		
Smlouva č.:	ZZS/464/2025		
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017		
Datum vystavení:	20. 1. 2026		
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	13.2.2026 dodavatelsky dopravní oddělení	
OBSAH OBJEDNÁVKY:			
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AJ 0648 IČV 167 č. stř.: 11300			
1. Oprava vozidla dle zakázky č. TK000498			
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	230.000,-		
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru		
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 0137/DO/2026 VSP Auto Praha a.s. 4.2.2026		

\$YTK888FTR
Čárový kód zakázky



Mercedes-Benz

D

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady

Konečná kontrola	Datum	Čas	Stav km
Kontrola mistra	Datum	Podpis	
Zákazník/řidič potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.			
_____ datum		_____ podpis	
Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:			
Zakázka číslo TK000498			Strana 1

RZ		Identifikační číslo vozidla		Prodejní označení		Datum přijetí / Čas	
7AJ0648		WDB9071531N003158		Sprinter 519 CDI		29.01.2026 09:25	
Stav km		Číslo motoru		Číslo zákazníka		Převzato kjm	
182000				30017136			
První registrace		Datum posledního servisu / stav km		Předběžná cena vč. DPH		Předběžný termín dokončení	
10.01.2019		31.12.2025 175427		240 000 Kč		13.02.2026	

1. Zakázkový list IČV 167

Text zakázkového listu

ZZS objednávka číslo: 0137/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

2. MOTOR

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
008516	Očistění jednotlivých dílů: ...	3,50 ČJ
076941	Vstřikovače (všechny) Demontáž, montáž, podle potřeby výměna	2,90 ČJ
076969	Kontrola množství úniku vstřikovačů (po krátkém testu)	1,50 ČJ
541011	Provedení krátkého testu	0,30 ČJ

3. NÁPRAVY

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
321065	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna levého tlumiče 2. nápravy	0,50 ČJ
321071	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna pravého tlumiče 2. nápravy	0,50 ČJ
321905	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna tlumicí vzpěry vp	1,00 ČJ

321910	ředu vlevo Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna přední tlumicí vz pěry vpravo	1,00 ČJ
331452	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna příčného ramene p řední nápravy vlevo dole (po kontrole)	2,10 ČJ
331453	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna příčného ramene p řední nápravy vpravo dole (po kontrole)	2,10 ČJ
401002	Kontrola, vyrovnaní tlaku vzduchu v pneumatikách všech kompl etních kol u voz. s 6 kompletními koly (po pracích s komplet	0,20 ČJ
401470	Demontáž, montáž všech kompletních kol u vozidel se 6 komple tními koly	0,80 ČJ
406525	Vozidlo (opticky/nastavit pomocí dráhy) změřit	2,20 ČJ
406718	Doplňkové práce k proměření: odklon/záklon rejdového čepu na obou těhlicích předních kol se zavěšením vpředu	1,00 ČJ
406722	Doplňkové práce k proměření: odklon/záklon rejdového čepu na obou těhlicích předních kol se zavěšením vpředu (šroub exce	0,50 ČJ
422850	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna 4 brzdových oblož ení zadní nápravy	1,00 ČJ
422906	Výměna 2 brzdových kotoučů zadní nápravy (brzdová obložení d	1,10 ČJ

424790	emontována) u voz. s kódem IT5 Oprava uložení třmenu kotoučové brzdy zadní nápravy	1,30 ČJ
467004	Spojovací tyč řízení Demontáž, montáž, podle potřeby výměna	0,80 ČJ
467005	Spojovací tyč vpravo Demontáž, montáž, podle potřeby výměna	0,80 ČJ
611105	Demontáž, montáž spodního obložení motorového prostoru	0,30 ČJ

4. Servis		
Pracovní úkony		
Pozice	Popis	Norma
002950	Servis výměny motorového oleje a výměny filtru provést	0,50 ČJ



Mercedes-Benz

U

VSP Auto Praha Servis, a.s.

Autorizovaný opravce
vozidel Mercedes-Benz

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Rekapitulace zakázky **TK000498**

Datum vystavení	Datum uskutečnění zákaznického plnění	Strana
		1

Číslo střediska	Číslo objednávky Z2025-046965	Datum splatnosti	Forma úhrady:
RZ 7AJ0648	Identifikační číslo vozidla WDB9071531N003158	Prodejní označení Sprinter 519 CDI	Datum přijetí / čas 29.01.2026 09:25
Stav km 182000	Číslo motoru	Číslo zákazníka 30017136	Uživatel
Zakázka číslo TK000498	Datum posledního servisu / stav km 31.12.2025 175427	První registrace 10.01.2019	Poznámka

1.Cenový návrh IČV 167

ZZS objednávka číslo: 0137/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

1.Cenový návrh IČV 167 - celkem:

2. MOTOR

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
008516		1 890,00 Kč	3,50 ČJ	21%		6 615,00 Kč
	OČISTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ: ...					
076941		1 890,00 Kč	2,90 ČJ	21%		5 481,00 Kč
	VSTŘIKOVAČE (VŠECHNY) DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, PODLE POTŘEBY VÝMĚNA					
076969		1 890,00 Kč	1,50 ČJ	21%		2 835,00 Kč
	KONTROLA MNOŽSTVÍ ÚNIKU VSTŘIKOVAČŮ (PO KRÁTKÉM TESTU)					
541011		1 890,00 Kč	0,30 ČJ	21%		567,00 Kč
	PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU					

Práce celkem:

15 498,00 Kč

Objednaný materiál

Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
A6420700800	1 125,70 Kč	3,000	21%		3 377,10 Kč
	TLAKOVÉ VEDENÍ				
A6420700800	1 125,70 Kč	3,000	21%		3 377,10 Kč
	TLAKOVÉ VEDENÍ				
A0009902907	48,70 Kč	3,000	21%		146,10 Kč

A9900172200	ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU	28,10 Kč	3,000	21%	84,30 Kč
A0009902907	TĚSN. KR., ZVL. TVAR	48,70 Kč	3,000	21%	146,10 Kč
A642070128764	ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU	15 834,10 Kč	3,000	21%	47 502,30 Kč
A9900172200	VSTŘIKOVAČ COMMON RAILU	28,10 Kč	3,000	21%	84,30 Kč
	TĚSN. KR., ZVL. TVAR				
					54 717,30 Kč
2. MOTOR - celkem:					70 215,30 Kč
3. NÁPRAVY					
Pracovní operace					
Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Cena
321065	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA LEVÉHO TLUMIČE 2. NÁPRAVY	1 890,00 Kč	0,50 ČJ	21%	945,00 Kč
321071	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA PRAVÉHO TLUMIČE 2. NÁPRAVY	1 890,00 Kč	0,50 ČJ	21%	945,00 Kč
321905	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA TLUMICÍ VZPĚRY VPŘEDU VLEVO	1 890,00 Kč	1,00 ČJ	21%	1 890,00 Kč
321910	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA PŘEDNÍ TLUMICÍ VZPĚRY VPRAVO	1 890,00 Kč	1,00 ČJ	21%	1 890,00 Kč
331452	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA PŘÍČNÉHO RAMENE PŘEDNÍ NÁPRAVY VLEVO DOLE (PO KONTROLE)	1 890,00 Kč	2,10 ČJ	21%	3 969,00 Kč
331453	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA PŘÍČNÉHO RAMENE PŘEDNÍ NÁPRAVY VPRAVO DOLE (PO KONTROLE)	1 890,00 Kč	2,10 ČJ	21%	3 969,00 Kč
401002	KONTROLA, VYROVNÁNÍ TLAKU VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH VŠECH KOMPLETNÍCH KOL U VOZ. S 6 KOMPLETNÍMI KOLY (PO PRACÍCH S KOMPLETNÍMI KOLY)	1 890,00 Kč	0,20 ČJ	21%	378,00 Kč
401470	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ VŠECH KOMPLETNÍCH KOL U VOZIDEL SE 6 KOMPLETNÍMI KOLY	1 890,00 Kč	0,80 ČJ	21%	1 512,00 Kč
406525	VOZIDLO (OPTICKY/NASTAVIT POMOCÍ DRÁHY) ZMÉRIT	1 890,00 Kč	2,20 ČJ	21%	4 158,00 Kč
406718	DOPLŇKOVÉ PRÁCE K PROMĚŘENÍ: ODKLON/ZÁKLON REJDOVÉHO ČEPU NA OBOU TĚHLICÍCH PŘEDNÍCH KOL SE ZAVĚŠENÍM VPŘEDU	1 890,00 Kč	1,00 ČJ	21%	1 890,00 Kč
406722	DOPLŇKOVÉ PRÁCE K PROMĚŘENÍ: ODKLON/ZÁKLON REJDOVÉHO ČEPU NA OBOU TĚHLICÍCH PŘEDNÍCH KOL SE ZAVĚŠENÍM VPŘEDU (ŠROUB EXCE	1 890,00 Kč	0,50 ČJ	21%	945,00 Kč
422850	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA 4 BRZDOVÝCH OBLOŽENÍ ZADNÍ NÁPRAVY	1 890,00 Kč	1,00 ČJ	21%	1 890,00 Kč

422906	1 890,00 Kč	1,10 ČJ	21%	2 079,00 Kč
VÝMĚNA 2 BRZDOVÝCH KOTOUČŮ ZADNÍ NÁPRAVY (BRZDOVÁ OBLOŽENÍ DEMONTOVÁNA) U VOZ. S KÓDEM IT5				
424790	1 890,00 Kč	1,30 ČJ	21%	2 457,00 Kč
OPRAVA ULOŽENÍ TRĚMNU KOTOUČOVÉ BRZDY ZADNÍ NÁPRAVY				
467004	1 890,00 Kč	0,80 ČJ	21%	1 512,00 Kč
SPOJOVACÍ TYČ ŘÍZENÍ DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, PODLE POTŘEBY VÝMĚNA				
467005	1 890,00 Kč	0,80 ČJ	21%	1 512,00 Kč
SPOJOVACÍ TYČ VPRAVO DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, PODLE POTŘEBY VÝMĚNA				
611105	1 890,00 Kč	0,30 ČJ	21%	567,00 Kč
DEMONTÁŽ, MONTÁŽ SPODNÍHO OBLOŽENÍ MOTOROVÉHO PROSTORU				
Práce celkem:				32 508,00 Kč
Objednaný materiál				
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva Cena
A9073260100	3 552,10 Kč	2,000	21%	7 104,20 Kč
TLUMIČ PÉROVÁNÍ				
N910105014004	132,50 Kč	2,000	21%	265,00 Kč
ŠROUB SE 6HRANNOU HLAVOU				
N000000003277	37,50 Kč	2,000	21%	75,00 Kč
MATICE				
N910105014009	115,60 Kč	2,000	21%	231,20 Kč
ŠROUB SE 6HRANNOU HLAVOU				
N000000003277	37,50 Kč	2,000	21%	75,00 Kč
MATICE				
A907990080064	38,70 Kč	2,000	21%	77,40 Kč
ŠROUB SE 6HRANNOU HLAVOU				
A907990080064	38,70 Kč	2,000	21%	77,40 Kč
ŠROUB SE 6HRANNOU HLAVOU				
A4474210701	93,50 Kč	4,000	21%	374,00 Kč
ROZPĚRNÁ PRUŽINA				
A4474210801	93,50 Kč	4,000	21%	374,00 Kč
ROZPĚRNÁ PRUŽINA				
A002989515109	172,70 Kč	1,000	21%	172,70 Kč
MAZACÍ TUK				
A9074239700	2 117,00 Kč	1,000	21%	2 117,00 Kč
OBLOŽENÍ KOTOUČOVÉ BRZDY				
A9069900601	37,70 Kč	4,000	21%	150,80 Kč
ŠROUB SE 6HRANNOU HLAVOU				
A9079057103	233,70 Kč	2,000	21%	467,40 Kč
SNÍMAČ OPOTŘ. BRZD. OBL.				
A907423010007	2 809,80 Kč	2,000	21%	5 619,60 Kč
BRZDOVÝ KOTOUČ				
A0000780580	83,80 Kč	3,000	21%	251,40 Kč
O-KROUŽEK				
A0000780580	83,80 Kč	3,000	21%	251,40 Kč
O-KROUŽEK				
N000000003277	37,50 Kč	2,000	21%	75,00 Kč
MATICE				
A907460640064	2 445,10 Kč	1,000	21%	2 445,10 Kč

SADA DÍLŮ KULOVÝ KLOUB					
A907460620064	2 445,10 Kč	1,000	21%		2 445,10 Kč
SADA DÍLŮ KULOVÝ KLOUB					
A907460630064	4 173,80 Kč	2,000	21%		8 347,60 Kč
OS AXIÁLNÍ KLOUB					
N000000003277	37,50 Kč	4,000	21%		150,00 Kč
MATICE					
N000000003999	66,30 Kč	2,000	21%		132,60 Kč
ŠROUB SE 6HRANNOU HLAVOU					
A0019907700	252,00 Kč	2,000	21%		504,00 Kč
ŠROUB SE 6HRANNOU HLAVOU					
A9073201302	8 342,10 Kč	2,000	21%		16 684,20 Kč
TLUMICÍ VZPĚRA					
A907322040064	317,80 Kč	2,000	21%		635,60 Kč
ULOŽENÍ PRUŽINY					
A9069900901	123,80 Kč	4,000	21%		495,20 Kč
ŠROUB SE 6HRANNOU HLAVOU					
N910105012011	61,40 Kč	4,000	21%		245,60 Kč
ŠROUB SE 6HRANNOU HLAVOU					
N000000003277	37,50 Kč	4,000	21%		150,00 Kč
MATICE					
A6389840229	75,40 Kč	4,000	21%		301,60 Kč
ŠROUB SE 6HRANNOU HLAVOU					
A003990915165	85,90 Kč	2,000	21%		171,80 Kč
ŠESTIHRANNÁ MATICE					
A9063304107	10 769,40 Kč	1,000	21%		10 769,40 Kč
PŘÍČNÉ RAMENO					
A9063304007	10 684,00 Kč	1,000	21%		10 684,00 Kč
PŘÍČNÉ RAMENO					
					71 920,30 Kč
3. NÁPRAVY - celkem:					104 428,30 Kč
4. Servis					
Pracovní operace					
Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva Cena
002950		1 890,00 Kč	0,50 ČJ	21%	945,00 Kč
SERVIS VÝMĚNY MOTOROVÉHO OLEJE A VÝMĚNY FILTRU PROVÉST					
Práce celkem:					945,00 Kč
Objednaný materiál					
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
A6421800009	629,50 Kč	1,000	21%		629,50 Kč
SD VLOŽKA OLEJ. FILTRU					
A111997033065	95,80 Kč	1,000	21%		95,80 Kč
ŠROUB UZAVÍRACÍ					
N007603014106	33,90 Kč	1,000	21%		33,90 Kč
TĚSNICÍ KROUŽEK					
O0009894804 FDEE	249,00 Kč	12,500	21%		3 112,50 Kč
OLEJ MOTOROVÝ 228.51 LT (5W/30) 15C110					

						3 871,70 Kč
4. Servis - celkem:						4 816,70 Kč
Nezařazené operace						
Pracovní operace						
Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
V 000REZ				21%		10 000,00 Kč
	DROBNÝ MATERIÁL					
Práce celkem:						10 000,00 Kč
Nezařazené operace - celkem:						10 000,00 Kč
Rekapitulace DPH				CELKEM BEZ DPH 189 460,30 Kč		
Sazba DPH Základ DPH DPH				DPH CELKEM 39 786,66 Kč		
Základní 21%	189 460,30 Kč	39 786,66 Kč	ZAOKROUHLENÍ 0,00 Kč			
Snížená 12%	0,00 Kč	0,00 Kč	CELKEM K ÚHRADĚ 229 246,96 Kč			
0%	0,00 Kč					