

Odběratel :

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1 Praha 6
160 00 PRAHA 6
IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:
náčelník vojenského zařízení 551220 Brno
pplk. Ing. Luděk KRČ

Štefánikova 53
662 10 BRNO

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Místo plnění: adresa dodavatele

Kontaktní osoba ve věcech předmětu plnění:

[REDAKCE]

Kontaktní osoba ve věcech ekonomických:

[REDAKCE]

VÝZVA K POSKYTNUTÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ Č.: 23/17

Dílčí plnění č. 5 ke Smlouvě č. 155610140

Dodavatel :

TEZAS servis a.s.
Panelová 289/6
190 15 Praha 9 - Satalice

Provozovna: Mánesova 1, Boskovice 680 01
jehož jménem jedná: [REDAKCE]

IČ: [REDAKCE]

DIČ: [REDAKCE]

Č. účtu: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

tel. [REDAKCE]

Zapsáno: u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16656

Splatnost faktury: 30 dnů od doručení

Způsob platby: bezhotovostně

Daňový doklad zašlete/předejte přebírajícímu

Vojenské zařízení 551220

Ekonomické pracoviště

Štefánikova 53

662 10 BRNO

Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti § 28 zák. 235/2004 Sb. Na dokladu musí být jako odběratel uvedena Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 551220 BRNO. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet dodavatele.

Výzva k poskytnutí plnění, realizace dílčího plnění, fakturace smluvní pokuty, pohledávky apod. se řídí ustanoveními Smlouvy.

Plnění tohoto případu se řídí podmínkami stanovenými §109 a § 109 a) zák. č. 235/2004 Sb.

P. č.	Označení a specifikace materiálu nebo výrobku dle Smlouvy č. 155610140	MJ	Množství	Cena v Kč vč. DPH		Termín dodání do
				za jedn.	celkem	
	Pro potřebu VZ 551220 Brno objednávám u vás službu opravu služebního vozidla KAROSA LC936,VPZ 514 79 77					
1	Výměna volantu				7 874,70	28.4.2017
2	Výměna ventilu pérování sedačky řidiče				3 772,80	
3	Oprava vůle řízení - výměna opraveného servo řízení				29 257,80	
4	Oprava řazení - výměna - kloub jehlový				4 191,44	
5	Výměna vložky vysoušeče vzduchu + oprava vysoušeče				4 412,86	
6	Výměna 1 ks vlnovce pérování (levý zadní)				13 963,40	
7	Výměna těsnění předních dveří 4ks (profil samolepící)				4 602,80	
8	Seřízení zadních dveří (nedovírají)				447,70	
9	Oprava ovládacího válce zadních dveří, sada těsnění ovladače dveří výměna zámku zadních dveří (komplet)				7 500,80	
10	Výměna zámku zadních dveří (komplet)				2 941,51	
11	Oprava topení - výměna náporového topení				7 763,36	
12	Oprava podsvícení přístrojové desky (nesvítili pravá strana) 4x žárovka				698,17	
13	Drobný materiál na opravu (těsnění,konektroy,spoj.mat.aj.)				653,40	
Cena celkem Kč vč. DPH do :					88 080,74 Kč	

Dodavatel

Datum: 10.3.2017

razítka a podpis

TEZAS TEZAS servis a.s.
Mánesova 1, 680 12 Boskovice
Servisní středisko Boskovice
Č. 147 65 180

Odběratel

Datum: 10.03.2017

EP
VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ
5512

10.03.2017

pplk. Ing. Luděk KRČ