



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0431/DO/2026		
Smlouva č.:	ZZS/464/2026		
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017		
Datum vystavení:	18. 2. 2026		
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	20.3.2026 dodavatelsky dopravní oddělení	
OBSAH OBJEDNÁVKY:			
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AJ 0648 IČV 167 č. stř.: 11300			
1. Oprava vozidla dle zakázky č. TB017074			
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	109.000,-		
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru		
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 0431/DO/2026 VSP Auto Praha a.s. 2.3.2026		

Čárový kód zakázky



D

101 00 Praha 10- Vinohrady

Zákazník/řidič potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.

----- datum ----- podpis -----

Strana

TB017074

1

Převodem

RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
7AJ0648	WDB9071531N003158	Sprinter 519 CDI	18.02.2026 12:25
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákaznika	Převzato kým
182001		30017136	
První registrace	Datum posledního servisu / stav km	Předběžná cena vč. DPH	Předběžný termín dokončení
10.01.2019	31.12.2025 175427	80 000 Kč	20.03.2026

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

Kontrola turbodmychadla

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

1.Cenový návrh IČV 167 - celkem:

2. Výkon - celkem:

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
000000		1 320,00 Kč	2,00 ČJ	21%		2 640,00 Kč
	VÍCE PRÁCE Z DŮVODU NÁSTAVBY					
008516		1 320,00 Kč	2,50 ČJ	21%		3 300,00 Kč
	OČISTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ: ...					
091150		1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
	SUCHÝ VZDUCHOVÝ FILTR VYMĚNIT					
096020		1 320,00 Kč	3,50 ČJ	21%		4 620,00 Kč
	DEMONTOVAT, NAMONTOVAT VÝFUKOVÉ TURBODMYCHADLO					
096043		1 320,00 Kč	0,60 ČJ	21%		792,00 Kč
	VÝMĚNA VÝFUKOVÉHO TURBODMYCHADLA (DEMONTOVANÉ VÝFUKOVÉ TURBO DMYCHADLO)					
540650		1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč
	NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍTĚ UDRŽOVAT (PŘI ZKUŠEBNÍCH A DIAGNOSTICKÝCH PRACÍCH)					
541011		1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč

