



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0473/DO/2026		
Smlouva č.:	ZZS/464/2026		
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017		
Datum vystavení:	23. 2. 2026		
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	20.3.2026 dodavatelsky dopravní oddělení	
OBSAH OBJEDNÁVKY:			
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AJ 0478 IČV 177 č. stř.: 55300			
1. Oprava vozidla dle zakázky č. TB017082			
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	153.000,-		
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru		
Potvrzení objednávky dodatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 0473/DO/2026 VSP Auto Praha a.s. 11.3.2026		

\$YTBBGECQRW
Čarový kód zakázky



Mercedes-Benz

D

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady

Konečná kontrola	Datum	Čas	Stav km
Kontrola mistra	Datum	Podpis	

Zákazník/fidič potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.

----- datum ----- podpis

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Zakázka číslo

TB017082

Strana

1

Předb. forma úhrady:

RZ	7AJ0478	Identifikační číslo vozidla	WDB9071531N004917	Prodejní označení	Sprinter 519 CDI	Datum přijetí / Čas	23.02.2026 17:50
Stav km	184509	Číslo motoru		Číslo zakázky	30017136	Převzato kjm	
První registrace	10.01.2019	Datum posledního servisu / stav km	15.12.2025 175274	Předběžná cena vč. DPH	50 000 Kč	Předběžný termín dokončení	20.03.2026 19:05

1. Zakázkový list IČV 177

Text zakázkového listu

ZZS objednávka číslo: 0473/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

2. Specifikace závady

Text zakázkového listu

- kontrola brzdového systému
- svítil diagnostika motoru
- kontrola přední a zadní nápravy

4. Diagnostika

Text zakázkového listu

- svítil diagnostika motoru

3. Kontrola brzd

Text zakázkového listu

- svítil diagnostika motoru

5. Kontrola náprav

Text zakázkového listu

- kontrola přední a zadní nápravy



Mercedes-Benz

U

VSP Auto Praha Servis, a.s.

Autorizovaný opravce
vozidel Mercedes-Benz

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh

Datum vystavení	Datum uskutečnění zdravotního přelomu	Strana
.	.	1

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti	Forma úhrady
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / čas
7AJ0478	WDB9071531N004917	Sprinter 519 CDI	23.02.2026 07:15
Stav km	Číslo motoru	Číslo zápisníka	Uzavřel
184509		30017136	
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka
TK000517	15.12.2025 175274	10.01.2019	

1. Cenový návrh IČV 177

ZZS objednávka číslo: 0473/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

1. Cenový návrh IČV 177 - celkem:

2. Specifikace závady

2. Specifikace závady - celkem:

3. Kontrola brzd

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
401470	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ VŠECH KOMPLETNÍCH KOL U VOZIDEL SE 6 KOMPLETNÍMI KOLY	1 347,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 077,60 Kč
422705	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA 4 BRZDOVÝCH OBLOŽENÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY	1 347,00 Kč	1,00 ČJ	21%		1 347,00 Kč
422788	VÝMĚNA 2 BRZDOVÝCH KOTOUČŮ PŘEDNÍ NÁPRAVY (BRZDOVÁ OBLOŽENÍ DEMONTOVÁNA) U VOZ. S KÓDEM IT5	1 347,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 077,60 Kč
422907	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ BRZDOVÉHO KOTOUČE ZADNÍ NÁPRAVY (BRZDOVÁ OBLOŽENÍ DEMONTOVÁNA) U VOZIDEL S KÓDEM IT5	1 347,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 077,60 Kč
422941	VÝMĚNA 4 BRZDOVÝCH OBLOŽENÍ ZADNÍ NÁPRAVY U VOZ. S KÓDEM IT5	1 347,00 Kč	1,00 ČJ	21%		1 347,00 Kč
423304		1 347,00 Kč	1,50 ČJ	21%		2 020,50 Kč

VÝMĚNA 4 BRZDOVÝCH ČELISTI PARKOVACÍ BRZDY (BRZDOVÁ OBLOŽENÍ DEMONTOVÁNA) U VOZ. S KÓDEM IT5						1 077,60 Kč
426052	1 347,00 Kč	0,80 ČJ	21%			
VYROVNÁNÍ PARKOVACÍ BRZDY DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, PODLE POTŘEBY VÝMĚNA						1 751,10 Kč
424780	1 347,00 Kč	1,30 ČJ	21%			
OPRAVA (OBOU) ULOŽENÍ TRMENU KOTOUČOVÉ BRZDY PŘEDNÍ NÁPRAVY						1 751,10 Kč
424790	1 347,00 Kč	1,30 ČJ	21%			
OPRAVA ULOŽENÍ TRMENU KOTOUČOVÉ BRZDY ZADNÍ NÁPRAVY						
						12 527,10 Kč
Práce celkem:						
Objednaný materiál						
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena	
A4474210701	95,00 Kč	4,000	21%	32,00 %	258,40 Kč	
	ROZPĚRNÁ PRUŽINA					
A4474210801	95,00 Kč	4,000	21%	32,00 %	258,40 Kč	
	ROZPĚRNÁ PRUŽINA					
A9079057103	238,80 Kč	2,000	21%	16,00 %	401,18 Kč	
	SENZOR OPOTŘEBENÍ BRZD ZN					
A002989515109	172,70 Kč	2,000	21%	16,00 %	290,14 Kč	
	MAZACÍ TUK BREMBO					
A9074239700	2 129,60 Kč	1,000	21%	32,00 %	1 448,13 Kč	
	OBLOŽENÍ KOTOUČOVÉ BRZDY					
A9069900601	38,70 Kč	4,000	21%	16,00 %	130,03 Kč	
	ŠESTIHR. ŠROUB S PŘÍRUBOU BAL.10KS					
A9079900800	39,70 Kč	4,000	21%	16,00 %	133,39 Kč	
	ŠESTIHRANNÝ ŠROUB					
A907423010007	2 809,80 Kč	2,000	21%	32,00 %	3 821,33 Kč	
	KOTOUČ BRZDOVÝ					
A9064200420	4 236,30 Kč	1,000	21%	32,00 %	2 880,68 Kč	
	DESTIČKY BRZDOVÉ					
A4474210701	95,00 Kč	4,000	21%	32,00 %	258,40 Kč	
	ROZPĚRNÁ PRUŽINA					
A4474210801	95,00 Kč	4,000	21%	32,00 %	258,40 Kč	
	ROZPĚRNÁ PRUŽINA					
A9064211500	2 697,50 Kč	1,000	21%	32,00 %	1 834,30 Kč	
	BRZDOVÉ DESTIČKY SADA					
A9079900800	39,70 Kč	4,000	21%	16,00 %	133,39 Kč	
	ŠESTIHRANNÝ ŠROUB					
A9069900401	36,30 Kč	4,000	21%	16,00 %	121,97 Kč	
	ŠROUB					
A9065401517	248,20 Kč	2,000	21%	16,00 %	416,98 Kč	
	SENZOR OPOTŘEBENÍ BRZD PN					
A2204210171	65,10 Kč	4,000	21%	10,00 %	234,36 Kč	
	ŠROUB M8X12					
A907421010007	2 621,00 Kč	2,000	21%	32,00 %	3 564,56 Kč	
	KOTOUČ BRZDOVÝ					
						16 444,04 Kč
3. Kontrola brzd - celkem:						28 971,14 Kč

4. Diagnostika**Pracovní operace**

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
000000		1 347,00 Kč	1,00 ČJ	21%		1 347,00 Kč
	OPRAVA ZÁVITU NOX					
016650		1 347,00 Kč	1,00 ČJ	21%		1 347,00 Kč
	KRYT MOTORU U HLAVY VÁLCŮ VLEVO DEMONTOVAT, NAMONTOVAT, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYMĚNIT					
070640		1 347,00 Kč	1,30 ČJ	21%		1 751,10 Kč
	ZKONTROLOVAT MOTOR (PO KRÁTKÉM TESTU)					
076931		1 347,00 Kč	1,10 ČJ	21%		1 481,70 Kč
	INJEKTORY (3) VYMĚNIT (PO KONTROLE)					
499068		1 347,00 Kč	0,60 ČJ	21%		808,20 Kč
	VÝMĚNA SNÍMAČE NOX S ELEKTRICKOU ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU PŘED KATALYZÁTOREM SCR (PO KONTROLE)					
499069		1 347,00 Kč	0,70 ČJ	21%		942,90 Kč
	VÝMĚNA SNÍMAČE NOX S ELEKTRICKOU ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU ZA KATALYZÁTOREM SCR (PO KONTROLE)					
540650		1 347,00 Kč	0,10 ČJ	21%		134,70 Kč
	NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍTĚ UDRŽOVAT (PŘI ZKUŠEBNÍCH A DIAGNOSTICKÝCH PRACÍCH)					
541011		1 347,00 Kč	0,30 ČJ	21%		404,10 Kč
	PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU					
540990		1 347,00 Kč	0,30 ČJ	21%		404,10 Kč
	PROGRAMOVÁNÍ, KÓDOVÁNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ... (PO KRÁTKÉM TESTU)					

Práce celkem:**8 620,80 Kč****Objednaný materiál**

Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
A000905911264	15 115,90 Kč	2,000	21%	16,00 %	25 394,71 Kč
	NOX-SENSOR				
A6110170060	35,00 Kč	6,000	21%	16,00 %	176,40 Kč
	TESNĚNÍ				
A0009902907	45,20 Kč	6,000	21%	16,00 %	227,81 Kč
	SROUB				
A642070128787	12 844,30 Kč	3,000	21%	16,00 %	32 367,64 Kč
	VSTŘIKOVAČ ***C01***				
A9102920200	75,40 Kč	1,000	21%	16,00 %	63,34 Kč
	DRŽÁK				
A9102920100	1 140,40 Kč	1,000	21%	16,00 %	957,94 Kč
	NOSNÍK				
A9014310180	33,60 Kč	1,000	21%	16,00 %	28,22 Kč
	PŘÍLOŽKA TĚSNÍCÍ				

59 216,06 Kč**4. Diagnostika - celkem:****67 836,86 Kč****5. Kontrola náprav****Pracovní operace**

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
--------	-------	-------	-------	-----	-------	------

331020	1 347,00 Kč	0,60 ČJ	21%	808,20 Kč	
KONTROLA PŘEDNÍ NÁPRAVY, NÁLEZ:....					
331453	1 347,00 Kč	2,10 ČJ	21%	2 828,70 Kč	
DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA PŘÍČNÉHO RAMENE PŘEDNÍ NÁPRAVY VPRAVO DOLE (PO KONTROLE)					
611105	1 347,00 Kč	0,30 ČJ	21%	404,10 Kč	
DEMONTÁŽ, MONTÁŽ SPODNÍHO OBLOŽENÍ MOTOROVÉHO PROSTORU					
V 000REZ			21%	10 000,00 Kč	
DROBNÝ MATERIÁL					
406556	1 347,00 Kč	1,50 ČJ	21%	2 020,50 Kč	
PROMĚŘENÍ VOZIDLA (ELEKTRONICKY SE SEŘÍZENÍM GEOMETRIE)					
406718	1 347,00 Kč	1,00 ČJ	21%	1 347,00 Kč	
DOPLŇKOVÉ PRÁCE K PROMĚŘENÍ: ODKLON/ZÁKLON REJDOVÉHO ČEPU NA OBOU TĚHLICÍCH PŘEDNÍCH KOL SE ZAVĚŠENÍM VPŘEDU					
Práce celkem:				17 408,50 Kč	
Objednaný materiál					
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
A907322040064	326,40 Kč	1,000	21%	16,00 %	274,18 Kč
ULOŽENÍ PRUŽINY					
A9069900901	126,90 Kč	2,000	21%	16,00 %	213,19 Kč
ŠROUB					
N910105012011	62,80 Kč	2,000	21%	16,00 %	105,50 Kč
ŠROUB					
N910105014010	48,50 Kč	24,000	21%	16,00 %	977,76 Kč
ŠROUB PŘÍRUBY					
N000000003277	38,50 Kč	2,000	21%	16,00 %	64,68 Kč
MATICE					
A6389840229	77,20 Kč	2,000	21%	16,00 %	129,70 Kč
ŠROUB					
A9063304007	10 891,80 Kč	1,000	21%	16,00 %	9 149,11 Kč
RAMENO PŘÍČNÉ ZÁVĚSNÉ PN L.					
					10 914,12 Kč
5. Kontrola náprav - celkem:					28 322,62 Kč
Nezařazené operace					
Nezařazené operace - celkem:					
Rekapitulace DPH				CELKEM BEZ DPH 125 130,62 Kč	
Sazba DPH Základ DPH DPH				DPH CELKEM 26 277,43 Kč	
Základní 21%	125 130,62 Kč	26 277,43 Kč	ZAOKROUHLENÍ 0,00 Kč		
Snížená 12%	0,00 Kč	0,00 Kč	CELKEM K ÚHRADĚ 151 408,05 Kč		
0%	0,00 Kč				