



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0628/DO/2026		
Smlouva č.:	ZZS/306/2022		
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157		
Datum vystavení:	26. 2. 2026		
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	30.6.2026 dodavatelsky dopravní oddělení	
OBSAH OBJEDNÁVKY:			
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AI 6058 IČV 158 č. stř.: 55300			
1. Oprava vozidla dle ZL-634/2025			
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	170.000,-		
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru		
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 0628/DO/2026 ARC vehicles s.r.o. 18.3.2026		

 ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-634/2025
	Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2456/98 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
	Kontaktní osoba: Umístění:		
Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 628/DO/2026			

Předmět servisu:		Datum přijetí:	06.03.2026
IČV:	158	Datum dokončení:	30.06.2026
Model:	M 519 CDI	SPZ:	7AI 6058
		Rok výroby:	2018
		VIN:	WDB9061531N772181
Stav PHM:	50%	Počet km:	281 197

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- u vozu nefunguje zvukový vrz
- kontrola stolu v amb prostoru

Další zjištěné závady:

- vadný spínač pracovního osvětlení
- vadný spodní zámek zadních dveří
- zasekávají se boční dveře - vadný spodní zámek a prasklé vodící rameno, dveře jsou zkřížené

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Servis stolů nosítek STEM EDEN	h	15	700,00	10 500,00
Drobný spotřební materiál	x	3	250,00	750,00
KITMANUT-EDEN opravná sada	ks	1	4 900,00	4 900,00
KITR000167 Blok ventilů	ks	1	51 155,00	51 155,00
EURO-1 WHELEN siréna	ks	1	8 520,00	8 520,00
6000662 zámek pravý	ks	1	890,00	890,00
11710-00083 dveřní závora	ks	1	1 688,00	1 688,00
11710-00099 zámek dveří	ks	1	4 125,00	4 125,00
KITR000104 KIT MONTAGGIO MARTINETTO DOPPIO DA DIS0012579 A DIS0020837	ks	1	16 799,00	16 799,00
TAPPO20020 doraz	ks	2	20,00	40,00
D/M ŘJ sirény + testy	h	1	990,00	990,00
D/M spínače prac. osvětlení	h	0,3	990,00	297,00
Kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
Vodící rameno bočních dveří BAUS AT	ks	1	31 875,00	31 875,00
Oprava zadních dveří	h	2	990,00	1 980,00
Oprava bočních dveří	h	3	990,00	2 970,00
Spínač prac. osvětlení	ks	1	260,00	260,00

	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA	ZL-634/2025
---	--	--------------------

Celkem bez DPH:

138 729,00 Kč