

**23.02.2026**
**CN022/2026**
**Univerzita Palackého v Olomouci**
**Hněvotínská 5**
**779 00 Olomouc**
**Česká republika**

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Vážený zákazníku,

zasíláme Vám cenovou nabídku na opravu a zapůjčení FSY jednotky k NMR-ECX 500 , sn. NM 132000290029

Případné objednávky, prosím, zasílejte paní [REDACTED]

Číslo P/O	Název	Počet	Kč/ ks	Cena celkem
	<b>Oprava jednotky FSY v Německu:</b>			
	<b>Výměna zesilovače MIX500-3</b>	1	97 850,00 Kč	97 850,00 Kč
	<b>Servisní práce:</b> přenastavení výstupu 1 a 2, nastavení filtrů MIX500-1 a MIX500-2, provedení interní kalibrace, přenastavení doubler unit, nastavení 500MHz unit	1	33 250,00 Kč	33 250,00 Kč
	<b>Přepravní náklady</b> na odeslání jednotky do Německa a zpět	1	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč
	<b>Zapůjčení náhradní jednotky včetně nakonfigurování jednotky-</b> tekuté helium se musí do magnetu neustále doplňovat i když se nepoužívá. Z ceny helia vycházejí vysoké náklady při odstávce. Zapůjčení jednotky je zanedbatelná částka vůči způsobené ztrátě při odstávce. Proto tuto službu nabízíme.	1	8 700,00 Kč	8 700,00 Kč
	<b>Servisní práce JEOL: dle přiložených servisních zpráv</b>			0,00 Kč
24.11.2025	Nahlášen problém s laděním 13C-0,5 servisního dne	1	20 200,00 Kč	20 200,00 Kč
12.12.2025	Test jednotky FSY, přivezena náhradní jednotka FSY-0,5 s.dne	1	20 200,00 Kč	20 200,00 Kč
19.02.2026	Navrácení opravené jednotky FSY-1 serv.den vč.cest.nákladů	1	40 400,00 Kč	40 400,00 Kč
	<b>Celkem bez DPH:</b>			<b>235 100,00 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>			<b>49 371,00 Kč</b>
	<b>Cenová nabídka bez DPH celkem:</b>			<b>235 100,00 Kč</b>
	<b>Cenová nabídka s DPH celkem:</b>			<b>284 471,00 Kč</b>

Děkujeme a těšíme se na budoucí spolupráci.

**JEOL (EUROPE) SAS-organizační složka**

Karlovo nám. 13

121 35 Praha 2

Czech Republic

Tel. [REDACTED]