



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0734/DO/2026		
Smlouva č.:	ZZS/464/2026		
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017		
Datum vystavení:	17. 3. 2026		
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	31.3.2026 dodavatelsky dopravní oddělení	
OBSAH OBJEDNÁVKY:			
Objednáváme u Vás na vozidlo ZR 7AJ 0745 IČV 175 č. stř.: 11100			
1. Oprava vozidla dle zakázky č. TB017262			
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	62.000,-		
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru		
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 0734/DO/2026 VSP Auto Praha a.s. 20.3.2026		

Čárový kód zakázky



D

Zákazník/řidič potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.

Zákazník/řidič potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.

datum	podpis
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Zakázka číslo

TB017262

Strana

1

Předb. forma úhrady:

Převodem

RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum příjezdu / čas
7AJ0745	WDB9071531N003067	Sprinter 519 CDI	17.03.2026 07:44
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákaznicka	Převzatý kým
200537		30017136	
První registrace	Datum posledního servisu / stav km	Předběžná cena vč. DPH	Předběžný termín dokončení
10.01.2019	15.01.2026 191153	60 000 Kč	31.03.2026 11:40

Text zakázkového listu

Text zakázkového listu

ZZS objednávka číslo:0734/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

Text zakázkového listu

Text zakázkového listu

Kontrola brzd

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
401690	Demontáž, montáž všech kompletních kol 1. nápravy vozidla	0,40 ČJ
421355	Hydraulická brzdová soustava odvzdušnit (po opravárenských p racích)	0,40 ČJ
421420	Výměna kapaliny hydraulické brzdové soustavy	0,40 ČJ
422706	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna 4 brzdových oblož ení přední nápravy (Odmontovaná kompletní kola)	0,60 ČJ
422717	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna 2 třmenů kotoučov é brzdy přední nápravy (demonstovaná brzdová obložení)	0,60 ČJ
422788	Výměna 2 brzdových kotoučů přední nápravy (brzdová obložení demonstována) u voz. s kódem IT5	0,80 ČJ

424780	Oprava (obou) uložení třmenu kotoučové brzdy přední nápravy	1,30 ČJ
--------	---	---------

Text zakázkového listu

Text zakázkového listu

Výměna motorového oleje + filtr

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
002950	Servis výměny motorového oleje a výměny filtru provést	0,50 ČJ



Mercedes-Benz

U

VSP Auto Praha Servis, a.s.

Autorizovaný opravce
vozidel Mercedes-Benz

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh **TB017262**

Datum vystavení	Datum uskutečnění zdaněného plnění	Strana
		1

Číslo sířediska	Číslo objednávky Z2025-046965	Datum splatnosti	Forma úhrady:
RZ 7AJ0745	Identifikační číslo vozidla WDB9071531N003067	Prodejní označení Sprinter 519 CDI	Datum přijetí / čas 17.03.2026 07:44
Stav km 200537	Číslo motoru	Číslo zákazníka 30017136	Uzavřel
Zakázka číslo TB017262	Datum posledního servisu / stav km 15.01.2026 191153	První registrace 10.01.2019	Poznámka

1. Cenový návrh IČV 175

ZZS objednávka číslo:0734/DO/2026

Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

1. Cenový návrh IČV 175 - celkem:

2. Brzdy

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
401690		1 320,00 Kč	0,40 ČJ	21%		528,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ VŠECH KOMPLETNÍCH KOL 1. NÁPRAVY VOZIDLA					
421355		1 320,00 Kč	0,40 ČJ	21%		528,00 Kč
	HYDRAULICKÁ BRZDOVÁ SOUSTAVA ODVZDUŠNIT (PO OPRAVÁRENSKÝCH P RACÍCH)					
421420		1 320,00 Kč	0,40 ČJ	21%		528,00 Kč
	VÝMĚNA KAPALINY HYDRAULICKÉ BRZDOVÉ SOUSTAVY					
422706		1 320,00 Kč	0,60 ČJ	21%		792,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA 4 BRZDOVÝCH OBLOŽ ENÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY (ODMONTOVANÁ KOMPLETNÍ KOLA)					
422717		1 320,00 Kč	0,60 ČJ	21%		792,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA 2 TRMENŮ KOTOUČOV É BRZDY PŘEDNÍ NÁPRAVY (DEMONTOVANÁ BRZDOVÁ OBLOŽENÍ)					
422788		1 320,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 056,00 Kč
	VÝMĚNA 2 BRZDOVÝCH KOTOUČŮ PŘEDNÍ NÁPRAVY (BRZDOVÁ OBLOŽENÍ DEMONTOVANÁ) U VOZ. S KÓDEM IT5					
424780		1 320,00 Kč	1,30 ČJ	21%		1 716,00 Kč

OPRAVA (OBOU) ULOŽENÍ TŘMENU KOTOUČOVÉ BRZDY PŘEDNÍ NÁPRAVY						
Práce celkem:					5 940,00 Kč	
Vydáný materiál						
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena	
A002989515109	172,70 Kč	1,000	21%		172,70 Kč	
MAZACÍ TUK BREMBO						
A2204210171	65,10 Kč	2,000	21%		130,20 Kč	
ŠROUB M8X12						
A4474210701	95,00 Kč	4,000	21%		380,00 Kč	
ROZPĚRNÁ PRUŽINA						
A4474210801	95,00 Kč	4,000	21%		380,00 Kč	
ROZPĚRNÁ PRUŽINA		SPREIZFEDER				
A9064211500	2 697,50 Kč	1,000	21%		2 697,50 Kč	
BRZDOVÉ DESTIČKY SADA		TS BREMSBELAG				
A9065401517	248,20 Kč	2,000	21%		496,40 Kč	
SENZOR OPOTŘEBENÍ BRZD PN						
A9069900401	36,30 Kč	4,000	21%		145,20 Kč	
ŠROUB						
A9074218900	10 774,90 Kč	1,000	21%		10 774,90 Kč	
POSUVNÝ TŘMEN						
A9074219000	10 774,90 Kč	1,000	21%		10 774,90 Kč	
POSUVNÝ TŘMEN						
A9079900800	39,70 Kč	2,000	21%		79,40 Kč	
ŠESTIHRANNÝ ŠROUB		SECHSKANTSCHRAUBE				
A910421000007	2 660,50 Kč	2,000	21%		5 321,00 Kč	
KOTOUČ BRZDOVÝ						
N910105014010	48,50 Kč	12,000	21%		582,00 Kč	
ŠROUB PŘÍRUBY						
O000989560515	292,00 Kč	1,000	21%		292,00 Kč	
BRZDOVÁ KAPALINA SUD 1L (331.0)						
Materiál celkem:					32 226,20 Kč	
2. Brzdy - celkem:					38 166,20 Kč	
3. Motorový olej						
Pracovní operace						
Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
002950		1 320,00 Kč	0,50 ČJ	21%		660,00 Kč
SERVIS VÝMĚNY MOTOROVÉHO OLEJE A VÝMĚNY FILTRU PROVÉST						
Práce celkem:					660,00 Kč	
Vydáný materiál						
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena	
A6421800009	648,60 Kč	1,000	21%		648,60 Kč	
VLOŽKA FILTRU OLEJE						
N007603014106	33,90 Kč	1,000	21%		33,90 Kč	
KROUŽEK TĚSNÍČÍ						
O0009895504	850,00 Kč	12,500	21%		10 625,00 Kč	
OLEJ MOTOROVÝ 229.52 200L (5W/30)						
Materiál celkem:					11 307,50 Kč	
3. Motorový olej - celkem:					11 967,50 Kč	
Nezařazené operace						
Nezařazené operace - celkem:						
Rekapitulace DPH			CELKEM BEZ DPH		50 133,70 Kč	
Sazba DPH	Základ DPH	DPH	DPH CELKEM		10 528,08 Kč	
Základní 21%	50 133,70 Kč	10 528,08 Kč	ZAOKROUHLENÍ		0,00 Kč	
Snižovaná 12%	0,00 Kč	0,00 Kč	CELKEM K ÚHRADĚ		60 661,78 Kč	
0%	0,00 Kč					