

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>2</b>	<b>Výměna vstupních dveří</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>02</b>	<b>Výměna vstupních dveří</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>NF117</b>	<b>ÚzP v Třebíči - výměna oken II</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	NF117
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	13 286	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	125 787	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	556
ZRN	celkem	139 072	Zařízení staveniště	556
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		139 072	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		140 185	Ostatní náklady celkem	1 113
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			140 185 Kč
DPH	21,0 %			29 439 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>169 624 Kč</b>

Poznámka :