

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Správa toků oblast povodí Dyje
Technická zpráva

Název stavby: RN Kolomaznice – altán s infotabulí

IČ majetku (rekonstrukce): 752518

Název toku: Velkopolský potok

Pozemek parc. č: 1640/2

Místo akce (příslušná obec – místní část): Kralice nad Oslavou

Katastrální území: Kralice nad Oslavou

Kraj: Vysočina

Okres: Žďár nad Sázavou

Termín realizace: 01.04 - 31.08.2026

Návrh – popis opatření (včetně základních technických parametrů):

Předmětem této akce je údržba dřevěné konstrukce altánu. V současné době je povrchová úprava dřevěných prvků konstrukcí degradována. Navrhovanou údržbou dřevěné konstrukce u altánu je odstranění svrchní degradované vrstvy broušením a následné nové nanesení ochranné povrchové vrstvy. Dřevěné prvky budou nejprve ošetřeny min. 2x fungicidem a následně min. 2 nátěry profi olejovou barvou. Zhotovitel zajistí doložení dokladů, prokazujících shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na údržbu.

Doporučujeme před podáním cenové nabídky provést místní šetření za účelem ověření skutečného rozsahu prací a podmínek na místě.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

Pozemek p. č. 1640/2 v k.ú. Kralice nad Oslavou, který je v majetku ČR s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, Správa toků-oblast povodí Dyje.

Upozornění:


Do nabídkové ceny je třeba zahrnout náklady na dopravu, manipulaci s materiálem, úklid užívaných pozemků, montáž a spojovací materiál.

Zájmové území bude správci toků předáno zhotoviteli při předání pracoviště.

Po dokončení díla bude pracoviště uklizeno, pozemky budou uvedeny do původního stavu (pokud byly porušeny) a zhotovitel předá investoru pracoviště. Pokud budou pozemky (včetně sousedních) výrazně poškozeny, budou předány na základě protokolu či souhlasu o převzetí pozemku jejich vlastníky.

Přílohy:

- Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku
- Fotodokumentace



Obrázek 1. Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku



Obrázek 2. Fotodokumentace

Vypracoval: [REDACTED]

Dne:

Podpis:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Správa toků oblast povodí Dyje

Technická zpráva

Název stavby: Studánka v Hrdle

IČ majetku (rekonstrukce): 800208

Název toku: LP Pucovského potoka

Pozemek parc. č: 339/1

Místo akce (příslušná obec – místní část): Pucov

Katastrální území: Pucov

Kraj: Vysočina

Okres: Žďár nad Sázavou

Termín realizace: 01.04 – 31.08. 2026

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o typ odpočinkového zařízení se studánkou, které se skládá z kompletu lavic se stolem, které jsou zastřešeny jednoduchou stříškou pro ochranu před sluncem a deštěm. Dále se u odpočinkového zařízení nachází infotabule, dřevěné zábradlí a budka pro ochranu studánky.

Vlivem dlouhodobého užívání a přírodních procesů dochází k výrazné hnilobě dřevěných částí konstrukce. Zábradlí již není pevně spojeno se zemí a hrozí při opření turistu jeho pád. Infotabule jeví známky nadměrného opotřebení a hrozí její pád díky nestabilitě. Části dřevěné konstrukce jeví známky hniloby.

Odpočinkové zařízení je zhotoveno ze smrkového dřeva. Základem altánu jsou dřevěné kulánky o průměru 30 cm, které podepírají lavice. Nosná část konstrukce je pevně spojena kovovými patkami k zemi. Nosná část konstrukce se skládá ze dvou kusů upravené kulatiny, přičemž je tato konstrukce pevně spojena s lavicemi i se stolem. Těsně pod stolem je kulatina seříznuta do poloviny (nosná část i pro stůl) a dále pokračuje jen již jako půlka této kulatiny. Podpěru střechy tvoří dřevěné latě, na kterých jsou umístěné dřevěné desky. Nad těmito deskami je umístěna střešní krytina, která je již značně opotřebená a zanesena. Jako podklad pod altán je použit štěrk.

Konstrukce studánky je řešena jednoduchou budkou, která je opatřena dvířky pro přístup ke studánce a střešní krytinou.

Infotabule je zhotovena ze smrkového dřeva. Skládá se z podkladu pro umístění plastové tabule s textem a je zastřešena jednoduchou stříškou, chránící před sluncem a deštěm. Základem tabule jsou 4 hranoly.

Popis návrhu a požadavků investora:

Pro obnovení funkce a bezpečnosti odpočinkového zařízení bude provedena výměna shnilých částí konstrukce a kompletní výměna zábradlí. Zbytek konstrukce (včetně nově instalovaných kulánků), budky pro studánku bude proveden ohrus a bude naimpregnována základním fungicidním ochranným nátěrem proti plísni a dřevokazným houbám (2x). Povrch bude ošetřen Profi – olejovou lazurou (3x) s odstínem blízkým dle jeho umístění. U infotabule bude proveden ohrus a bude naimpregnována základním fungicidním ochranným nátěrem proti plísni a dřevokazným houbám (2x). Povrch bude ošetřen Profi – olejovou lazurou (2x) s odstínem blízkým dle jeho umístění. Následně bude provedena výměna plexiskla u tabule. U střechy odpočinkového zařízení bude provedeno vyčištění střechy od mechu a jiných mechanických nečistot.

Odpočinkové zařízení bude opraveno výměnou shnilých částí konstrukce a to 2 shnilých kulánků o průměru 30 cm. Následně bude proveden kompletní ohrus a nátěr tohoto zařízení. Pod dotyčné


odpočinkové zařízení budou umístěny betonové dlaždice, a to konkrétně pod dřevěné kulánky a následně pod a kolem konstrukce bude nasypán štěrk cca 5 m² a přibližně o výšce cca 5 cm. Střecha bude vyčištěna od mechu a jiných nečistot. Následně bude proveden obrus a celá konstrukce včetně nově instalovaných částí bude obroušena a naimpregnována základním fungicidním ochranným nátěrem proti plísni a dřevokazným houbám (2x). Povrch bude ošetřen Profi – olejovou lazuroou (2x) s odstínem blízkým dle jeho umístění.

U dřevěná konstrukce pro ochranu studánky bude proveden obrus a následně bude celá konstrukce naimpregnována základním fungicidním ochranným nátěrem proti plísni a dřevokazným houbám (2x). Povrch bude ošetřen Profi – olejovou lazuroou (2x) s odstínem blízkým dle jeho umístění. Následně bude provedeno vyčištění střechy studánky od mechanických nečistot (mech aj.)


Stávající zábradlí bude pouze odstraněno.

U stávající infotabule bude provedena výměna plexiskla a následně proveden kompletní obrus a celá konstrukce bude naimpregnována základním fungicidním ochranným nátěrem proti plísni a dřevokazným houbám (2x). Povrch bude ošetřen Profi – olejovou lazuroou (2x) s odstínem blízkým dle jeho umístění. Zhotovitel zajistí doložení dokladů, prokazujících shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na údržbu.

Doporučujeme před podáním cenové nabídky provést místní šetření za účelem ověření skutečného rozsahu prací a podmínek na místě.



Obrázek 1. Výkres odpočinkového zařízení




Obrázek 2. Situace




Obrázek 3. Odpočinkové zařízení



Obrázek 4. Bouda pro studánku



Obrázek 6. Infotabule

Vypracoval: 

Dne:

Podpis:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Správa toků oblast povodí Dyje

Technická zpráva

Název akce: rekonstrukce dřevěných (ocelových) prvků Studánky v Olši

Název stavby: Studánka v Olši

IČ majetku (rekonstrukce): 751588

Název toku: Pucovský potok

Pozemek parc. č: 333

Místo akce (příslušná obec – místní část): Pucov

Katastrální území: Jindřichov u Velké Bíteše

Kraj: Vysočina

Okres: Žďár nad Sázavou

Termín realizace: 01.04 – 31.08.2026

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o typ odpočinkové stavby se studánkou skládající se z kompletu lavic se stolem, která je zastřešena jednoduchou stříškou, chránící před sluncem. Dále se stavba skládá z jednoduché lavičky, mostku přes drobný vodní tok a dřevěné konstrukce, která chrání studánku. Dále se u odpočinkového zařízení nachází dřevěné zábradlí. Toto zábradlí je zakotveno pomocí pozinkovaných držáků do betonu.

Vlivem dlouhodobého užívání a přírodních procesů dochází k výrazné hnilobě dřevěných částí konstrukce. Tyto části konstrukce se mohou zlomit a následně zranit turistu. Dále došlo k opotřebení svrchních impregnačních nátěrů a k porušení jednotlivých částí střechy, díky čemuž může dojít k zatékání do konstrukce. Štěrkový pohoz pod a kolem konstrukce již téměř celý chybí.

Odpočinkové zařízení je zhotoveno ze smrkového dřeva. Základem altánu je kombinace dřevěných kulánků o průměru 30 cm (celkem 3 ks) a cihel, které podepírají lavice. Stůl a lavice jsou pevně připojeny k dřevěné konstrukci a jsou rozděleny na každé straně na dvě části. Nosná část konstrukce je připevněna ke kovovým kotvám. Jedná se o 3 upravené kulatiny, které podepírají střechu konstrukce. Tato kulatina je průměru 30 cm. Těsně pod stolem je kulatina seříznuta do poloviny (nosná část i pro stůl) a dále pokračuje jen již jako půlka této kulatiny. Podpěru střechy tvoří dřevěné latě, na kterých jsou umístěné dřevěné desky. Nad těmito deskami je umístěna střešní krytina, která je již značně opotřebena a zanesena. Jako podklad pod altán je použit štěrk.

Konstrukce studánky je řešena jednoduchou budkou, která je opatřena dvířky pro přístup ke studánce a střešní krytinou.

Infotabule je zhotovena ze smrkového dřeva. Skládá se z podkladu pro umístění plastové tabule s textem a je zastřešena jednoduchou stříškou, chránící před sluncem a deštěm. Základem tabule jsou 4 hranoly.

Popis návrhu a požadavků investora:

Pro obnovení funkce a bezpečnosti odpočinkového zařízení včetně infotabule bude provedena rekonstrukce tohoto odpočinkového zařízení a okolních objektů.

U lavičky při příchodu k odpočinkovému zařízení a mostku přes vodní tok bude proveden obrus a následná aplikace ochranného nátěru. Celá bude obroušena a bude naimpregnována základním fungicidním ochranným nátěrem proti plísni a dřevokazným houbám (2x). Povrch bude ošetřen Profi – olejovou lazurou (2x) s odstínem blízkým dle jeho umístění.

U stávající dřevěného zábradlí bude proveden obrus a následně celá konstrukce bude naimpregnována základním fungicidním ochranným nátěrem proti plísni a dřevokazným houbám (2x). Povrch bude ošetřen Profi – olejovou lazurou (2x) s odstínem blízkým dle jeho umístění. Celková délka zábradlí činní 32 m a je rozdělena po jednotlivých segmentech (6 x 4 m, 4 x 2 m). Toto zábradlí je připevněno pomocí 11cti dřevěných hranolů o rozměrech 106/9/9 do pozinkovaných patek.


Odpočinkové zařízení bude opraveno pomocí výměny shnilých částí konstrukce a vyčištění střechy od mechanických nečistot (mech aj.). Toto zařízení se skládá z kompletu, a to z lavic se stolem a stříškou pro ochranu proti slunci a dešti (viz. příloha). Základem odpočinkového zařízení budou dřevěné kulánky o průměru 30 cm a nosná konstrukce bude připevněna kovovými patkami. Bude provedeno doplnění 3 ks chybějících dřevěných kulánků o průměru 30 cm. Nosné části lavičky (4 ks – 210/10/7,5) budou odmontovány a kompletně vyměněny za nové. U dvou laviček (od směru fotografie) budou vyměněny celkem 4 ks (150/10/6 cm) shnilých latí za nové. Celá konstrukce včetně nově instalovaných částí bude obroušena a bude naimpregnována základním fungicidním ochranným nátěrem proti plísni a dřevokazným houbám (2x). Povrch bude ošetřen Profi – olejovou lazurou (2x) s odstínem blízkým dle jeho umístění.

Aktuální dřevěná konstrukce pro ochranu studánky bude obroušena a naimpregnována základním fungicidním ochranným nátěrem proti plísni a dřevokazným houbám (2x). Povrch bude ošetřen Profi – olejovou lazurou (2x) s odstínem blízkým dle jeho umístění. Střecha bude zbavena mechanických nečistot.


Úvodní infotabule (2 ks) zůstanou původní a budou zbaveny původního nátěru obroušením, odmaštěny, naimpregnovány ochranným nátěrem a provedeny opravy střešní konstrukce. Stojany pro informační tabule budou impregnovány základním fungicidním ochranným nátěrem proti plísni a dřevokazným houbám (2x). Povrch stojanu pro informační tabule bude ošetřen Profi – olejovou lazurou (2x) s odstínem blízkým dle jeho umístění.

Vrchní barva konstrukcí bude v odstínu dub, materiál smrk. Pod a kolem konstrukce bude nasypán štěrk 0/4. Plocha přibližně 5 m² o tloušťce cca 5 cm. Pod dřevěné kulánky konstrukce a samostatné lavičky budou nainstalovány betonové dlaždice. Po skončení prací budou provedeny vyžínací práce travního porostu kolem zábradlí, infotabule, studánky a kompletní cesty od infotabule k odpočinkovému zařízení. Zhotovitel zajistí doložení dokladů, prokazujících shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na údržbu.


Doporučujeme před podáním cenové nabídky provést místní šetření za účelem ověření skutečného rozsahu prací a podmínek na místě.



Obrázek 1. Výkres lavičky



Obrázek 2. Výkres odpočinkového zařízení



Obrázek 3. Situace



Obrázek 4. Odpočinkové zařízení




Obrázek 5. Zábradlí



Obrázek 6. Bouda pro studánku



Obrázek 7. Lavička



Podpis:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Správa toků oblast povodí Dyje
Technická zpráva

Název stavby: RN Kralice, altán s infotabulí

IČ majetku (rekonstrukce): 752251

Název toku: Chvojnice

Pozemek parc. č: st. 111

Místo akce (příslušná obec – místní část): Kralice nad Oslavou

Katastrální území: Horní Lhotice

Kraj: Vysočina

Okres: Žďár nad Sázavou

Termín realizace: 01.04 - 31.08.2026

Návrh – popis opatření (včetně základních technických parametrů):

Předmětem této akce je údržba dřevěné konstrukce altánu a přilehlého stojanu na kola. V současné době je povrchová úprava dřevěných prvků konstrukcí degradována. Navrhovanou údržbou dřevěné konstrukce u altánu je odstranění svrchní degradované vrstvy broušením a následné nové nanesení ochranné povrchové vrstvy. Dřevěné prvky budou nejprve ošetřeny min. 2x fungicidem a následně min. 2 nátěry profi olejovou barvou.

Doporučujeme před podáním cenové nabídky provést místní šetření za účelem ověření skutečného rozsahu prací a podmínek na místě.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

Pozemek st. 111 v k. ú. Horní Lhotice, který je v majetku ČR s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, Správa toků-oblast povodí Dyje.

Upozornění:

Do nabídkové ceny je třeba zahrnout náklady na dopravu, manipulaci s materiálem, úklid užívaných pozemků, montáž a spojovací materiál.

Zájmové území bude správci toků předáno zhotoviteli při předání pracoviště.

Po dokončení díla bude pracoviště uklizeno, pozemky budou uvedeny do původního stavu (pokud byly porušeny) a zhotovitel předá investoru pracoviště. Pokud budou pozemky (včetně sousedních) výrazně poškozeny, budou předány na základě protokolu či souhlasu o převzetí pozemku jejich vlastníky.

Přílohy:

- Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku
- Fotodokumentace



Obrázek 1. Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku



Obrázek 2. Fotodokumentace

Vypracoval: [REDACTED]

Dne:

Podpis:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Správa toků oblast povodí Dyje
Technická zpráva

Název stavby: Olšoveček – lávka se zábradlím

Pozemek parc. č: 65,298/15

Místo akce (příslušná obec – místní část): Velká Bíteš

Katastrální území: Jindřichov u Velké Bíteše

Kraj: Vysočina

Okres: Třebíč

Termín realizace: 01.04 - 31.08.2026

Návrh – popis opatření (včetně základních technických parametrů):

Předmětem této akce je údržba dřevěné lávky, zábradlích a jiných drobných dřevěných prvků. V současné době je povrchová úprava dřevěných prvků konstrukcí degradována. Navrhovanou údržbou dřevěné konstrukce je odstranění svrchní degradované vrstvy broušením a následně nové nanesení ochranné povrchové vrstvy. Dřevěné prvky budou nejprve ošetřeny min. 2x fungicidem a následně min. 2 nátěry profi olejovou barvou. Zhotovitel zajistí doložení dokladů, prokazujících shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na údržbu.

Doporučujeme před podáním cenové nabídky provést místní šetření za účelem ověření skutečného rozsahu prací a podmínek na místě.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

Pozemek p. č. 65,298/15 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše, který je v majetku ČR s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, Správa toků-oblast povodí Dyje.

Upozornění:

Upozorňujeme zhotovitele, že zájmové území se nachází v hůře přístupném terénu. Na tuto skutečnost je třeba brát při podání cenové nabídky zřetel!

Do nabídkové ceny je třeba zahrnout náklady na dopravu, manipulaci s materiálem, úklid užívaných pozemků, montáž a spojovací materiál.


Zájmové území bude správci toků předáno zhotoviteli při předání pracoviště.

Po dokončení díla bude pracoviště uklizeno, pozemky budou uvedeny do původního stavu (pokud byly porušeny) a zhotovitel předá investoru pracoviště. Pokud budou pozemky (včetně sousedních) výrazně poškozeny, budou předány na základě protokolu či souhlasu o převzetí pozemku jejich vlastníky.

Přílohy:

- Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku
- Fotodokumentace

Obrázek 1. Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku



Obrázek 2. Fotodokumentace



Vypracoval [redacted]

Dne:

Podpis:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Správa toků oblast povodí Dyje
Technická zpráva

Název stavby: Sklepy – lávka se zábradlím

Pozemek parc. č: 66, 298/3

Místo akce (příslušná obec – místní část): Velká Bíteš

Katastrální území: Jindřichov u Velké Bíteše

Kraj: Vysočina

Okres: Třebíč

Návrh – popis opatření (včetně základních technických parametrů):

Předmětem této akce je údržba dřevěné lávky, zábradlích a jiných drobných dřevěných prvků. V současné době je povrchová úprava dřevěných prvků konstrukcí degradována. Navrhovanou údržbou dřevěné konstrukce je odstranění svrchní degradované vrstvy broušením a následné nové nanesení ochranné povrchové vrstvy. Dřevěné prvky budou nejprve ošetřeny min. 2x fungicidem a následně min. 2 nátěry proti olejovou barvou. Zhotovitel zajistí doložení dokladů, prokazujících shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na údržbu.

Doporučujeme před podáním cenové nabídky provést místní šetření za účelem ověření skutečného rozsahu prací a podmínek na místě.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

Pozemek p. č. 66 a 298/3 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše, který je v majetku ČR s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, Správa toků-oblast povodí Dyje.

Upozornění:

Do nabídkové ceny je třeba zahrnout náklady na dopravu, manipulaci s materiálem, úklid užívaných pozemků, montáž a spojovací materiál.


Zájmové území bude správci toků předáno zhotoviteli při předání pracoviště.

Po dokončení díla bude pracoviště uklizeno, pozemky budou uvedeny do původního stavu (pokud byly porušeny) a zhotovitel předá investoru pracoviště. Pokud budou pozemky (včetně sousedních) výrazně poškozeny, budou předány na základě protokolu či souhlasu o převzetí pozemku jejich vlastníky.

Přílohy:

- Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku
- Fotodokumentace

Obrázek 1. Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku



Obrázek 2. Fotodokumentace



Vypracoval: [REDACTED]

Dne:

Podpis:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Správa toků oblast povodí Dyje

Technická zpráva

Název stavby: RN Templář – altán + zábradlí

IČ majetku (rekonstrukce): 752097

Název toku: Hraniční potok

Pozemek parc. č: 4790/1

Místo akce (příslušná obec – místní část): Jamolice

Katastrální území: Jamolice

Kraj: Vysočina

Okres: Žďár nad Sázavou

Termín realizace: 01.04 - 31.08.2026

Návrh – popis opatření (včetně základních technických parametrů):

Předmětem této akce je údržba dřevěné konstrukce altánu a zábradlí u RN Templář. V současné době je povrchová úprava dřevěných prvků konstrukcí degradována a u zábradlí přes lávku je snížena stabilita. Navrhovanou údržbou dřevěné konstrukce je odstranění svrchní degradované vrstvy broušením a následné nové nanesení ochranné povrchové vrstvy. Dřevěné prvky budou nejprve ošetřeny min. 2x fungicidem a následně min. 3 nátěry profi olejovou barvou. Zhotovitel zajistí doložení dokladů, prokazujících shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na údržbu.

Doporučujeme před podáním cenové nabídky provést místní šetření za účelem ověření skutečného rozsahu prací a podmínek na místě.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

Pozemek p. č. 4790/1 v k.ú. Jamolice, který je v majetku ČR s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, Správa toků-oblast povodí Dyje.

Upozornění:


Do nabídkové ceny je třeba zahrnout náklady na dopravu, manipulaci s materiálem, úklid užívaných pozemků, montáž a spojovací materiál.

Zájmové území bude správcí toků předáno zhotoviteli při předání pracoviště.

Po dokončení díla bude pracoviště uklizeno, pozemky budou uvedeny do původního stavu (pokud byly porušeny) a zhotovitel předá investoru pracoviště. Pokud budou pozemky (včetně sousedních) výrazně poškozeny, budou předány na základě protokolu či souhlasu o převzetí pozemku jejich vlastníky.

Přílohy:

- Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku
- Fotodokumentace



Obrázek 1. Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku



Obrázek 2. Fotodokumentace

Vypracoval: 

Dne:

Podpis:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Správa toků oblast povodí Dyje
Technická zpráva

Název stavby: Studánka Včelín

IČ majetku (rekonstrukce): 750415

Název toku: PP Jihlavy v km 56,8

Pozemek parc. č: 618/1

Místo akce (příslušná obec – místní část): Dukovany

Katastrální území: Dukovany

Kraj: Vysočina

Okres: Třebíč

Termín realizace: 01.04 - 31.08.2026

Návrh – popis opatření (včetně základních technických parametrů):

Předmětem této akce je údržba dřevěné konstrukce studánky Včelín a odstranění mechového porostu na střeše studánky. V současné době je povrchová úprava dřevěných prvků konstrukcí degradována a díky tomu dochází na dřevěných prvcích k růstu lišejníků, které tyto dřevěné prvky degradují. Navrhovanou údržbou dřevěné je odstranění svrchní degradované vrstvy broušením a následně nové nanesení ochranné povrchové vrstvy. Dřevěné prvky budou nejprve ošetřeny min. 2x fungicidem a následně min. 2 nátěry profi olejovou barvou. Zhotovitel zajistí doložení dokladů, prokazujících shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na údržbu.


Doporučujeme před podáním cenové nabídky provést místní šetření za účelem ověření skutečného rozsahu prací a podmínek na místě.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

Pozemek 618/1 v k.ú. Dukovany, který je v majetku ČR s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, Správa toků-oblast povodí Dyje.

Přílohy:

- Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku
- Fotodokumentace



Obrázek 1. Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku



Obrázek 2. Výkres odpočinkového zařízení

Vypracoval:



Dne:

Podpis:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Správa toků oblast povodí Dyje

Technická zpráva

Název stavby: RN Odpočinkové zařízení – RN Višňové

Č. IMA: 753169

Pozemek parc. č: 1973

Místo akce (příslušná obec – místní část): Višňové

Katastrální území: Višňové

Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Znojmo

Termín realizace: 01.04 - 31.08.2026

Návrh – popis opatření (včetně základních technických parametrů):

Předmětem této akce je údržba dřevěné konstrukce altánu a doplnění chybějících šindelů na střechu konstrukce. V současné době je povrchová úprava dřevěných prvků konstrukcí degradována. Navrhovanou údržbou dřevěné konstrukce u altánu je odstranění svrchní degradované vrstvy broušením a následné nové nanesení ochranné povrchové vrstvy. Dřevěné prvky budou nejprve ošetřeny min. 2x fungicidem a následně min. 2 nátěry profi olejovou barvou. Zhotovitel zajistí doložení dokladů, prokazujících shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na údržbu.

Doporučujeme před podáním cenové nabídky provést místní šetření za účelem ověření skutečného rozsahu prací a podmínek na místě.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

Pozemek p. č. 1973 v k.ú. Višňové, který je v majetku ČR s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, Správa toků-oblast povodí Dyje.

Upozornění:


Do nabídkové ceny je třeba zahrnout náklady na dopravu, manipulaci s materiálem, úklid užívaných pozemků, montáž a spojovací materiál.

Zájmové území bude správci toků předáno zhotoviteli při předání pracoviště.

Po dokončení díla bude pracoviště uklizeno, pozemky budou uvedeny do původního stavu (pokud byly porušeny) a zhotovitel předá investoru pracoviště. Pokud budou pozemky (včetně sousedních) výrazně poškozeny, budou předány na základě protokolu či souhlasu o převzetí pozemku jejich vlastníky.

Přílohy:

- Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku
- Fotodokumentace



Obrázek 1. Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku



Obrázek 2. Fotodokumentace

Vypracoval: [REDACTED]

Dne:

Podpis: