

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

Doubravice 98
533 53 Pardubice VII
Česká republika

IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031

Objednatel je registrován pod spisovou značkou Pr, vložka c. 162 ze dne 28.08.2002 u Krajského soudu v Hradci Králové.

Dodavatel:

Vermeer CS s.r.o.

Pod altánem 9/105
100 00 Praha 10

IČO: 10678956

DIČ: CZ10678956

Datum vystavení dokladu: 15.04.2026

**Fakturu a zboží dodejte na adresu: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Cestmistrovství Lanškroun, Dobrovského 133, 563 01 Lanškroun**

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Oprava pařezové frézy Vermeer SC50TX závada : nevipíná spojka , 116 402,48 21% 24 444,52 140 847,00						

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	116 402,48	24 444,52	140 847,00
Celkem		116 402,48	24 444,52	140 847,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě				140 847,00

Základem pro výpočet daně je částka "S DPH".

