



CENOVÁ NABÍDKA

Nacenění údržby Hyundai HL 740TM-9A

Vyhotoveno

14.04.2026

Dodavatel:

CIME, s.r.o.

K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov

IČ: 60850671

DIČ: CZ60850671

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Náhradní díly

Položka	Název	Množství	Jednot. cena v Kč	Cena celkem
11N8-70110	f. motor	1	635,00 Kč	635,00 Kč
11Q7-71010	f. palivo	1	2637,00 Kč	2637,00 Kč
11KA-71040	předfiltr palivo	1	2527,00 Kč	2527,00 Kč
11LL-45190	f. vzduchový úzký	1	2522,00 Kč	2522,00 Kč
11LL-45181	f. vzduchový hlavní	1	6027,00 Kč	6027,00 Kč
31LH-60071	f. hydraulika	1	3636,00 Kč	3636,00 Kč
31LM-10310	f. hydraulika	1	2255,00 Kč	2255,00 Kč
31EE-02110	f. odvzdušnění hyd. nádrže	1	195,00 Kč	195,00 Kč
ZGAQ-02400	f. převodovka	1	1788,00 Kč	1788,00 Kč
11K6-91451	f. kabina	1	1093,00 Kč	1093,00 Kč
11N6-90770	f. klima	1	270,00 Kč	270,00 Kč
4936636	f. odvzdušnění klik. skříně	1	2882,00 Kč	2882,00 Kč
080-0065	olej Shell Rimula R4 L 15W40	20	106,00 Kč	2120,00 Kč
080-0049	olej Shell Spirax S4 TXM	50	96,00 Kč	4800,00 Kč
080-0055	olej Engine Oil Super 15W-40	20	98,00 Kč	1960,00 Kč
080-0056	Antifreeze G12/G13	5	112,00 Kč	560,00 Kč
			cena celkem	35907,00 Kč

Práce a související náklady

Položka	Množství	Jednot. cena v Kč	Cena celkem
Práce technika	10	1100,00 Kč	11000,00 Kč
Doprava (km)	160	30,00 Kč	4800,00 Kč
přípravné práce	1	450,00 Kč	450,00 Kč
likvidace olejů a filtrů	1	1500,00 Kč	1500,00 Kč
spotřební materiál	1	1500,00 Kč	1500,00 Kč
		cena celkem	19250,00 Kč

Celkem bez DPH

55.157,00 Kč

Čas oprav je pouze odhadovaný a může lišit v závislosti na komplikacích opravy. Čas bude fakturován dle skutečně vykonané práce.