

NABÍDKOVÝ LIST

Ev. Č. VZ:					
Název VZ:	Servis klimatizačních jednotek v objektu CDP pro OŘ Ostrava, oblast Olomouc 2.				
zahájení prací	duben 2026		ukončení prací	30.06.2026	
Poznámka:	Podrobný seznam položek - viz příloha č. 1 - Seznam KJ a VZT				
Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	počet MJ	cena v Kč bez DPH / MJ	CELKEM (Kč bez DPH)
a	PRAVIDELNÝ SERVIS KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK				
	Klimatizační jednotka - pravidelná prohlídka - VENKOVNÍ JEDNOTKY	ks	107		
	Klimatizační jednotka - pravidelná prohlídka - VNITŘNÍ JEDNOTKY	ks	153		
b	PRAVIDELNÝ SERVIS VZDUCHOTECHNIKY				
	VZT zařízení - pravidelná prohlídka	ks	54		
	CENA ZA ZAKÁZKU CELKEM				133 450,00
za zhotovitele vyhotovil		za objednatele převzal			
dne		dne			
23.04.2026					
podpis		podpis			

P.č.	Pásmo (A 0- 25; B 0-50; C 0-75; D 0-115)	Umístění klimatizač n - objekty	Adresa	místnost	Značka	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Počet jedenotek venkovních	Počet jedenotek vnitřních	Systém	Četnost kontrol / rok	Počet kontrol v měsíci dubnu	Počet kontrol v měsíci květnu	Počet kontrol v měsíci červnu
257	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	Sřecha 4P03 4P05 3P25 3P27	LG	Multis V 5 Arum 100L TE5	ARNU12GMI A4 ARNU28GTPC4 ARNU28GTPC4 ARNU28GTPC4	1	4	100 101 102 103 104	4 4 4 4 12	1 1 1 1 1	0 0 0 0 1
258	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	Sřecha 1P15 2P03 2P04 2P05 2P07 2P09	LG	ARUN160LT2	ARNU18GVI A2 ARNU28G3G2 ARNU18GVI A2 ARNU28G3G2 ARNU18GVI A2 ARNU28G3G2	1	7	200 201 202 203 204 205 206 207	4 4 4 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0
259	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	Sřecha 4P18 4P19 4P28 4P21 4P22 4P22 4P18 4P19 3P21 3P21 3P22 3P23 3P18 3P19 3P20 3P21 3P22 3P23	LG	ARUN140LT2 Master; ARUN50LT2 Slave	ARNU12GTPC2 ARNU12GTPC2 ARNU12GTPC2 ARNU12GTPC2 ARNU12GTPC2 ARNU12GTPC2 ARNU12GTPC2 ARNU12GTPC2 ARNU12GTPC2 ARNU12GTPC2 ARNU12GTPC2 ARNU12GTPC2 ARNU12GTPC2 ARNU12GTPC2 ARNU12GTPC2 ARNU12GTPC2 ARNU12GTPC2	2	18	300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	Sřecha 2P08 2P08	LG	ARUN140LT3	ARNU24GTPC2 ARNU24GTPC2	1	2	400 401 402	4 4 4	1 1 1	0 0 0
261	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	Sřecha 4P03 3P09	LG	MUSR19 UEO	DC08Q NSJ DC08Q NSJ	1	2	500 501 502	4 4 4	1 1 1	0 0 0
262	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	Sřecha 4P03 4P05 3P27	LG	ARUN100LT4 Master; ARUN100LT4 Slave	ARNU12G83G2 ARNU28GTPC2 ARNU28GTPC2 ARNU28GTPC2	2	5	600 601 602 603 604 605	4 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0
263	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	Sřecha 3P06 3P06 3P08 3P08 3P04	LG	ARUN120LS50	ARUN ARUN ARUN ARUN ARUN	1	6	700 701 702 703 704 705 706	4 4 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0
264	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	Sřecha 1P12 1P12	TOSHIBA	RAV-SM 2244 AT8-E	RAV-SM 1407 CTP-E RAV-SM 1407 CTP-E	1	2	800 801 802	12 12 12	1 1 1	1 1 1
265	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	Sřecha 1P12 1P13	TOSHIBA	RAV-SM 2244 AT8-E	RAV-SM 1407 CTP-E RAV-SM 1407 CTP-E	1	2	900 901 902	12 12 12	1 1 1	1 1 1
266	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	Sřecha 1P14 1P14	TOSHIBA	RAV-SM 2244 AT8-E	RAV-SM 1407 CTP-E RAV-SM 1407 CTP-E	1	2	1000 1001 1002	12 12 12	1 1 1	1 1 1
267	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	Sřecha 1P14 1P14	TOSHIBA	RAV-SM 2244 AT8-E	RAV-SM 1407 CTP-E RAV-SM 1407 CTP-E	1	2	2000 2001 2002	12 12 12	1 1 1	1 1 1
268	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	1P14	TOSHIBA	RAV-SM 1407 CTP-E	RAV-SM 1407 CTP-E	4	4	14AB, 14AB	12	8	8
269	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	1P12	EMICON	CE 8	EDA 61	2	2	5AB, 6AB	12	4	4
270	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	1P13	EMICON	CE 8	EDA 61	2	2	7AB, 8AB	12	4	4
271	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	1P14	EMICON	CE 8	EDA 61	2	2	9AB, 10AB	12	4	4
272	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	1P03	EMICON	CE 8	EDA 61	2	2	11AB, 12AB	12	6	6
273	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	1P05	EMICON	CE 8	EDA 61	2	2	14AB, 15AB	12	4	4
274	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	1P13	STULZ	STULZ	CCU 91A	1	1	16AB	12	2	2
275	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	1P03	STULZ	STULZ	CCU 251A	1	1	17AB	12	2	2
276	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	3P05	LG	UX30WR U40	UX30NP2	1	1	18AB	4	2	0
277	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	4P04	LG	UX24WR U40	UX24N10	1	1	19AB	4	2	0
278	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	2P03	LG	UX30W	UX30NP2	1	1	20AB	4	2	0
279	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	2P09	LG	DC08Q UL2	DC08Q NSJ	1	1	21AB	4	2	0
280	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	1P17	STULZ	STULZ	CCU 251A	2	2	22AB, 23AB	12	4	4
281	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	1P18	STULZ	STULZ	CCU 91A	2	2	24AB, 25AB	12	4	4
282	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	náhradní zdroj; kontejner NPZ CDP	DAIKIN	R2ASG140R0V	FAA140VBB8	1	1	26AB	12	4	4
283	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	náhradní zdroj; kontejner NPZ CDP	DAIKIN	R2ASG140R0V	FAA140VBB8	1	1	27AB	12	4	4
284	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	místnost ETCS (2P22)	LG	UXB1 U20	UX18F N10	2	2	30AB, 31AB	4	4	0
285	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	místnost dispečerů (2P25)	LG	UXC1 U40	CT24F N80	1	1	28AB	4	2	0
286	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	místnost 3P03a	LG	UXA1 U40	CT18F N80	1	1	29AB	4	2	0
287	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	CDP	SINCLAIR (mobilní k)		AMC-14AN	0	1	MK č. 6	1		
288	B	27	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	CDP	SINCLAIR (mobilní k)		APA-14P	0	1	MK č. 3	1		

P.č.	Pásmo (A 0- 25; B 0-50; C 0-75)	Umístění vzdružené obinky	Adresa	Místnost	Značka	Popis	Počet systémů	Systém	Četnost kontrol / rok
442	B	26	Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	AP24 - řídící sálky	CONDAR	zohřívací CP3	1	12
			Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	řídící sálky	HREBEC	8x filtr (40x40x2)	1A	4
			Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	základní m.č. 4P22	HREBEC	2x filtr	2	4
			Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	řídící m.č. 0P07	HREBEC	2x filtr	2	4
			Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	VVC kuchyň m.č. 0P14	Elek.trodesign	bez filtru	3B	4
			Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	řídící m.č. 0P31	HREBEC	2x filtr	4	4
			Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	VVC	Elek.trodesign	bez filtru	5A	4
			Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	řídící m.č. 0P16	Elek.trodesign	bez filtru	6A	4
			Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	kolárna m.č. 0P17	Elek.trodesign	bez filtru	7	12
			Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	3P03	regulátor průtoků vzduchu	1x filtr	8A	4
			Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	2P25	regulátor průtoků vzduchu	1x filtr	9A	4
			Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	2P25	regulátor průtoků vzduchu	1x filtr	10A	4
			Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	VZT Příčný výparník 4P24 + sřecha 4	LG UX43W		P1	4
			Přerov, CDP	Tovární 3286/12c	VZT Příčný výparník 4P24 + sřecha 4H	LG UX43W		P2	4

SERVIS KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK A VZDUCHOTECHNIKY V BUDOVĚ CDP, PŘEROV

	DUBEN - ČTVRTLETNÍ A MĚSÍČNÍ SERVIS	KVĚTEN - MĚSÍČNÍ SERVIS	ČERVEN - MĚSÍČNÍ SERVIS	POČET CELKEM ZA ČTVRTLETÍ
POČET KJ VENKOVNÍCH	47	30	30	107
POČETK KJ VNITŘNÍCH	85	34	34	153
POČET VZT	22	16	16	54
Počet Mobilních KJ	0	0	0	0
Počet kontrol včetně zápisu do knihy chladiva	0	0	0	0
MAR	0	0	0	0
Počet x Cena v Kč				

Kontrolní propočet

	venkovní měsíční	vnitřní měsíční	vzt měsíčně	Suma měsíční servis
Počet jednotek	28	32	2	62
	venkovní čtvrtletně	vnitřní čtvrtletně	vzt čtvrtletně	Suma čtvrtletní servis
Počet jednotek	17	51	20	88
Celkem				150

	venkovních jednotek	vnitřních	VZT	Celkem jednotek
Počet jednotek KJ	45	83	22	150

NAVÝŠENÍ KONTROL DLE ZJIŠTĚNÍ Z DŮVODU VYŠŠÍ PRAŠNOSTI - VÝSTAVBA CDP 2

VZT HŘEBEC 1X MĚSÍČNĚ: **28 KONTROL ZA ČTVRTLETÍ NAVÍC**

KJ 26 a 27 AB 2X MĚSÍČNĚ: **22 KS KONTROL ZA ČTVRTLETÍ NAVÍC**