



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	1017/DO/2026
Smlouva č.:	ZZS/464/2025
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017
Datum vystavení:	14. 4. 2026
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: 14.5.2026 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 3AP 0574 IČV 192 č. stř.: 55300	
1. Oprava vozidla dle ZL-TB017431	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	67.000,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Akceptujeme objednávku 1017/DO/2026 VSP Auto Praha 27.4.2026

**VSP Auto Praha Servis, a.s.**Autorizovaný opravce
vozidel Mercedes-Benz

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:**Cenový návrh TB017431**

Císlo střediska	192	Císlo objednávky	Z2025-046965	Datum splatnosti	..	Forma úhrady:	
RZ	3AP0574	Identifikační číslo vozidla	WDB9061531N550937	Prodejní označení	Sprinter 519 CDI	Datum přijetí / Čas	14.04.2026 12:30
Stav km	326419	Číslo motoru		Číslo zákazníka	30017136	Uzavřel	
Zakázka číslo	TB017431	Datum posledního servisu / stav km	14.11.2025 314644	První registrace	02.09.2013	Poznámka	

1. Cenový návrh IČV 192

ZZS objednávka číslo:1017/DO/2025

Oprava bude provedena dle současně zasláného cenového návrhu

1. Cenový návrh IČV 192 - celkem:**2. Servis****Pracovní operace**

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
002920	SERVIS OLEJE PLUS PROVÉST	1 320,00 Kč	0,70 ČJ	21%		924,00 Kč
003700	DOPLŇKOVÉ PRÁCE K OLEJOVÉMU SERVISU PLUS/ÚDRŽBĚ: PROVEDENÍ V ÝMĚNY OLEJE U ZADNÍ NÁPRAVY	1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
201140	VÝMĚNA CHLADICÍ KAPALINY VČETNĚ NEMRZNOUCÍHO PROSTŘEDKU, KON TROLA TĚSNOSTI	1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
002933	DOPLŇKOVÉ PRÁCE K SERVISU OLEJE PLUS VLOŽKA VZDUCHOVÉHO FILT RU VYMĚNIT	1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
002941	DODATEK K OLEJOVÉMU SERVISU PLUS/ÚDRŽBĚ: VÝMĚNA PALIVOVÉHO F ILTRU	1 320,00 Kč	0,40 ČJ	21%		528,00 Kč
003670	DOPLŇKOVÉ PRÁCE K OLEJOVÉMU SERVISU PLUS/ÚDRŽBĚ: VÝMĚNA PRAC HOVÉHO FILTRU	1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady
IČ 00638927 DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh **TB017431**

Datum vystavení	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Strana
.	.	2

Číslo střediska	192	Číslo objednávky	Z2025-046965	Datum splatnosti	Forma úhrady:
RZ	3AP0574	Identifikační číslo vozidla	WDB9061531N550937	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
Stav km	326419	Číslo motoru		Sprinter 519 CDI	14.04.2026 12:30
Zakázka číslo	TB017431	Datum posledního servisu / stav km	14.11.2025 314644	Číslo zákazníka	Uzavřel
				30017136	
				První registrace	Poznámka
				02.09.2013	

Práce celkem: 2 640,00 Kč

Vydaný materiál

Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
1212	24,20 Kč	6,000	21%		145,20 Kč
					DESTIL.VODA
A000090375110	672,00 Kč	1,000	21%		672,00 Kč
					VLOŽKA VZDUCHOVÉHO FILTRU
A0004280000	51,00 Kč	1,000	21%		51,00 Kč
					DRŽÁK TRYSKY
A000989432515	113,60 Kč	5,000	21%		568,00 Kč
					KAPAL.CHLAD.NEMRZ. (325.5) 1L BAL.210L
A0064204520	3 324,70 Kč	1,000	21%		3 324,70 Kč
					BRZD.DESTIČKY ZN (SADA)
A6421800009	648,60 Kč	1,000	21%		648,60 Kč
					VLOŽKA FILTRU OLEJE
A6510903252	2 246,90 Kč	1,000	21%		2 246,90 Kč
					FILTR PALIVA
A9068300318	730,80 Kč	1,000	21%		730,80 Kč
					FILTR KOMBI PYLOVÝ
A9079900800	39,70 Kč	4,000	21%		158,80 Kč
					ŠESTIHRANNÝ ŠROUB
C089010810	69,40 Kč	1,000	21%		69,40 Kč
					BENZÍNOVÝ ČISTIČ 500ML
N007603014106	33,90 Kč	1,000	21%		33,90 Kč

KROUŽEK TĚSNICÍ

O0009894804 FDEE	249,00 Kč	12,500	21%		3 112,50 Kč
					OLEJ MOTOROVÝ 228.51 LT (5W/30) 15C110
O0019892703 0018	389,00 Kč	2,500	21%		972,50 Kč
					OLEJ PŘEVODOVÝ 235.8 (75W/90 HYP)

Materiál celkem:

12 734,30 Kč

2. Servis - celkem: 15 374,30 Kč

3. Brzdy

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
401470		1 320,00 Kč	0,80 ČJ	21%		1 056,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ VŠECH KOMPLETNÍCH KOL U VOZIDEL SE 6 KOMPLETNÍMI KOLY					
421302		1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
	SEŘÍZENÍ PARKOVACÍ BRZDY (ODMONTOVANÁ KOMPLETNÍ KOLA)					
421420		1 320,00 Kč	0,40 ČJ	21%		528,00 Kč
	VÝMĚNA KAPALINY HYDRAULICKÉ BRZDOVÉ SOUSTAVY					
422706		1 320,00 Kč	0,60 ČJ	21%		792,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA 4 BRZDOVÝCH OBLOŽENÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY (ODMONTOVANÁ KOMPLETNÍ KOLA)					
422731		1 320,00 Kč	0,70 ČJ	21%		924,00 Kč
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA BRZDOVÝCH KOTOUČŮ PŘEDNÍ NÁPRAVY (DEMONTOVANÁ BRZDOVÁ OBLOŽENÍ)					
422851		1 320,00 Kč	0,60 ČJ	21%		792,00 Kč

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady
IČ 00638927 DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh **TB017431**

Datum vystavení		Datum uskutečnění zdanitelného plnění		Strana	
.		.		4	
Číslo střediska	192	Číslo objednávky	Z2025-046965		
RZ	3AP0574	Identifikační číslo vozidla	WDB9061531N550937		
Stav km	326419	Číslo motoru	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas	
Zakázka číslo	TB017431	Datum posledního servisu / stav km	314644	Sprinter 519 CDI	14.04.2026 12:30
				Číslo zákazníka	Uzavřel
				30017136	
				První registrace	Poznámka
				02.09.2013	

DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA 4 BRZDOVÝCH OBLOŽENÍ ZADNÍ NÁPRAVY (ODMONTOVANÁ KOMPLETNÍ KOLA)					
422881	1 320,00 Kč	0,90 ČJ	21%		1 188,00 Kč
DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, PODLE POTŘEBY VÝMĚNA 2 BRZDOVÝCH KOTOUČŮ Z ADNÍ NÁPRAVY (DEMONTOVANÉ BRZDOVÉ OBLOŽENÍ)					
424780	1 320,00 Kč	1,30 ČJ	21%		1 716,00 Kč
OPRAVA (OBOU) ULOŽENÍ TŘMENU KOTOUČOVÉ BRZDY PŘEDNÍ NÁPRAVY					
424790	1 320,00 Kč	1,30 ČJ	21%		1 716,00 Kč
OPRAVA ULOŽENÍ TŘMENU KOTOUČOVÉ BRZDY ZADNÍ NÁPRAVY					
Práce celkem:					8 976,00 Kč
Vydáný materiál					
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
A0004280100	81,00 Kč	2,000	21%		162,00 Kč
PRUŽINA ROZPÍNACÍ					
A002989515109	172,70 Kč	2,000	21%		345,40 Kč
MAZACÍ TUK BREMBO					
A0209902501	114,20 Kč	4,000	21%		456,80 Kč
ŠROUB					
A2204210171	65,10 Kč	2,000	21%		130,20 Kč
ŠROUB M8X12					
A9064211500	2 697,50 Kč	1,000	21%		2 697,50 Kč
BRZDOVÉ DESTIČKY SADA TS BREMSBELAG					
A9065401517	248,20 Kč	2,000	21%		496,40 Kč
SENZOR OPOTŘEBENÍ BRZD PN					

A9069900401	36,30 Kč	4,000	21%		145,20 Kč
ŠROUB					
A9069900601	38,70 Kč	4,000	21%		154,80 Kč
ŠESTIHR. ŠROUB S PŘÍRUBOU BAL.10KS					
A907421010007	2 621,00 Kč	2,000	21%		5 242,00 Kč
KOTOUČ BRZDOVÝ					
A907423010007	2 809,80 Kč	2,000	21%		5 619,60 Kč
KOTOUČ BRZDOVÝ					
A9079057103	238,80 Kč	2,000	21%		477,60 Kč
SENZOR OPOTŘEBENÍ BRZD ZN VERSCHLE.SENSOR					
A9994210000	178,00 Kč	4,000	21%		712,00 Kč
PŘIDRŽOVACÍ PRUŽINA HALTEFEDER					
O000989560515	292,00 Kč	1,000	21%		292,00 Kč
BRZDOVÁ KAPALINA SUD 1L (331.0)					
Materiál celkem:					16 931,50 Kč
3. Brzdy - celkem:					25 907,50 Kč

4. Osvětlení						
Pracovní operace						
Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
540650	NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍTĚ UDRŽOVAT (PŘI ZKUŠEBNÍCH A DIAGNOSTICKÝCH PRACÍCH)	1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč
541010	KONTROLA ELEKTRICKÉ SOUSTAVY OSVĚTLENÍ	1 320,00 Kč	3,00 ČJ	21%		3 960,00 Kč

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh

TB017431

Datum vystavení	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Strana
- .	- .	6

Číslo střediska	192	Číslo objednávky	Z2025-046965	Datum splatnosti	- .	Forma úhrady:	- .
RZ	3AP0574	Identifikační číslo vozidla	WDB9061531N550937	Prodejní označení	Sprinter 519 CDI	Datum přijetí / Čas	14.04.2026 12:30
Stav km	326419	Číslo motoru		Číslo zákazníka	30017136	Uzavřel	
Zakázka číslo	TB017431	Datum posledního servisu / stav km	14.11.2025 314644	První registrace	02.09.2013	Poznámka	

541011	1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU					
547943	1 320,00 Kč	2,00 ČJ	21%		2 640,00 Kč
OPRAVA KABELOVÉHO SVAZKU ...					
821202	1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍHO PROSTŘEDKU U 2 SVĚTEL VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ I VPRĚDU					
821204	1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍHO PROSTŘEDKU U 2 SVĚTEL VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ I VZADU					
825164	1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč
DEMONTÁŽ, MONTÁŽ OSVĚTLENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY, PODLE POTŘ. V VÝMĚNA					
825203	1 320,00 Kč	1,40 ČJ	21%		1 848,00 Kč
OBRYSOVÁ SVĚTLA (OBĚ) DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, KONTROLA ZAPOJENÍ					
Práce celkem:					9 768,00 Kč
Vydáný materiál					
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
N0000000814064	76,00 Kč	1,000	21%		76,00 Kč
z toho náklady na recyklaci (0,20 Kč za 1 ks): 0,20 Kč					
ŽÁROVKA 12V/5W CELOSKLO					
N00000008156	56,80 Kč	1,000	21%		56,80 Kč
z toho náklady na recyklaci (0,20 Kč za 1 ks): 0,20 Kč					

ŽÁROVKA 12V/21W					
N0000000816464	83,40 Kč	2,000	21%		166,80 Kč
z toho náklady na recyklaci (0,20 Kč za 1 ks): 0,40 Kč					
ŽÁROVKA 12V/21W ORANŽ. GLUEHLAMPE					
N07260101270364	84,50 Kč	2,000	21%		169,00 Kč
ŽÁROVKA 12V/5W PAT. GLUEHLAMPE					
PR40023001	943,86 Kč	1,000	21%		943,86 Kč
SVĚTLO OBRYSOVÉ					
W502111	0,70 Kč	20,000	21%		14,00 Kč
PÁSKA STAHOVACÍ 2.5X100					
W502341	11,73 Kč	10,000	21%		117,30 Kč
PÁSKA STAHOVACÍ 4,8 X 371					
W5559232	40,90 Kč	4,000	21%		163,60 Kč
SPOJKA LETOVACÍ 1-2,5MM MODRÁ					
Materiál celkem:					1 707,36 Kč
4. Osvětlení - celkem:					11 475,36 Kč
Nezařazené operace					
Pracovní operace					
Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Cena
DJM				21%	627,50 Kč
DROBNÝ JEDNICOVÝ MATERIÁL					
Práce celkem:					627,50 Kč
Nezařazené operace - celkem:					627,50 Kč

**U****VSP Auto Praha Servis, a.s.**Autorizovaný opravce
vozidel Mercedes-Benz

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:**Cenový návrh****TB017431**

Číslo střediska 192	Číslo objednávky Z2025-046965	Datum splatnosti ..	Forma úhrady:
RZ 3AP0574	Identifikační číslo vozidla WDB9061531N550937	Prodejní označení Sprinter 519 CDI	Datum přijetí / Čas 14.04.2026 12:30
Stav km 326419	Číslo motoru	Číslo zákazníka 30017136	Uzavřel
Zakázka číslo TB017431	Datum posledního servisu / stav km 14.11.2025 314644	První registrace 02.09.2013	Poznámka

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ DPH	DPH
Základní 21%	53 384,66 Kč	11 210,78 Kč
Snížená 12%	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	

CELKEM BEZ DPH	53 384,66 Kč
DPH CELKEM	11 210,78 Kč
ZAOKROUHLENÍ	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ	64 595,44 Kč



Konečná kontrola	Datum	Čas	Stav km
Kontrola mistra	Datum	Podpis	

Zákazník/fidč potvzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.

..... datum podpis

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:	
Zakázka číslo TB017431	Strana 1

RZ	3AP0574	Identifikační číslo vozidla WDB9061531N550937	Předb. forma úhrady: Prodejní označení Sprinter 519 CDI	Datum přijetí / Čas 14.04.2026 12:30	Převodem
Stav km	326419	Číslo motoru	Číslo zákazníka 30017136	Převzato kjm	
První registrace	02.09.2013	Datum posledního servisu / stav km 14.11.2025 314644	Předběžná cena vč. DPH 30 000 Kč	Předběžný termín dokončení 14.05.2026	

1. Zakázkový list IČV 192

Text zakázkového listu

ZZS objednávka číslo:1017/DO/2025

Oprava bude provedena dle současně zasláního cenového návrhu

2. Servis

Text zakázkového listu

Servis B -3300km

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
002920	Servis oleje plus provést	0,70 ČJ
003700	Doplňkové práce k olejovému servisu Plus/údržbě: provedení v ýměny oleje u zadní nápravy	0,30 ČJ
201140	Výměna chladicí kapaliny včetně nemrznoucího prostředku, kon trola těsností	0,30 ČJ
002933	Doplňkové práce k servisu oleje plus vložka vzduchového filt ru vyměnit	0,20 ČJ
002941	Dodatek k olejovému servisu Plus/údržbě: výměna palivového f iltru	0,40 ČJ
003670	Doplňkové práce k olejovému servisu Plus/údržbě: výměna prac	0,10 ČJ

hového filtru

3. Brzdy

Text zakázkového listu

Vůz při rychlosti nad 80 km/h vibruje

Pracovní úkony

Pozice	Popis	Norma
401470	Demontáž, montáž všech kompletních kol u vozidel se 6 komple tními koly	0,80 ČJ
421302	Seřizení parkovací brzdy (odmontovaná kompletní kola)	0,20 ČJ
421420	Výměna kapaliny hydraulické brzdové soustavy	0,40 ČJ
422706	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna 4 brzdových oblož ení přední nápravy (Odmontovaná kompletní kola)	0,60 ČJ
422731	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna brzdových kotoučů přední nápravy (demonovaná brzdová obložení)	0,70 ČJ
422851	Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna 4 brzdových oblož ení zadní nápravy (Odmontovaná kompletní kola)	0,60 ČJ
422881	Demontáž, montáž, podle potřeby výměna 2 brzdových kotoučů z adní nápravy (demonované brzdové obložení)	0,90 ČJ
424780	Oprava (obou) uložení třmenu kotoučové brzdy přední nápravy	1,30 ČJ

424790	Oprava uložení třmenu kotoučové brzdy zadní nápravy	1,30 ČJ
4. Osvětlení		
Text zakázkového listu		
Nesvítili zadní pravé světlo a horní levé směrové světlo + 1x spz		
Pracovní úkony		
Pozice	Popis	Norma
540650	Napětí palubní sítě udržovat (při zkušebních a diagnostických pracích)	0,10 ČJ
541010	Kontrola elektrické soustavy osvětlení	3,00 ČJ
541011	Provedení krátkého testu	0,30 ČJ
547943	Oprava kabelového svazku ...	2,00 ČJ
821202	Výměna osvětlovacího prostředku u 2 světel vnějšího osvětlení vpředu	0,20 ČJ
821204	Výměna osvětlovacího prostředku u 2 světel vnějšího osvětlení vzadu	0,20 ČJ
825164	Demontáž, montáž osvětlení registrační značky, podle potř. výměna	0,20 ČJ
825203	Obrysová světla (obě) Demontáž, montáž, kontrola zapojení	1,40 ČJ

z toho náklady na recyklaci (0,20 Kč za 1 ks): 0,20 Kč

z toho náklady na recyklaci (0,20 Kč za 1 ks): 0,20 Kč

z toho náklady na recyklaci (0,20 Kč za 1 ks): 0,40 Kč