



Mobil: 777 273 270, 608 273 203

Odhad nákladů na opravu místního rozhlasu MR

Item	Popis	Description	Type	DPH	Quantity	Unit	Material / Pc	Material-total	Mouting / Pc	Mounting-total
Pol.			Typ	VAT	Počet	Jednotka	Material / ks	Material celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
							CZK	CZK	CZK	CZK
Vzhledem k tomu že některé komponenty rozhlasu chybí (reproduktory), nelze stanovit přesnou cenu opravy. Oprava bude účtována dle skutečně spotřebovaných dílů potvrzených v pracovním protokolu. Cena nepřesáhne uvedenou částku.										
	Kolejní 2 Blok A02									
	Reproduktor	ARS 289 6W	21%		10	ks	620,00	6 200,00	0,00	0,00
	Regulátor	ART 210/náhrada	21%		10	ks	315,00	3 150,00	0,00	0,00
	Servisní práce		21%		10	ks	0,00	0,00	300,00	3 000,00
	Material celkem							9 350,00		
	Montáž celkem									3 000,00
	Cena celkem (bez DPH)		21%						12 350,00 Kč	
	Kolejní 2 Blok A03									
	Reproduktor	ARS 289 6W	21%		7	ks	620,00	4 340,00	0,00	0,00
	Regulátor	ART 210/náhrada	21%		7	ks	315,00	2 205,00	0,00	0,00
	Servisní práce		21%		7	ks	0,00	0,00	300,00	2 100,00
	Material celkem							6 545,00		
	Montáž celkem									2 100,00
	Cena celkem (bez DPH)		21%						8 645,00 Kč	
	Kolejní 2 Blok A04									
	Reproduktor	ARS 289 6W	21%		20	ks	620,00	12 400,00	0,00	0,00
	Regulátor	ART 210/náhrada	21%		20	ks	315,00	6 300,00	0,00	0,00
	Servisní práce		21%		20	ks	0,00	0,00	300,00	6 000,00
	Material celkem							18 700,00		
	Montáž celkem									6 000,00
	Cena celkem (bez DPH)		21%						24 700,00 Kč	
	Kolejní 2 Blok A05									
	Reproduktor	ARS 289 6W	21%		24	ks	620,00	14 880,00	0,00	0,00
	Regulátor	ART 210/náhrada	21%		24	ks	315,00	7 560,00	0,00	0,00
	Servisní práce		21%		24	ks	0,00	0,00	300,00	7 200,00
	Material celkem							22 440,00		
	Montáž celkem									7 200,00
	Cena celkem (bez DPH)		21%						29 640,00 Kč	
	Cena celkem za všechny budovy bez DPH 21%								75 335,00 Kč	
	Cena celkem za všechny budovy s DPH 21%								91 155,35 Kč	

CN: NS170907

Dne: 20. 9. 2017

Zpracoval: Marek Novák