

**Nabídka na poskytování služby – základní / rozšířené defektace / BO
zákonné revize / technické údržby^{*)}
na základě Výzvy NS 182400 č. 3 / 2025
podle rámcové dohody č. 23106000243**

Poskytovatel: PRAMACOM.HT spol. s r.o. Roháče z Dubé 164/13 779 00 Olomouc Se sídlem: Na pískách 1667/36, 160 00 Praha 6 Jehož jménem jedná: [REDACTED] Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele za OC: [REDACTED] Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Typ / modifikace techniky: [REDACTED]	Dislokace techniky: Žatec Uživatel: VÚ 1824 [REDACTED] Zástupce uživatele: [REDACTED]
Evidenční číslo: [REDACTED]	Akviziční pracoviště: 182400
Rok výroby: [REDACTED]	Prvotní příjemce: 182400
SOJ ano/ne; rozsah^{*)}: Ne	

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:
Provedení běžné opravy komponent systému MBK dle KZ č. 003/2025/182400/KZ01 rev.1
Místo: Olomouc
Termín (doba) ukončení poskytování služby: do 5 měsíců od podpisu nabídky objednatelem
Nabídková cena

Poskytovatel:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:	Materiálové náklady dle přiložené kalkulace			409 726,24 Kč
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Cena celkem bez DPH:				409 726,24 Kč

Nabídková cena celkem 409 726,24 Kč bez DPH, 495 768,75 Kč s DPH:
Zástupce poskytovatele:
titul, jméno, příjmení, telefon
V dne: [REDACTED] Digitálně podepsal [REDACTED] V dne:
[REDACTED] Datum: 2025.10.15 10:45:29 +02'00'
Zástupce poskytovatele: **Zástupce objednatele:**

Legenda:


- Přílohou potvrzené „Nabídky“ jsou: a) Kontrolní zápis poskytovatele (viz příloha č. 8 rámcové dohody)
b) Cenová kalkulace (viz příloha č. 3 rámcové dohody)

Poznámka*) Nehodící se škrtněte

Cenová kalkulace / BO

Příloha Nabídky a KZ k Výzvě NS 182400 č. 3/2025

Materiál MBK C4 ISTAR:



P.č.	Rozsah prací po skupinách a podskupinách – přesně specifikovat důvod opravy + kooperace název firmy	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena v Kč					
					Materiál za MJ	Materiál celkem	Náklady na vlastní výkony	Kooperace	Celkem	
				Nh	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	s DPH
1.					25 802,66	25 802,66			25 802,66	31 221,22
2.					38 824,59	116 473,77			116 473,77	140 933,26
3.					25 802,66	77 407,98			77 407,98	93 663,66
4.					25 802,66	77 407,98			77 407,98	93 663,66
5.					16 090,55	112 633,85			112 633,85	136 286,95
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM						409 726,24			409 726,24	495 768,75

Poznámka: U úkonů uvedených v tabulkách č. 3-1 a 3-2/1 až 3-2/15 v Příloze č. 3 rámcové dohody se počet hodin nevyplňuje, je zahrnut do nacenění celého úkonu.

[illegible]

		Kabel k patch anténě MPU5	16 090,55
		Kabel k patch anténě MPU5	16 090,55
		Kabel k patch anténě MPU5	16 090,55
Celková cena rozsahu prací bez DPH:		Celková cena náhradních dílů bez DPH:	
2 267,14 Kč		409 726,24 Kč	
Celková cena za opravu bez DPH: 411 993,38 Kč			
Termín zahájení a ukončení služby, popř. etapové plnění:			
V Olomouci, dne: 14.10.2025		Za poskytovatele: 	

PRAMACOM - HT, spol. s r.o.
Pražská 6 Dejvice, Na pískách 1687/35, 160 00
Pobočka: Olomouc, Roháče z Dubě 164/13, 779 00
tel.: + 420 588 188 401
DIČ: CZ26514753