

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB**Dodavatel :** VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.

Pivovarská 542

686 01 Uherské Hradiště

IČ : 44962185

DIČ : CZ44962185

KS v Brně, oddíl C, vložka 4030

Řada dokladu : 930

Číslo dokladu : 260147

Sklad : 100.00400.410

Karta výtahu : A299

Zakázka :

Popis dodávky : ul. Šlechtitelů 27, objekt F2.

Telefon :

Fax :

E-mail :

Místo určení :**Odběratel :** Univerzita Palackého v Olomouci
2619

Křížkovského 511/8

771 80 Olomouc

Datum pořízení : 13.05.2026

Datum dodání :

Termín dodání :

IČ : 61989592

DIČ : CZ61989592

Cenová nabídka na odstranění závad z provedené Odborné zkoušky výtahu umístěného v objektu Univerzita Palackého v Olomouci, ul. Šlechtitelů 27, objekt F2.

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %
1	999 1003		materiál							
		2,00	Baterie pro nouzový sjezd výtahu		1 510,00	3 020,00			3 020,00	0
2	990 1003		materiál							
		2,00	Akumulátory k UPS Thyssen Kruup		1 890,00	3 780,00			3 780,00	0
3	990 1003		materiál							
		1,00	Display do kabině výtahu		1 250,00	1 250,00			1 250,00	0
4	990 1003		materiál							
		1,00	Zářivka LED - 230V/18W		230,00	230,00			230,00	0
5	999 179		práce							
		1,00	1 Vyměnit baterie pro nouzový sjezd výtahu.(2 x 12V,5,2Ah) 2 Vyčistit a seřídít spínače DÚ ve všech stanicích. 3 Vadný display v kabině výtahu (neukazuje celé symboly) 4 Celé zařízení očistit od nečistot a nečistot nesouvisejících s provozem výtahu. 5 Odsát přebytečný olej z misek pod vodítky. 6 Vyměnit vadnou zářivku v osvětlení kabiny výtahu.(230V18W) 7 Označit přepínač osvětlení šachty výtahu v prohlubni. 8 Vyměnit vadné akumulátory v UPS ThyssenKruup pro automatický sjezd výtahu do stanice při výpadku napájení v síti. (2x12V,18Ah)		10 800,00	10 800,00			10 800,00	0
6	990 90104		Doprava nad 30 km - cena za 1 km							
		60,00	km		14,00	840,00			840,00	0

19 920,00

Celkem Kč bez DPH**19 920,00**